LIKON

Idea • Innovation • Responsibility

Каталог инструмента из быстрорежущей стали (HSS)

Стандартные фрезы 2-х зубые



Обозначение		D1	D2	L2	L1	Z
HSS	HSS-Co8	e8	h6	js18	js18	
LMH-D1-3-6-47H2	LMH-D1-3-6-47C2	1	6	3	47	2
LMH-D1,5-3-6-47H2	LMH-D1,5-3-6-47C2	1,5	6	3	47	2
LMH-D2-4-6-48H2	LMH-D2-4-6-48C2	2	6	4	48	2
LMH-D3-5-6-49H2	LMH-D3-5-6-49C2	3	6	5	49	2
LMH-D4-7-6-51H2	LMH-D4-7-6-51C2	4	6	7	51	2
LMH-D5-8-6-52H2	LMH-D5-8-6-52C2	5	6	8	52	2
LMH-D6-8-6-52H2	LMH-D6-8-6-52C2	6	6	8	52	2
LMH-D7-10-10-60H2	LMH-D7-10-10-60C2	7	10	10	60	2
LMH-D8-11-10-61H2	LMH-D8-11-10-61C2	8	10	11	61	2
LMH-D9-11-10-61H2	LMH-D9-11-10-61C2	9	10	11	61	2
LMH-D10-13-10-63H2	LMH-D10-13-10-63C2	10	10	13	63	2
LMH-D11-16-12-73H2	LMH-D11-16-12-73C2	11	12	16	73	2
LMH-D12-16-12-73H2	LMH-D12-16-12-73C2	12	12	16	73	2
LMH-D13-16-12-73H2	LMH-D13-16-12-73C2	13	12	16	73	2
LMH-D14-16-12-73H2	LMH-D14-16-12-73C2	14	12	16	73	2
LMH-D15-16-12-73H2	LMH-D15-16-12-73C2	15	12	16	73	2
LMH-D16-19-16-79H2	LMH-D16-19-16-79C2	16	16	19	79	2
LMH-D17-19-16-79H2	LMH-D17-19-16-79C2	17	16	19	79	2
LMH-D18-19-16-79H2	LMH-D18-19-16-79C2	18	16	19	79	2
LMH-D19-19-16-79H2	LMH-D19-19-16-79C2	19	16	19	79	2
LMH-D20-22-20-88H2	LMH-D20-22-20-88C2	20	20	22	88	2
LMH-D21-22-20-88H2	LMH-D21-22-20-88C2	21	20	22	88	2
LMH-D22-22-20-88H2	LMH-D22-22-20-88C2	22	20	22	88	2
LMH-D23-22-20-88H2	LMH-D23-22-20-88C2	23	20	22	88	2
LMH-D24-26-25-102H2	LMH-D24-26-25-102C2	24	25	26	102	2
LMH-D25-26-25-102H2	LMH-D25-26-25-102C2	25	25	26	102	2
LMH-D26-26-25-102H2	LMH-D26-26-25-102C2	26	25	26	102	2
LMH-D28-26-25-102H2	LMH-D28-26-25-102C2	28	25	26	102	2
LMH-D30-26-25-102H2	LMH-D30-26-25-102C2	30	25	26	102	2
LMH-D32-32-32-112H2	LMH-D32-32-32-112C2	32	32	32	112	2
LMH-D34-32-32-112H2	LMH-D34-32-32-112C2	34	32	32	112	2
LMH-D36-32-32-112H2	LMH-D36-32-32-112C2	36	32	32	112	2
LMH-D40-38-40-130H2	LMH-D40-38-40-130C2	40	40	38	130	2

Удлиненные фрезы 2-х зубые



Обозначение		D1	D2	L2	L1	Z
HSS	HSS-Co8	e8	h6	js18	js18	
LMH-D2-7-6-54H2	LMH-D2-7-6-54C2	2	6	7	54	2
LMH-D3-8-6-56H2	LMH-D3-8-6-56C2	3	6	8	56	2
LMH-D4-11-6-63H2	LMH-D4-11-6-63C2	4	6	11	63	2
LMH-D5-13-6-68H2	LMH-D5-13-6-68C2	5	6	13	68	2
LMH-D6-13-6-68H2	LMH-D6-13-6-68C2	6	6	13	68	2
LMH-D7-16-10-80H2	LMH-D7-16-10-80C2	7	10	16	80	2
LMH-D8-19-10-88H2	LMH-D8-19-10-88C2	8	10	19	88	2
LMH-D10-22-10-95H2	LMH-D10-22-10-95C2	10	10	22	95	2
LMH-D12-26-12-110H2	LMH-D12-26-12-110C2	12	12	26	110	2
LMH-D14-26-12-110H2	LMH-D14-26-12-110C2	14	12	26	110	2
LMH-D16-32-16-123H2	LMH-D16-32-16-123C2	16	16	32	123	2
LMH-D18-32-16-123H2	LMH-D18-32-16-123C2	18	16	32	123	2
LMH-D20-38-20-141H2	LMH-D20-38-20-141C2	20	20	38	141	2
LMH-D22-38-20-141H2	LMH-D22-38-20-141C2	22	20	38	141	2
LMH-D25-45-25-166H2	LMH-D25-45-25-166C2	25	25	45	166	2
LMH-D28-45-25-166H2	LMH-D28-45-25-166C2	28	25	45	166	2
LMH-D30-45-25-166H2	LMH-D30-45-25-166C2	30	25	45	166	2
LMH-D32-53-32-186H2	LMH-D32-53-32-186C2	32	32	53	186	2

Стандартные фрезы 4-х зубые





Обозначение		D1	D2	L2	L1	Z
HSS	HSS-Co8	h10	h6	js18	js18	
LMH-D1,5-7-6-51H4	LMH-D1,5-7-6-51C4	1,5	6	7	51	4
LMH-D2-7-6-51H4	LMH-D2-7-6-51C4	2	6	7	51	4
LMH-D3-8-6-52H4	LMH-D3-8-6-52C4	3	6	8	52	4
LMH-D4-11-6-55H4	LMH-D4-11-6-55C4	4	6	11	55	4
LMH-D5-13-6-57H4	LMH-D5-13-6-57C4	5	6	13	57	4
LMH-D6-13-6-57H4	LMH-D6-13-6-57C4	6	6	13	57	4
LMH-D7-16-10-66H4	LMH-D7-16-10-66C4	7	10	16	66	4
LMH-D8-19-10-69H4	LMH-D8-19-10-69C4	8	10	19	69	4
LMH-D9-19-10-69H4	LMH-D9-19-10-69C4	9	10	19	69	4
LMH-D10-22-10-72H4	LMH-D10-22-10-72C4	10	10	22	72	4
LMH-D11-22-12-79H4	LMH-D11-22-12-79C4	11	12	22	79	4
LMH-D12-26-12-83H4	LMH-D12-26-12-83C4	12	12	26	83	4
LMH-D13-26-12-83H4	LMH-D13-26-12-83C4	13	12	26	83	4
LMH-D14-26-12-83H4	LMH-D14-26-12-83C4	14	12	26	83	4
LMH-D15-26-12-83H4	LMH-D15-26-12-83C4	15	12	26	83	4
LMH-D16-32-16-92H4	LMH-D16-32-16-92C4	16	16	32	92	4
LMH-D17-32-16-92H4	LMH-D17-32-16-92C4	17	16	32	92	4
LMH-D18-32-16-92H4	LMH-D18-32-16-92C4	18	16	32	92	4
LMH-D19-32-16-92H4	LMH-D19-32-16-92C4	19	16	32	92	4
LMH-D20-38-20-104H4	LMH-D20-38-20-104C4	20	20	38	104	4
LMH-D21-38-20-104H4	LMH-D21-38-20-104C4	21	20	38	104	4
LMH-D22-38-20-104H4	LMH-D22-38-20-104C4	22	20	38	104	4
LMH-D23-38-20-104H4	LMH-D23-38-20-104C4	23	20	38	104	4
LMH-D24-45-25-121H4	LMH-D24-45-25-121C4	24	25	45	121	4
LMH-D25-45-25-121H4	LMH-D25-45-25-121C4	25	25	45	121	4
LMH-D26-45-25-121H4	LMH-D26-45-25-121C4	26	25	45	121	4
LMH-D28-45-25-121H4	LMH-D28-45-25-121C4	28	25	45	121	4
LMH-D30-45-25-121H4	LMH-D30-45-25-121C4	30	25	45	121	4
LMH-D32-53-32-133H4	LMH-D32-53-32-133C4	32	32	53	133	4
LMH-D34-53-32-133H4	LMH-D34-53-32-133C4	34	32	53	133	4
LMH-D36-53-32-133H4	LMH-D36-53-32-133C4	36	32	53	133	4
LMH-D40-63-40-155H4	LMH-D40-63-40-155C4	40	40	63	155	4

Удлиненные фрезы 4-х зубые





Обозначение		D1	D2	L2	L1	Z
HSS	HSS-Co8	h10	h6	js18	js18	
LMH-D2-10-6-54H4	LMH-D2-10-6-54C4	2	6	10	54	4
LMH-D3-12-6-56H4	LMH-D3-12-6-56C4	3	6	12	56	4
LMH-D4-19-6-63H4	LMH-D4-19-6-63C4	4	6	19	63	4
LMH-D5-24-6-68H4	LMH-D5-24-6-68C4	5	6	24	68	4
LMH-D6-24-6-68H4	LMH-D6-24-6-68C4	6	6	24	68	4
LMH-D7-30-10-80H4	LMH-D7-30-10-80C4	7	10	30	80	4
LMH-D8-38-10-88H4	LMH-D8-38-10-88C4	8	10	38	88	4
LMH-D10-45-10-95H4	LMH-D10-45-10-95C4	10	10	45	95	4
LMH-D12-53-12-110H4	LMH-D12-53-12-110C4	12	12	53	110	4
LMH-D14-53-12-110H4	LMH-D14-53-12-110C4	14	12	53	110	4
LMH-D16-63-16-123H4	LMH-D16-63-16-123C4	16	16	63	123	4
LMH-D18-63-16-123H4	LMH-D18-63-16-123C4	18	16	63	123	4
LMH-D20-75-20-141H4	LMH-D20-75-20-141C4	20	20	75	141	4
LMH-D22-75-20-141H4	LMH-D22-75-20-141C4	22	20	75	141	4
LMH-D25-90-25-166H4	LMH-D25-90-25-166C4	25	25	90	166	4
LMH-D28-90-25-166H4	LMH-D28-90-25-166C4	28	25	90	166	4
LMH-D30-90-25-166H4	LMH-D30-90-25-166C4	30	25	90	166	4
LMH-D32-106-32-186H4	LMH-D32-106-32-186C4	32	32	106	186	4
LMH-D34-106-32-186H4	LMH-D34-106-32-186C4	34	32	106	186	4
LMH-D36-106-32-186H4	LMH-D36-106-32-186C4	36	32	106	186	4
LMH-D40-125-40-217H4	LMH-D40-125-40-217C4	40	40	125	217	4

Черновые фрезы 4-х зубые



Обозначение		D1	D2	L2	L1	Z
HSS	HSS-Co8	e8	h6	js18	js18	
LMHR-D6-13-6-57H4	LMHR-D6-13-6-57C4	6	6	13	57	4
LMHR-D7-16-10-66H4	LMHR-D7-16-10-66C4	7	10	16	66	4
LMHR-D8-19-10-69H4	LMHR-D8-19-10-69C4	8	10	19	69	4
LMHR-D9-19-10-69H4	LMHR-D9-19-10-69C4	9	10	19	69	4
LMHR-D10-22-10-72H4	LMHR-D10-22-10-72C4	10	10	22	72	4
LMHR-D11-22-12-79H4	LMHR-D11-22-12-79C4	11	12	22	79	4
LMHR-D12-26-12-83H4	LMHR-D12-26-12-83C4	12	12	26	83	4
LMHR-D13-26-12-83H4	LMHR-D13-26-12-83C4	13	12	26	83	4
LMHR-D14-26-12-83H4	LMHR-D14-26-12-83C4	14	12	26	83	4
LMHR-D15-26-12-83H4	LMHR-D15-26-12-83C4	15	12	26	83	4
LMHR-D16-32-16-92H4	LMHR-D16-32-16-92C4	16	16	32	92	4
LMHR-D17-32-16-92H4	LMHR-D17-32-16-92C4	17	16	32	92	4
LMHR-D18-32-16-92H4	LMHR-D18-32-16-92C4	18	16	32	92	4
LMHR-D20-38-20-104H4	LMHR-D20-38-20-104C4	20	20	38	104	4
LMHR-D22-38-20-104H4	LMHR-D22-38-20-104C4	22	20	38	104	4
LMHR-D24-45-25-121H4	LMHR-D24-45-25-121C4	24	25	45	121	4
LMHR-D25-45-25-121H4	LMHR-D25-45-25-121C4	25	25	45	121	4
LMHR-D26-45-25-121H5	LMHR-D26-45-25-121C5	26	25	45	121	5
LMHR-D28-45-25-121H5	LMHR-D28-45-25-121C5	28	25	45	121	5
LMHR-D30-45-25-121H5	LMHR-D30-45-25-121C5	30	25	45	121	5
LMHR-D32-53-32-133H5	LMHR-D32-53-32-133C5	32	32	53	133	5
LMHR-D36-53-32-133H6	LMHR-D36-53-32-133C6	36	32	53	133	6
LMHR-D40-63-40-155H6	LMHR-D40-63-40-155C6	40	40	63	155	6

Черновые удлиненные фрезы 4-х зубые



Обозначение		D1	D2	L2	L1	Z
HSS	HSS-Co8	e8	h6	js18	js18	
LMHR-D6-24-6-68H4	LMHR-D6-24-6-68C4	6	6	24	68	4
LMHR-D8-38-10-88H4	LMHR-D8-38-10-88C4	8	10	38	88	4
LMHR-D10-45-10-95H4	LMHR-D10-45-10-95C4	10	10	45	95	4
LMHR-D11-45-12-102H4	LMHR-D11-45-12-102C4	11	12	45	102	4
LMHR-D12-53-12-110H4	LMHR-D12-53-12-110C4	12	12	53	110	4
LMHR-D14-53-12-110H4	LMHR-D14-53-12-110C4	14	12	53	110	4
LMHR-D16-63-16-123H4	LMHR-D16-63-16-123C4	16	16	63	123	4
LMHR-D18-63-16-123H4	LMHR-D18-63-16-123C4	18	16	63	123	4
LMHR-D20-75-20-141H4	LMHR-D20-75-20-141C4	20	20	75	141	4
LMHR-D22-75-20-141H4	LMHR-D22-75-20-141C4	22	20	75	141	4
LMHR-D24-90-25-166H4	LMHR-D24-90-25-166C4	24	25	90	166	4
LMHR-D25-90-25-166H4	LMHR-D25-90-25-166C4	25	25	90	166	4
LMHR-D28-90-25-166H5	LMHR-D28-90-25-166C5	28	25	90	166	5
LMHR-D30-90-25-166H5	LMHR-D30-90-25-166C5	30	25	90	166	5
LMHR-D32-106-32-186H5	LMHR-D32-106-32-186C5	32	32	106	186	5
LMHR-D36-106-32-186H6	LMHR-D36-106-32-186C6	36	32	106	186	6
LMHR-D40-125-40-217H6	LMHR-D40-125-40-217C6	40	40	125	217	6

Сферические фрезы 2-х зубые



Обозначение		D1	D2	L2	L1	Z
HSS	HSS-Co8	e8	h6	js18	js18	
LMHB-D1-3-6-47H2	LMHB-D1-3-6-47C2	1	6	3	47	2
LMHB-D1,5-3-6-47H2	LMHB-D1,5-3-6-47C2	1,5	6	3	47	2
LMHB-D2-4-6-48H2	LMHB-D2-4-6-48C2	2	6	4	48	2
LMHB-D3-5-6-49H2	LMHB-D3-5-6-49C2	3	6	5	49	2
LMHB-D4-7-6-51H2	LMHB-D4-7-6-51C2	4	6	7	51	2
LMHB-D5-8-6-52H2	LMHB-D5-8-6-52C2	5	6	8	52	2
LMHB-D6-8-6-52H2	LMHB-D6-8-6-52C2	6	6	8	52	2
LMHB-D7-10-10-60H2	LMHB-D7-10-10-60C2	7	10	10	60	2
LMHB-D8-11-10-61H2	LMHB-D8-11-10-61C2	8	10	11	61	2
LMHB-D9-11-10-61H2	LMHB-D9-11-10-61C2	9	10	11	61	2
LMHB-D10-13-10-63H2	LMHB-D10-13-10-63C2	10	10	13	63	2
LMHB-D12-16-12-73H2	LMHB-D12-16-12-73C2	12	12	16	73	2
LMHB-D14-16-12-73H2	LMHB-D14-16-12-73C2	14	12	16	73	2
LMHB-D16-19-16-79H2	LMHB-D16-19-16-79C2	16	16	19	79	2
LMHB-D18-19-16-79H2	LMHB-D18-19-16-79C2	18	16	19	79	2
LMHB-D20-22-20-88H2	LMHB-D20-22-20-88C2	20	20	22	88	2
LMHB-D22-22-20-88H2	LMHB-D22-22-20-88C2	22	20	22	88	2
LMHB-D24-26-25-102H2	LMHB-D24-26-25-102C2	24	25	26	102	2
LMHB-D25-26-25-102H2	LMHB-D25-26-25-102C2	25	25	26	102	2

Сферические удлиненные фрезы 2-х зубые



Обозначение		D1	D2	L2	L1	Z
HSS	HSS-Co8	e8	h6	js18	js18	
LMHB-D2-7-6-54H2	LMHB-D2-7-6-54C2	2	6	7	54	2
LMHB-D3-8-6-56H2	LMHB-D3-8-6-56C2	3	6	8	56	2
LMHB-D4-11-6-63H2	LMHB-D4-11-6-63C2	4	6	11	63	2
LMHB-D5-13-6-68H2	LMHB-D5-13-6-68C2	5	6	13	68	2
LMHB-D6-13-6-68H2	LMHB-D6-13-6-68C2	6	6	13	68	2
LMHB-D7-16-10-80H2	LMHB-D7-16-10-80C2	7	10	16	80	2
LMHB-D8-19-10-88H2	LMHB-D8-19-10-88C2	8	10	19	88	2
LMHB-D10-22-10-95H2	LMHB-D10-22-10-95C2	10	10	22	95	2
LMHB-D12-26-12-110H2	LMHB-D12-26-12-110C2	12	12	26	110	2
LMHB-D14-26-12-110H2	LMHB-D14-26-12-110C2	14	12	26	110	2
LMHB-D16-32-16-123H2	LMHB-D16-32-16-123C2	16	16	32	123	2
LMHB-D18-32-16-123H2	LMHB-D18-32-16-123C2	18	16	32	123	2
LMHB-D20-38-20-141H2	LMHB-D20-38-20-141C2	20	20	38	141	2
LMHB-D22-38-20-141H2	LMHB-D22-38-20-141C2	22	20	38	141	2
LMHB-D25-45-25-166H2	LMHB-D25-45-25-166C2	25	25	45	166	2

Сферические фрезы 4-х зубые





Обозначение		D1	D2	L2	L1	Z
HSS	HSS-Co8	h10	h6	js18	js18	
LMHB-D1,5-7-6-51H4	LMHB-D1,5-7-6-51C4	1,5	6	7	51	4
LMHB-D2-7-6-51H4	LMHB-D2-7-6-51C4	2	6	7	51	4
LMHB-D3-8-6-52H4	LMHB-D3-8-6-52C4	3	6	8	52	4
LMHB-D4-11-6-55H4	LMHB-D4-11-6-55C4	4	6	11	55	4
LMHB-D5-13-6-57H4	LMHB-D5-13-6-57C4	5	6	13	57	4
LMHB-D6-13-6-57H4	LMHB-D6-13-6-57C4	6	6	13	57	4
LMHB-D7-16-10-66H4	LMHB-D7-16-10-66C4	7	10	16	66	4
LMHB-D8-19-10-69H4	LMHB-D8-19-10-69C4	8	10	19	69	4
LMHB-D9-19-10-69H4	LMHB-D9-19-10-69C4	9	10	19	69	4
LMHB-D10-22-10-72H4	LMHB-D10-22-10-72C4	10	10	22	72	4
LMHB-D12-26-12-83H4	LMHB-D12-26-12-83C4	12	12	26	83	4
LMHB-D14-26-12-83H4	LMHB-D14-26-12-83C4	14	12	26	83	4
LMHB-D16-32-16-92H4	LMHB-D16-32-16-92C4	16	16	32	92	4
LMHB-D18-32-16-92H4	LMHB-D18-32-16-92C4	18	16	32	92	4
LMHB-D20-38-20-104H4	LMHB-D20-38-20-104C4	20	20	38	104	4
LMHB-D22-38-20-104H4	LMHB-D22-38-20-104C4	22	20	38	104	4
LMHB-D24-45-25-121H4	LMHB-D24-45-25-121C4	24	25	45	121	4
LMHB-D25-45-25-121H4	LMHB-D25-45-25-121C4	25	25	45	121	4

Сферические удлиненные фрезы 4-х зубые





Обозначение		D1	D2	L2	L1	Z
HSS	HSS-Co8	h10	h6	js18	js18	
LMHB-D2-10-6-54H4	LMHB-D2-10-6-54C4	2	6	10	54	4
LMHB-D3-12-6-56H4	LMHB-D3-12-6-56C4	3	6	12	56	4
LMHB-D4-19-6-63H4	LMHB-D4-19-6-63C4	4	6	19	63	4
LMHB-D5-24-6-68H4	LMHB-D5-24-6-68C4	5	6	24	68	4
LMHB-D6-24-6-68H4	LMHB-D6-24-6-68C4	6	6	24	68	4
LMHB-D7-30-10-80H4	LMHB-D7-30-10-80C4	7	10	30	80	4
LMHB-D8-38-10-88H4	LMHB-D8-38-10-88C4	8	10	38	88	4
LMHB-D10-45-10-95H4	LMHB-D10-45-10-95C4	10	10	45	95	4
LMHB-D12-53-12-110H4	LMHB-D12-53-12-110C4	12	12	53	110	4
LMHB-D14-53-12-110H4	LMHB-D14-53-12-110C4	14	12	53	110	4
LMHB-D16-63-16-123H4	LMHB-D16-63-16-123C4	16	16	63	123	4
LMHB-D18-63-16-123H4	LMHB-D18-63-16-123C4	18	16	63	123	4
LMHB-D20-75-20-141H4	LMHB-D20-75-20-141C4	20	20	75	141	4
LMHB-D22-75-20-141H4	LMHB-D22-75-20-141C4	22	20	75	141	4
LMHB-D25-90-25-166H4	LMHB-D25-90-25-166C4	25	25	90	166	4

Описание обозначений

	Обозначение	Описание		Обозначение	Описание
Стандарт	DIN 338	Стандарт DIN338	Тип заточки ленточки	TYPE N	Тип N
	NAS 907	Стандарт NAS907		TYPE W	Тип W
	LIPU	Стандарт LIKON		TYPE UF	Тип UF
Материал	HSS	Материал HSS	Тип заточки торца	C	Тип C
	HSCo5	Материал HSSCo5		E	Тип E
	HSCo8	Материал HSSCo8		W	Тип W
Глубина сверления	1xD	1 диаметр	Направление вращения		Правое вращение
	3xD	3 диаметра			Левое вращение
	>10xD	Более 10 диаметров	Тип покрытия	ST	Оксидирование в паре
Угол заточки	118°	118		TiN	Покрытие TiN
	135°	135		TiAlN	Покрытие TiAlN
Тип хвостовика		Цилиндрический хвостовик	Охлаждение		Охлаждение маслом
		Хвостовик с конусом Морзе			Охлаждение воздухом
		Ступенчатый хвостовик			Охлаждение водной эмульсией

Описание материала и типов покрытий

При производстве сверл мы используем только высококачественную быстрорежущую сталь. Легирующие элементы помагают улучшить характерстики:

- Вольфрам и молибден - увеличивают износостойкость
- Ванадий - увеличивает износостойкость на чистовых операциях
- Кобальт - увеличивает красностойкость

Традиционно мы изготавливаем инструмент из 3 видов быстрорежущей стали

Вид	Обозначение	Твердость HRC	Применяемость	Принятые обозначения		
				США	Германия	Япония
HSS	HSS W6Mo5Cr4V2	63-66	Стандартный сплав для общего применения	M2	HS 6-5-2	SKH51
HSSE	HSS W6Mo5Cr4V2Co5	64-67	Сплав с повышенной красностойкостью, первый выбор для операций с недостаточным охлаждлением	M35	HS 6-5-2-5	SKH55
	HSS W2Mo9Cr4VCo8	65-68	Сплав с повышенной ккрасностойкостью и твердостью, первый выбор для обработки труднообрабатываемых материалов	M42	HS 2-9-1-8	SKH59

Иконка	Описание	Иконка	Описание
W	**Без покрытия** Рабочая поверхность без покрытия.	TiN	**Покрытие TiN** Данное покрытие имеет типичный желтый цвет. Тип PVD. Обеспечивает улучшенную производительность и стойкость инструмента.
ST	**Оксидирование в паровой среде** Данный вид покрытия дает темно синий цвет и обеспечивает смачивание режущей кромки СОЖ и предупреждает приваривание стружки. Тем самым предотвращается наростообразование.	TiAlN	**Покрытие TiAlN** Данное покрытие имеет высокую микротвердость и красностойкость. Инструмент с этим покрытием предназначен для высокоскоростного резания. Рекомендуется применять без СОЖ.
BR	**Тонкое оксидирование** *(бронзовый цвет)* *Данное покрытие представляет из себя тонкий слой оксидирования, главным образом используется на быстрорежущих сталях с кобальтом.*	TiCN	**Покрытие TiCN** Данное покрытие имеет низкий коэффициент трения. Выделяется высокой твердостью, прочностью и сопротивлению абразивному износу. Обеспечивает высокую производительность на труднообрабатываемых материалах.
BAW	**Двойной цвет** *(Оксидирование в паровой среде ленточек и шлифовка)* Данный вид покрытия применяется для идентификации специального инструмента. Оксидирование проводится всего инструмента, потом шлифуются: перемычка, ленточка, стружечная канавка.		

Таблица обрабатываемых материалов и групп обрабатываемости

Материал	ISO	Группа	Предел прочности, N/mm2
Стали	P1.1	Конструкционная сталь, нелегированная сталь C=0,1-0,25%	<500
	P1.2	Конструкционная сталь, нелегированная сталь C=0,25-0,55%	500-700
	P2	Низколегированная сталь	<850
	P3	Легирванная сталь	<850
	P4	Легированная сталь, закаленная и отпущенная сталь	850-1200
	H1	Закаленная сталь	1200-1600
Нержавеющие стали	M1	Легкообрабатываемая нержавеющая сталь	<850
	M2	Ферритная и мартенситная нержавеющая сталь	<1000
	M3	Аустенитная нержавеющая сталь	<1100
Чугуны	K1	Ковкий чугун	<500
	K2	Серый чугун	500-1000
	K3	Ковкий чугун, чугун с шаровидным графитом	<700
	K4	Ковкий чугун, чугун с шаровидным графитом	700-1000
Титановые сплавы	S1.2	Нелегированный титановый сплав Ti = 99.5%	<700
	S2.2	Легированный титановый сплав, α	<900
	S3.2	Легированный титановый сплав, β	900-1200
Жаропрочные сплавы	S1.2	Жаростойкие сплавы на основе железа	<700
	S2.2	Жаропрочные сплавы на осонве кобальта	<900
	S3.2	Жаропрочные сплавы на осонве никеля	900-1200
Медные сплавы	N3.1	Медь, латунь	<350
	N4.1	Бронза	<700
Алюминевые сплавы	N1.1	Алюминий и Магний	<350
	N1.2	Алюминевае сплавы с Si<0,5%	<500
	N1.3	Алюминевае сплавы с Si<10%	<400
	N2	Алюминевае сплавы с Si>10%	<1500
Другие материалы	O1	Графит	
	O2	Пластик	
	O3	Дерево	

Рекомендуемая подача

Даметр,	A	B	C	D	E	F	G
мм	мм/об						
0,5	0,006	0,007	0,008	0,01	0,012	0,014	0,016
1	0,008	0,012	0,014	0,016	0,018	0,02	0,023
2	0,025	0,032	0,04	0,05	0,063	0,08	0,1
2,5	0,032	0,04	0,05	0,063	0,08	0,1	0,125
3	0,04	0,05	0,063	0,08	0,1	0,125	0,16
4	0,05	0,063	0,08	0,1	0,116	0,16	0,2
5	0,05	0,063	0,08	0,1	0,125	0,16	0,2
6	0,063	0,08	0,1	0,125	0,150	0,2	0,25
8	0,08	0,1	0,125	0,16	0,19	0,25	0,315
10	0,1	0,125	0,16	0,2	0,228	0,315	0,35
13	0,1	0,125	0,16	0,2	0,25	0,315	0,35
16	0,125	0,16	0,2	0,25	0,315	0,35	0,4
20	0,16	0,2	0,25	0,315	0,35	0,4	0,45
25	0,2	0,25	0,315	0,35	0,4	0,4	0,5
30	0,2	0,25	0,315	0,35	0,4	0,45	0,5

Серия C102

	P1.1	P1.2	P2	K1	K2	K3	K4
Vc	32	30	25	30	25	20	15
Fz	E	E	D	D	D	D	D
СОЖ	✓	✓	✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓



Обозначение	d	L1	L2
LDH0050C102	0,5	22	6
LDH0055C102	0,55	24	7
LDH0060C102	0,6	24	7
LDH0065C102	0,65	26	8
LDH0070C102	0,7	28	9
LDH0075C102	0,75	28	9
LDH0080C102	0,8	30	10
LDH0085C102	0,85	30	10
LDH0090C102	0,9	32	11
LDH0095C102	0,95	32	11
LDH0100C102	1	34	12
LDH0105C102	1,05	34	12
LDH0110C102	1,1	36	14
LDH0115C102	1,15	36	14
LDH0120C102	1,2	38	16
LDH0125C102	1,25	38	16
LDH0130C102	1,3	38	16
LDH0135C102	1,35	40	18
LDH0140C102	1,4	40	18
LDH0145C102	1,45	40	18
LDH0150C102	1,5	40	18
LDH0155C102	1,55	43	20
LDH0160C102	1,6	43	20
LDH0165C102	1,65	43	20
LDH0170C102	1,7	43	20
LDH0175C102	1,75	46	22
LDH0180C102	1,8	46	22
LDH0185C102	1,85	46	22
LDH0190C102	1,9	46	22
LDH0195C102	1,95	49	24
LDH0200C102	2	49	24
LDH0205C102	2,05	49	24
LDH0210C102	2,1	49	24
LDH0215C102	2,15	53	27
LDH0220C102	2,2	53	27
LDH0225C102	2,25	53	27
LDH0230C102	2,3	53	27
LDH0235C102	2,35	53	27
LDH0240C102	2,4	57	30

Обозначение	d	L1	L2
LDH0245C102	2,45	57	30
LDH0250C102	2,5	57	30
LDH0255C102	2,55	57	30
LDH0260C102	2,6	57	30
LDH0265C102	2,65	57	30
LDH0270C102	2,7	61	33
LDH0275C102	2,75	61	33
LDH0280C102	2,8	61	33
LDH0285C102	2,85	61	33
LDH0290C102	2,9	61	33
LDH0295C102	2,95	61	33
LDH0300C102	3	61	33
LDH0305C102	3,05	65	36
LDH0310C102	3,1	65	36
LDH0315C102	3,15	65	36
LDH0320C102	3,2	65	36
LDH0325C102	3,25	65	36
LDH0330C102	3,3	65	36
LDH0335C102	3,35	65	36
LDH0340C102	3,4	70	39
LDH0345C102	3,45	70	39
LDH0350C102	3,5	70	39
LDH0355C102	3,55	70	39
LDH0360C102	3,6	70	39
LDH0365C102	3,65	70	39
LDH0370C102	3,7	70	39
LDH0375C102	3,75	70	39
LDH0380C102	3,8	75	43
LDH0385C102	3,85	75	43
LDH0390C102	3,9	75	43
LDH0395C102	3,95	75	43
LDH0400C102	4	75	43
LDH0405C102	4,05	75	43
LDH0410C102	4,1	75	43
LDH0415C102	4,15	75	43
LDH0420C102	4,2	75	43
LDH0425C102	4,25	75	43
LDH0430C102	4,3	80	47
LDH0435C102	4,35	80	47

Обозначение	d	L1	L2
LDH0440C102	4,4	80	47
LDH0445C102	4,45	80	47
LDH0450C102	4,5	80	47
LDH0455C102	4,55	80	47
LDH0460C102	4,6	80	47
LDH0465C102	4,65	80	47
LDH0470C102	4,7	80	47
LDH0475C102	4,75	80	47
LDH0480C102	4,8	86	52
LDH0485C102	4,85	86	52
LDH0490C102	4,9	86	52
LDH0495C102	4,95	86	52
LDH0500C102	5	86	52
LDH0505C102	5,05	86	52
LDH0510C102	5,1	86	52
LDH0515C102	5,15	86	52
LDH0520C102	5,2	86	52
LDH0525C102	5,25	86	52
LDH0530C102	5,3	86	52
LDH0535C102	5,35	93	57
LDH0540C102	5,4	93	57
LDH0545C102	5,45	93	57
LDH0550C102	5,5	93	57
LDH0555C102	5,55	93	57
LDH0560C102	5,6	93	57
LDH0565C102	5,65	93	57
LDH0570C102	5,7	93	57
LDH0575C102	5,75	93	57
LDH0580C102	5,8	93	57
LDH0585C102	5,85	93	57
LDH0590C102	5,9	93	57
LDH0595C102	5,95	93	57
LDH0600C102	6	93	57
LDH0605C102	6,05	101	63
LDH0610C102	6,1	101	63
LDH0615C102	6,15	101	63
LDH0620C102	6,2	101	63
LDH0625C102	6,25	101	63
LDH0630C102	6,3	101	63

Серия C102 *(продолжение)*

Обозначение	d	L1	L2
LDH0635C102	6,35	101	63
LDH0640C102	6,4	101	63
LDH0645C102	6,45	101	63
LDH0650C102	6,5	101	63
LDH0655C102	6,55	101	63
LDH0660C102	6,6	101	63
LDH0665C102	6,65	101	63
LDH0670C102	6,7	101	63
LDH0675C102	6,75	109	69
LDH0680C102	6,8	109	69
LDH0685C102	6,85	109	69
LDH0690C102	6,9	109	69
LDH0695C102	6,95	109	69
LDH0700C102	7	109	69
LDH0705C102	7,05	109	69
LDH0710C102	7,1	109	69
LDH0715C102	7,15	109	69
LDH0720C102	7,2	109	69
LDH0725C102	7,25	109	69
LDH0730C102	7,3	109	69
LDH0735C102	7,35	109	69
LDH0740C102	7,4	109	69
LDH0745C102	7,45	109	69
LDH0750C102	7,5	109	69
LDH0755C102	7,55	117	75
LDH0760C102	7,6	117	75
LDH0765C102	7,65	117	75
LDH0770C102	7,7	117	75
LDH0775C102	7,75	117	75
LDH0780C102	7,8	117	75
LDH0785C102	7,85	117	75
LDH0790C102	7,9	117	75
LDH0795C102	7,95	117	75
LDH0800C102	8	117	75
LDH0805C102	8,05	117	75
LDH0810C102	8,1	117	75
LDH0815C102	8,15	117	75
LDH0820C102	8,2	117	75
LDH0825C102	8,25	117	75
LDH0830C102	8,3	117	75
LDH0835C102	8,35	117	75
LDH0840C102	8,4	117	75
LDH0845C102	8,45	117	75
LDH0850C102	8,5	117	75
LDH0855C102	8,55	125	81

Обозначение	d	L1	L2
LDH0860C102	8,6	125	81
LDH0865C102	8,65	125	81
LDH0870C102	8,7	125	81
LDH0875C102	8,75	125	81
LDH0880C102	8,8	125	81
LDH0885C102	8,85	125	81
LDH0890C102	8,9	125	81
LDH0895C102	8,95	125	81
LDH0900C102	9	125	81
LDH0905C102	9,05	125	81
LDH0910C102	9,1	125	81
LDH0915C102	9,15	125	81
LDH0920C102	9,2	125	81
LDH0925C102	9,25	125	81
LDH0930C102	9,3	125	81
LDH0935C102	9,35	125	81
LDH0940C102	9,4	125	81
LDH0945C102	9,45	125	81
LDH0950C102	9,5	125	81
LDH0955C102	9,55	133	87
LDH0960C102	9,6	133	87
LDH0965C102	9,65	133	87
LDH0970C102	9,7	133	87
LDH0975C102	9,75	133	87
LDH0980C102	9,8	133	87
LDH0985C102	9,85	133	87
LDH0990C102	9,9	133	87
LDH0995C102	9,95	133	87
LDH1000C102	10	133	87
LDH1005C102	10,05	133	87
LDH1010C102	10,1	133	87
LDH1015C102	10,15	133	87
LDH1020C102	10,2	133	87
LDH1025C102	10,25	133	87
LDH1030C102	10,3	133	87
LDH1035C102	10,35	133	87
LDH1040C102	10,4	133	87
LDH1045C102	10,45	133	87
LDH1050C102	10,5	133	87
LDH1055C102	10,55	133	87
LDH1060C102	10,6	133	87
LDH1065C102	10,65	142	94
LDH1070C102	10,7	142	94
LDH1075C102	10,75	142	94
LDH1080C102	10,8	142	94

Обозначение	d	L1	L2
LDH1085C102	10,85	142	94
LDH1090C102	10,9	142	94
LDH1095C102	10,95	142	94
LDH1100C102	11	142	94
LDH1105C102	11,05	142	94
LDH1110C102	11,1	142	94
LDH1115C102	11,15	142	94
LDH1120C102	11,2	142	94
LDH1125C102	11,25	142	94
LDH1130C102	11,3	142	94
LDH1135C102	11,35	142	94
LDH1140C102	11,4	142	94
LDH1145C102	11,45	142	94
LDH1150C102	11,5	142	94
LDH1155C102	11,55	142	94
LDH1160C102	11,6	142	94
LDH1165C102	11,65	142	94
LDH1170C102	11,7	142	94
LDH1175C102	11,75	142	94
LDH1180C102	11,8	142	94
LDH1185C102	11,85	151	101
LDH1190C102	11,9	151	101
LDH1195C102	11,95	151	101
LDH1200C102	12	151	101
LDH1205C102	12,05	151	101
LDH1210C102	12,1	151	101
LDH1215C102	12,15	151	101
LDH1220C102	12,2	151	101
LDH1225C102	12,25	151	101
LDH1230C102	12,3	151	101
LDH1235C102	12,35	151	101
LDH1240C102	12,4	151	101
LDH1245C102	12,45	151	101
LDH1250C102	12,5	151	101
LDH1255C102	12,55	151	101
LDH1260C102	12,6	151	101
LDH1265C102	12,65	151	101
LDH1270C102	12,7	151	101
LDH1275C102	12,75	151	101
LDH1280C102	12,8	151	101
LDH1285C102	12,85	151	101
LDH1290C102	12,9	151	101
LDH1295C102	12,95	151	101
LDH1300C102	13	151	101

Серия C107

	P1.1	P1.2	P2	K1	K2	K3	K4
Vc	32	30	25	30	25	20	15
Fz	E	E	D	D	D	D	D
СОЖ	✓	✓	✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓

DIN 338 | HSS | 118° | C | 4xD | ST | TYPE N



Обозначение	d	L1	L2
LDH0050C107	0,5	22	6
LDH0055C107	0,55	24	7
LDH0060C107	0,6	24	7
LDH0065C107	0,65	26	8
LDH0070C107	0,7	28	9
LDH0075C107	0,75	28	9
LDH0080C107	0,8	30	10
LDH0085C107	0,85	30	10
LDH0090C107	0,9	32	11
LDH0095C107	0,95	32	11
LDH0100C107	1	34	12
LDH0105C107	1,05	34	12
LDH0110C107	1,1	36	14
LDH0115C107	1,15	36	14
LDH0120C107	1,2	38	16
LDH0125C107	1,25	38	16
LDH0130C107	1,3	38	16
LDH0135C107	1,35	40	18
LDH0140C107	1,4	40	18
LDH0145C107	1,45	40	18
LDH0150C107	1,5	40	18
LDH0155C107	1,55	43	20
LDH0160C107	1,6	43	20
LDH0165C107	1,65	43	20
LDH0170C107	1,7	43	20
LDH0175C107	1,75	46	22
LDH0180C107	1,8	46	22
LDH0185C107	1,85	46	22
LDH0190C107	1,9	46	22
LDH0195C107	1,95	49	24
LDH0200C107	2	49	24
LDH0205C107	2,05	49	24
LDH0210C107	2,1	49	24
LDH0215C107	2,15	53	27
LDH0220C107	2,2	53	27
LDH0225C107	2,25	53	27
LDH0230C107	2,3	53	27
LDH0235C107	2,35	53	27
LDH0240C107	2,4	57	30

Обозначение	d	L1	L2
LDH0245C107	2,45	57	30
LDH0250C107	2,5	57	30
LDH0255C107	2,55	57	30
LDH0260C107	2,6	57	30
LDH0265C107	2,65	57	30
LDH0270C107	2,7	61	33
LDH0275C107	2,75	61	33
LDH0280C107	2,8	61	33
LDH0285C107	2,85	61	33
LDH0290C107	2,9	61	33
LDH0295C107	2,95	61	33
LDH0300C107	3	61	33
LDH0305C107	3,05	65	36
LDH0310C107	3,1	65	36
LDH0315C107	3,15	65	36
LDH0320C107	3,2	65	36
LDH0325C107	3,25	65	36
LDH0330C107	3,3	65	36
LDH0335C107	3,35	65	36
LDH0340C107	3,4	70	39
LDH0345C107	3,45	70	39
LDH0350C107	3,5	70	39
LDH0355C107	3,55	70	39
LDH0360C107	3,6	70	39
LDH0365C107	3,65	70	39
LDH0370C107	3,7	70	39
LDH0375C107	3,75	70	39
LDH0380C107	3,8	75	43
LDH0385C107	3,85	75	43
LDH0390C107	3,9	75	43
LDH0395C107	3,95	75	43
LDH0400C107	4	75	43
LDH0405C107	4,05	75	43
LDH0410C107	4,1	75	43
LDH0415C107	4,15	75	43
LDH0420C107	4,2	75	43
LDH0425C107	4,25	75	43
LDH0430C107	4,3	80	47
LDH0435C107	4,35	80	47

Обозначение	d	L1	L2
LDH0440C107	4,4	80	47
LDH0445C107	4,45	80	47
LDH0450C107	4,5	80	47
LDH0455C107	4,55	80	47
LDH0460C107	4,6	80	47
LDH0465C107	4,65	80	47
LDH0470C107	4,7	80	47
LDH0475C107	4,75	80	47
LDH0480C107	4,8	86	52
LDH0485C107	4,85	86	52
LDH0490C107	4,9	86	52
LDH0495C107	4,95	86	52
LDH0500C107	5	86	52
LDH0505C107	5,05	86	52
LDH0510C107	5,1	86	52
LDH0515C107	5,15	86	52
LDH0520C107	5,2	86	52
LDH0525C107	5,25	86	52
LDH0530C107	5,3	86	52
LDH0535C107	5,35	93	57
LDH0540C107	5,4	93	57
LDH0545C107	5,45	93	57
LDH0550C107	5,5	93	57
LDH0555C107	5,55	93	57
LDH0560C107	5,6	93	57
LDH0565C107	5,65	93	57
LDH0570C107	5,7	93	57
LDH0575C107	5,75	93	57
LDH0580C107	5,8	93	57
LDH0585C107	5,85	93	57
LDH0590C107	5,9	93	57
LDH0595C107	5,95	93	57
LDH0600C107	6	93	57
LDH0605C107	6,05	101	63
LDH0610C107	6,1	101	63
LDH0615C107	6,15	101	63
LDH0620C107	6,2	101	63
LDH0625C107	6,25	101	63
LDH0630C107	6,3	101	63

Серия C107 *(продолжение)*

Обозначение	d	L1	L2
LDH0635C107	6,35	101	63
LDH0640C107	6,4	101	63
LDH0645C107	6,45	101	63
LDH0650C107	6,5	101	63
LDH0655C107	6,55	101	63
LDH0660C107	6,6	101	63
LDH0665C107	6,65	101	63
LDH0670C107	6,7	101	63
LDH0675C107	6,75	109	69
LDH0680C107	6,8	109	69
LDH0685C107	6,85	109	69
LDH0690C107	6,9	109	69
LDH0695C107	6,95	109	69
LDH0700C107	7	109	69
LDH0705C107	7,05	109	69
LDH0710C107	7,1	109	69
LDH0715C107	7,15	109	69
LDH0720C107	7,2	109	69
LDH0725C107	7,25	109	69
LDH0730C107	7,3	109	69
LDH0735C107	7,35	109	69
LDH0740C107	7,4	109	69
LDH0745C107	7,45	109	69
LDH0750C107	7,5	109	69
LDH0755C107	7,55	117	75
LDH0760C107	7,6	117	75
LDH0765C107	7,65	117	75
LDH0770C107	7,7	117	75
LDH0775C107	7,75	117	75
LDH0780C107	7,8	117	75
LDH0785C107	7,85	117	75
LDH0790C107	7,9	117	75
LDH0795C107	7,95	117	75
LDH0800C107	8	117	75
LDH0805C107	8,05	117	75
LDH0810C107	8,1	117	75
LDH0815C107	8,15	117	75
LDH0820C107	8,2	117	75
LDH0825C107	8,25	117	75
LDH0830C107	8,3	117	75
LDH0835C107	8,35	117	75
LDH0840C107	8,4	117	75
LDH0845C107	8,45	117	75
LDH0850C107	8,5	117	75
LDH0855C107	8,55	125	81

Обозначение	d	L1	L2
LDH0860C107	8,6	125	81
LDH0865C107	8,65	125	81
LDH0870C107	8,7	125	81
LDH0875C107	8,75	125	81
LDH0880C107	8,8	125	81
LDH0885C107	8,85	125	81
LDH0890C107	8,9	125	81
LDH0895C107	8,95	125	81
LDH0900C107	9	125	81
LDH0905C107	9,05	125	81
LDH0910C107	9,1	125	81
LDH0915C107	9,15	125	81
LDH0920C107	9,2	125	81
LDH0925C107	9,25	125	81
LDH0930C107	9,3	125	81
LDH0935C107	9,35	125	81
LDH0940C107	9,4	125	81
LDH0945C107	9,45	125	81
LDH0950C107	9,5	125	81
LDH0955C107	9,55	133	87
LDH0960C107	9,6	133	87
LDH0965C107	9,65	133	87
LDH0970C107	9,7	133	87
LDH0975C107	9,75	133	87
LDH0980C107	9,8	133	87
LDH0985C107	9,85	133	87
LDH0990C107	9,9	133	87
LDH0995C107	9,95	133	87
LDH1000C107	10	133	87
LDH1005C107	10,05	133	87
LDH1010C107	10,1	133	87
LDH1015C107	10,15	133	87
LDH1020C107	10,2	133	87
LDH1025C107	10,25	133	87
LDH1030C107	10,3	133	87
LDH1035C107	10,35	133	87
LDH1040C107	10,4	133	87
LDH1045C107	10,45	133	87
LDH1050C107	10,5	133	87
LDH1055C107	10,55	133	87
LDH1060C107	10,6	133	87
LDH1065C107	10,65	142	94
LDH1070C107	10,7	142	94
LDH1075C107	10,75	142	94
LDH1080C107	10,8	142	94

Обозначение	d	L1	L2
LDH1085C107	10,85	142	94
LDH1090C107	10,9	142	94
LDH1095C107	10,95	142	94
LDH1100C107	11	142	94
LDH1105C107	11,05	142	94
LDH1110C107	11,1	142	94
LDH1115C107	11,15	142	94
LDH1120C107	11,2	142	94
LDH1125C107	11,25	142	94
LDH1130C107	11,3	142	94
LDH1135C107	11,35	142	94
LDH1140C107	11,4	142	94
LDH1145C107	11,45	142	94
LDH1150C107	11,5	142	94
LDH1155C107	11,55	142	94
LDH1160C107	11,6	142	94
LDH1165C107	11,65	142	94
LDH1170C107	11,7	142	94
LDH1175C107	11,75	142	94
LDH1180C107	11,8	142	94
LDH1185C107	11,85	151	101
LDH1190C107	11,9	151	101
LDH1195C107	11,95	151	101
LDH1200C107	12	151	101
LDH1205C107	12,05	151	101
LDH1210C107	12,1	151	101
LDH1215C107	12,15	151	101
LDH1220C107	12,2	151	101
LDH1225C107	12,25	151	101
LDH1230C107	12,3	151	101
LDH1235C107	12,35	151	101
LDH1240C107	12,4	151	101
LDH1245C107	12,45	151	101
LDH1250C107	12,5	151	101
LDH1255C107	12,55	151	101
LDH1260C107	12,6	151	101
LDH1265C107	12,65	151	101
LDH1270C107	12,7	151	101
LDH1275C107	12,75	151	101
LDH1280C107	12,8	151	101
LDH1285C107	12,85	151	101
LDH1290C107	12,9	151	101
LDH1295C107	12,95	151	101
LDH1300C107	13	151	101

Серия C113

	N3.1	N4.1	O2
Vc	80	32	25
Fz	E	E	D
СОЖ			

DIN 338 | HSS | 118° | 4xD | TYPE H



Обозначение	d	L1	L2
LDH0050C113	0,5	22	6
LDH0055C113	0,55	24	7
LDH0060C113	0,6	24	7
LDH0065C113	0,65	26	8
LDH0070C113	0,7	28	9
LDH0075C113	0,75	28	9
LDH0080C113	0,8	30	10
LDH0085C113	0,85	30	10
LDH0090C113	0,9	32	11
LDH0095C113	0,95	32	11
LDH0100C113	1	34	12
LDH0105C113	1,05	34	12
LDH0110C113	1,1	36	14
LDH0115C113	1,15	36	14
LDH0120C113	1,2	38	16
LDH0125C113	1,25	38	16
LDH0130C113	1,3	38	16
LDH0135C113	1,35	40	18
LDH0140C113	1,4	40	18
LDH0145C113	1,45	40	18
LDH0150C113	1,5	40	18
LDH0155C113	1,55	43	20
LDH0160C113	1,6	43	20
LDH0165C113	1,65	43	20
LDH0170C113	1,7	43	20
LDH0175C113	1,75	46	22
LDH0180C113	1,8	46	22
LDH0185C113	1,85	46	22
LDH0190C113	1,9	46	22
LDH0195C113	1,95	49	24
LDH0200C113	2	49	24
LDH0205C113	2,05	49	24
LDH0210C113	2,1	49	24
LDH0215C113	2,15	53	27
LDH0220C113	2,2	53	27
LDH0225C113	2,25	53	27
LDH0230C113	2,3	53	27
LDH0235C113	2,35	53	27
LDH0240C113	2,4	57	30

Обозначение	d	L1	L2
LDH0245C113	2,45	57	30
LDH0250C113	2,5	57	30
LDH0255C113	2,55	57	30
LDH0260C113	2,6	57	30
LDH0265C113	2,65	57	30
LDH0270C113	2,7	61	33
LDH0275C113	2,75	61	33
LDH0280C113	2,8	61	33
LDH0285C113	2,85	61	33
LDH0290C113	2,9	61	33
LDH0295C113	2,95	61	33
LDH0300C113	3	61	33
LDH0305C113	3,05	65	36
LDH0310C113	3,1	65	36
LDH0315C113	3,15	65	36
LDH0320C113	3,2	65	36
LDH0325C113	3,25	65	36
LDH0330C113	3,3	65	36
LDH0335C113	3,35	65	36
LDH0340C113	3,4	70	39
LDH0345C113	3,45	70	39
LDH0350C113	3,5	70	39
LDH0355C113	3,55	70	39
LDH0360C113	3,6	70	39
LDH0365C113	3,65	70	39
LDH0370C113	3,7	70	39
LDH0375C113	3,75	70	39
LDH0380C113	3,8	75	43
LDH0385C113	3,85	75	43
LDH0390C113	3,9	75	43
LDH0395C113	3,95	75	43
LDH0400C113	4	75	43
LDH0405C113	4,05	75	43
LDH0410C113	4,1	75	43
LDH0415C113	4,15	75	43
LDH0420C113	4,2	75	43
LDH0425C113	4,25	75	43
LDH0430C113	4,3	80	47
LDH0435C113	4,35	80	47

Обозначение	d	L1	L2
LDH0440C113	4,4	80	47
LDH0445C113	4,45	80	47
LDH0450C113	4,5	80	47
LDH0455C113	4,55	80	47
LDH0460C113	4,6	80	47
LDH0465C113	4,65	80	47
LDH0470C113	4,7	80	47
LDH0475C113	4,75	80	47
LDH0480C113	4,8	86	52
LDH0485C113	4,85	86	52
LDH0490C113	4,9	86	52
LDH0495C113	4,95	86	52
LDH0500C113	5	86	52
LDH0505C113	5,05	86	52
LDH0510C113	5,1	86	52
LDH0515C113	5,15	86	52
LDH0520C113	5,2	86	52
LDH0525C113	5,25	86	52
LDH0530C113	5,3	86	52
LDH0535C113	5,35	93	57
LDH0540C113	5,4	93	57
LDH0545C113	5,45	93	57
LDH0550C113	5,5	93	57
LDH0555C113	5,55	93	57
LDH0560C113	5,6	93	57
LDH0565C113	5,65	93	57
LDH0570C113	5,7	93	57
LDH0575C113	5,75	93	57
LDH0580C113	5,8	93	57
LDH0585C113	5,85	93	57
LDH0590C113	5,9	93	57
LDH0595C113	5,95	93	57
LDH0600C113	6	93	57
LDH0605C113	6,05	101	63
LDH0610C113	6,1	101	63
LDH0615C113	6,15	101	63
LDH0620C113	6,2	101	63
LDH0625C113	6,25	101	63
LDH0630C113	6,3	101	63

Серия C113 *(продолжение)*

Обозначение	d	L1	L2
LDH0635C113	6,35	101	63
LDH0640C113	6,4	101	63
LDH0645C113	6,45	101	63
LDH0650C113	6,5	101	63
LDH0655C113	6,55	101	63
LDH0660C113	6,6	101	63
LDH0665C113	6,65	101	63
LDH0670C113	6,7	101	63
LDH0675C113	6,75	109	69
LDH0680C113	6,8	109	69
LDH0685C113	6,85	109	69
LDH0690C113	6,9	109	69
LDH0695C113	6,95	109	69
LDH0700C113	7	109	69
LDH0705C113	7,05	109	69
LDH0710C113	7,1	109	69
LDH0715C113	7,15	109	69
LDH0720C113	7,2	109	69
LDH0725C113	7,25	109	69
LDH0730C113	7,3	109	69
LDH0735C113	7,35	109	69
LDH0740C113	7,4	109	69
LDH0745C113	7,45	109	69
LDH0750C113	7,5	109	69
LDH0755C113	7,55	117	75
LDH0760C113	7,6	117	75
LDH0765C113	7,65	117	75
LDH0770C113	7,7	117	75
LDH0775C113	7,75	117	75
LDH0780C113	7,8	117	75
LDH0785C113	7,85	117	75
LDH0790C113	7,9	117	75
LDH0795C113	7,95	117	75
LDH0800C113	8	117	75
LDH0805C113	8,05	117	75
LDH0810C113	8,1	117	75
LDH0815C113	8,15	117	75
LDH0820C113	8,2	117	75
LDH0825C113	8,25	117	75
LDH0830C113	8,3	117	75
LDH0835C113	8,35	117	75
LDH0840C113	8,4	117	75
LDH0845C113	8,45	117	75
LDH0850C113	8,5	117	75
LDH0855C113	8,55	125	81

Обозначение	d	L1	L2
LDH0860C113	8,6	125	81
LDH0865C113	8,65	125	81
LDH0870C113	8,7	125	81
LDH0875C113	8,75	125	81
LDH0880C113	8,8	125	81
LDH0885C113	8,85	125	81
LDH0890C113	8,9	125	81
LDH0895C113	8,95	125	81
LDH0900C113	9	125	81
LDH0905C113	9,05	125	81
LDH0910C113	9,1	125	81
LDH0915C113	9,15	125	81
LDH0920C113	9,2	125	81
LDH0925C113	9,25	125	81
LDH0930C113	9,3	125	81
LDH0935C113	9,35	125	81
LDH0940C113	9,4	125	81
LDH0945C113	9,45	125	81
LDH0950C113	9,5	125	81
LDH0955C113	9,55	133	87
LDH0960C113	9,6	133	87
LDH0965C113	9,65	133	87
LDH0970C113	9,7	133	87
LDH0975C113	9,75	133	87
LDH0980C113	9,8	133	87
LDH0985C113	9,85	133	87
LDH0990C113	9,9	133	87
LDH0995C113	9,95	133	87
LDH1000C113	10	133	87
LDH1005C113	10,05	133	87
LDH1010C113	10,1	133	87
LDH1015C113	10,15	133	87
LDH1020C113	10,2	133	87
LDH1025C113	10,25	133	87
LDH1030C113	10,3	133	87
LDH1035C113	10,35	133	87
LDH1040C113	10,4	133	87
LDH1045C113	10,45	133	87
LDH1050C113	10,5	133	87
LDH1055C113	10,55	133	87
LDH1060C113	10,6	133	87
LDH1065C113	10,65	142	94
LDH1070C113	10,7	142	94
LDH1075C113	10,75	142	94
LDH1080C113	10,8	142	94

Обозначение	d	L1	L2
LDH1085C113	10,85	142	94
LDH1090C113	10,9	142	94
LDH1095C113	10,95	142	94
LDH1100C113	11	142	94
LDH1105C113	11,05	142	94
LDH1110C113	11,1	142	94
LDH1115C113	11,15	142	94
LDH1120C113	11,2	142	94
LDH1125C113	11,25	142	94
LDH1130C113	11,3	142	94
LDH1135C113	11,35	142	94
LDH1140C113	11,4	142	94
LDH1145C113	11,45	142	94
LDH1150C113	11,5	142	94
LDH1155C113	11,55	142	94
LDH1160C113	11,6	142	94
LDH1165C113	11,65	142	94
LDH1170C113	11,7	142	94
LDH1175C113	11,75	142	94
LDH1180C113	11,8	142	94
LDH1185C113	11,85	151	101
LDH1190C113	11,9	151	101
LDH1195C113	11,95	151	101
LDH1200C113	12	151	101
LDH1205C113	12,05	151	101
LDH1210C113	12,1	151	101
LDH1215C113	12,15	151	101
LDH1220C113	12,2	151	101
LDH1225C113	12,25	151	101
LDH1230C113	12,3	151	101
LDH1235C113	12,35	151	101
LDH1240C113	12,4	151	101
LDH1245C113	12,45	151	101
LDH1250C113	12,5	151	101
LDH1255C113	12,55	151	101
LDH1260C113	12,6	151	101
LDH1265C113	12,65	151	101
LDH1270C113	12,7	151	101
LDH1275C113	12,75	151	101
LDH1280C113	12,8	151	101
LDH1285C113	12,85	151	101
LDH1290C113	12,9	151	101
LDH1295C113	12,95	151	101
LDH1300C113	13	151	101

Серия C115

	N1.1	N1.2	N1.3	N2
Vc	80	80	80	40
Fz	F	F	F	D
СОЖ	✓	✓	✓	✓



Обозначение	d	L1	L2
LDH0050C115	0,5	22	6
LDH0055C115	0,55	24	7
LDH0060C115	0,6	24	7
LDH0065C115	0,65	26	8
LDH0070C115	0,7	28	9
LDH0075C115	0,75	28	9
LDH0080C115	0,8	30	10
LDH0085C115	0,85	30	10
LDH0090C115	0,9	32	11
LDH0095C115	0,95	32	11
LDH0100C115	1	34	12
LDH0105C115	1,05	34	12
LDH0110C115	1,1	36	14
LDH0115C115	1,15	36	14
LDH0120C115	1,2	38	16
LDH0125C115	1,25	38	16
LDH0130C115	1,3	38	16
LDH0135C115	1,35	40	18
LDH0140C115	1,4	40	18
LDH0145C115	1,45	40	18
LDH0150C115	1,5	40	18
LDH0155C115	1,55	43	20
LDH0160C115	1,6	43	20
LDH0165C115	1,65	43	20
LDH0170C115	1,7	43	20
LDH0175C115	1,75	46	22
LDH0180C115	1,8	46	22
LDH0185C115	1,85	46	22
LDH0190C115	1,9	46	22
LDH0195C115	1,95	49	24
LDH0200C115	2	49	24
LDH0205C115	2,05	49	24
LDH0210C115	2,1	49	24
LDH0215C115	2,15	53	27
LDH0220C115	2,2	53	27
LDH0225C115	2,25	53	27
LDH0230C115	2,3	53	27
LDH0235C115	2,35	53	27
LDH0240C115	2,4	57	30

Обозначение	d	L1	L2
LDH0245C115	2,45	57	30
LDH0250C115	2,5	57	30
LDH0255C115	2,55	57	30
LDH0260C115	2,6	57	30
LDH0265C115	2,65	57	30
LDH0270C115	2,7	61	33
LDH0275C115	2,75	61	33
LDH0280C115	2,8	61	33
LDH0285C115	2,85	61	33
LDH0290C115	2,9	61	33
LDH0295C115	2,95	61	33
LDH0300C115	3	61	33
LDH0305C115	3,05	65	36
LDH0310C115	3,1	65	36
LDH0315C115	3,15	65	36
LDH0320C115	3,2	65	36
LDH0325C115	3,25	65	36
LDH0330C115	3,3	65	36
LDH0335C115	3,35	65	36
LDH0340C115	3,4	70	39
LDH0345C115	3,45	70	39
LDH0350C115	3,5	70	39
LDH0355C115	3,55	70	39
LDH0360C115	3,6	70	39
LDH0365C115	3,65	70	39
LDH0370C115	3,7	70	39
LDH0375C115	3,75	70	39
LDH0380C115	3,8	75	43
LDH0385C115	3,85	75	43
LDH0390C115	3,9	75	43
LDH0395C115	3,95	75	43
LDH0400C115	4	75	43
LDH0405C115	4,05	75	43
LDH0410C115	4,1	75	43
LDH0415C115	4,15	75	43
LDH0420C115	4,2	75	43
LDH0425C115	4,25	75	43
LDH0430C115	4,3	80	47
LDH0435C115	4,35	80	47

Обозначение	d	L1	L2
LDH0440C115	4,4	80	47
LDH0445C115	4,45	80	47
LDH0450C115	4,5	80	47
LDH0455C115	4,55	80	47
LDH0460C115	4,6	80	47
LDH0465C115	4,65	80	47
LDH0470C115	4,7	80	47
LDH0475C115	4,75	80	47
LDH0480C115	4,8	86	52
LDH0485C115	4,85	86	52
LDH0490C115	4,9	86	52
LDH0495C115	4,95	86	52
LDH0500C115	5	86	52
LDH0505C115	5,05	86	52
LDH0510C115	5,1	86	52
LDH0515C115	5,15	86	52
LDH0520C115	5,2	86	52
LDH0525C115	5,25	86	52
LDH0530C115	5,3	86	52
LDH0535C115	5,35	93	57
LDH0540C115	5,4	93	57
LDH0545C115	5,45	93	57
LDH0550C115	5,5	93	57
LDH0555C115	5,55	93	57
LDH0560C115	5,6	93	57
LDH0565C115	5,65	93	57
LDH0570C115	5,7	93	57
LDH0575C115	5,75	93	57
LDH0580C115	5,8	93	57
LDH0585C115	5,85	93	57
LDH0590C115	5,9	93	57
LDH0595C115	5,95	93	57
LDH0600C115	6	93	57
LDH0605C115	6,05	101	63
LDH0610C115	6,1	101	63
LDH0615C115	6,15	101	63
LDH0620C115	6,2	101	63
LDH0625C115	6,25	101	63
LDH0630C115	6,3	101	63

Серия C115 *(продолжение)*

Обозначение	d	L1	L2
LDH0635C115	6,35	101	63
LDH0640C115	6,4	101	63
LDH0645C115	6,45	101	63
LDH0650C115	6,5	101	63
LDH0655C115	6,55	101	63
LDH0660C115	6,6	101	63
LDH0665C115	6,65	101	63
LDH0670C115	6,7	101	63
LDH0675C115	6,75	109	69
LDH0680C115	6,8	109	69
LDH0685C115	6,85	109	69
LDH0690C115	6,9	109	69
LDH0695C115	6,95	109	69
LDH0700C115	7	109	69
LDH0705C115	7,05	109	69
LDH0710C115	7,1	109	69
LDH0715C115	7,15	109	69
LDH0720C115	7,2	109	69
LDH0725C115	7,25	109	69
LDH0730C115	7,3	109	69
LDH0735C115	7,35	109	69
LDH0740C115	7,4	109	69
LDH0745C115	7,45	109	69
LDH0750C115	7,5	109	69
LDH0755C115	7,55	117	75
LDH0760C115	7,6	117	75
LDH0765C115	7,65	117	75
LDH0770C115	7,7	117	75
LDH0775C115	7,75	117	75
LDH0780C115	7,8	117	75
LDH0785C115	7,85	117	75
LDH0790C115	7,9	117	75
LDH0795C115	7,95	117	75
LDH0800C115	8	117	75
LDH0805C115	8,05	117	75
LDH0810C115	8,1	117	75
LDH0815C115	8,15	117	75
LDH0820C115	8,2	117	75
LDH0825C115	8,25	117	75
LDH0830C115	8,3	117	75
LDH0835C115	8,35	117	75
LDH0840C115	8,4	117	75
LDH0845C115	8,45	117	75
LDH0850C115	8,5	117	75
LDH0855C115	8,55	125	81

Обозначение	d	L1	L2
LDH0860C115	8,6	125	81
LDH0865C115	8,65	125	81
LDH0870C115	8,7	125	81
LDH0875C115	8,75	125	81
LDH0880C115	8,8	125	81
LDH0885C115	8,85	125	81
LDH0890C115	8,9	125	81
LDH0895C115	8,95	125	81
LDH0900C115	9	125	81
LDH0905C115	9,05	125	81
LDH0910C115	9,1	125	81
LDH0915C115	9,15	125	81
LDH0920C115	9,2	125	81
LDH0925C115	9,25	125	81
LDH0930C115	9,3	125	81
LDH0935C115	9,35	125	81
LDH0940C115	9,4	125	81
LDH0945C115	9,45	125	81
LDH0950C115	9,5	125	81
LDH0955C115	9,55	133	87
LDH0960C115	9,6	133	87
LDH0965C115	9,65	133	87
LDH0970C115	9,7	133	87
LDH0975C115	9,75	133	87
LDH0980C115	9,8	133	87
LDH0985C115	9,85	133	87
LDH0990C115	9,9	133	87
LDH0995C115	9,95	133	87
LDH1000C115	10	133	87
LDH1005C115	10,05	133	87
LDH1010C115	10,1	133	87
LDH1015C115	10,15	133	87
LDH1020C115	10,2	133	87
LDH1025C115	10,25	133	87
LDH1030C115	10,3	133	87
LDH1035C115	10,35	133	87
LDH1040C115	10,4	133	87
LDH1045C115	10,45	133	87
LDH1050C115	10,5	133	87
LDH1055C115	10,55	133	87
LDH1060C115	10,6	133	87
LDH1065C115	10,65	142	94
LDH1070C115	10,7	142	94
LDH1075C115	10,75	142	94
LDH1080C115	10,8	142	94

Обозначение	d	L1	L2
LDH1085C115	10,85	142	94
LDH1090C115	10,9	142	94
LDH1095C115	10,95	142	94
LDH1100C115	11	142	94
LDH1105C115	11,05	142	94
LDH1110C115	11,1	142	94
LDH1115C115	11,15	142	94
LDH1120C115	11,2	142	94
LDH1125C115	11,25	142	94
LDH1130C115	11,3	142	94
LDH1135C115	11,35	142	94
LDH1140C115	11,4	142	94
LDH1145C115	11,45	142	94
LDH1150C115	11,5	142	94
LDH1155C115	11,55	142	94
LDH1160C115	11,6	142	94
LDH1165C115	11,65	142	94
LDH1170C115	11,7	142	94
LDH1175C115	11,75	142	94
LDH1180C115	11,8	142	94
LDH1185C115	11,85	151	101
LDH1190C115	11,9	151	101
LDH1195C115	11,95	151	101
LDH1200C115	12	151	101
LDH1205C115	12,05	151	101
LDH1210C115	12,1	151	101
LDH1215C115	12,15	151	101
LDH1220C115	12,2	151	101
LDH1225C115	12,25	151	101
LDH1230C115	12,3	151	101
LDH1235C115	12,35	151	101
LDH1240C115	12,4	151	101
LDH1245C115	12,45	151	101
LDH1250C115	12,5	151	101
LDH1255C115	12,55	151	101
LDH1260C115	12,6	151	101
LDH1265C115	12,65	151	101
LDH1270C115	12,7	151	101
LDH1275C115	12,75	151	101
LDH1280C115	12,8	151	101
LDH1285C115	12,85	151	101
LDH1290C115	12,9	151	101
LDH1295C115	12,95	151	101
LDH1300C115	13	151	101

Серия C11C

DIN 338 | HSS | 130° | C | 5xD | ST | TYPE D100

	P2	K1	K2	K3	K4	N3.1	N3.2	N1.1	N1.2	O2
Vc	32	32	25	28	20	32	40	63	50	16
Fz	E	E	E	E	E	D	D	D	D	C
СОЖ	●	● ○	● ○	● ○	● ○	●	●	●	●	○



Обозначение	d	L1	L2
LDH0050C11C	0,5	22	6
LDH0055C11C	0,55	24	7
LDH0060C11C	0,6	24	7
LDH0065C11C	0,65	26	8
LDH0070C11C	0,7	28	9
LDH0075C11C	0,75	28	9
LDH0080C11C	0,8	30	10
LDH0085C11C	0,85	30	10
LDH0090C11C	0,9	32	11
LDH0095C11C	0,95	32	11
LDH0100C11C	1	34	12
LDH0105C11C	1,05	34	12
LDH0110C11C	1,1	36	14
LDH0115C11C	1,15	36	14
LDH0120C11C	1,2	38	16
LDH0125C11C	1,25	38	16
LDH0130C11C	1,3	38	16
LDH0135C11C	1,35	40	18
LDH0140C11C	1,4	40	18
LDH0145C11C	1,45	40	18
LDH0150C11C	1,5	40	18
LDH0155C11C	1,55	43	20
LDH0160C11C	1,6	43	20
LDH0165C11C	1,65	43	20
LDH0170C11C	1,7	43	20
LDH0175C11C	1,75	46	22
LDH0180C11C	1,8	46	22
LDH0185C11C	1,85	46	22
LDH0190C11C	1,9	46	22
LDH0195C11C	1,95	49	24
LDH0200C11C	2	49	24
LDH0205C11C	2,05	49	24
LDH0210C11C	2,1	49	24
LDH0215C11C	2,15	53	27
LDH0220C11C	2,2	53	27
LDH0225C11C	2,25	53	27
LDH0230C11C	2,3	53	27
LDH0235C11C	2,35	53	27
LDH0240C11C	2,4	57	30

Обозначение	d	L1	L2
LDH0245C11C	2,45	57	30
LDH0250C11C	2,5	57	30
LDH0255C11C	2,55	57	30
LDH0260C11C	2,6	57	30
LDH0265C11C	2,65	57	30
LDH0270C11C	2,7	61	33
LDH0275C11C	2,75	61	33
LDH0280C11C	2,8	61	33
LDH0285C11C	2,85	61	33
LDH0290C11C	2,9	61	33
LDH0295C11C	2,95	61	33
LDH0300C11C	3	61	33
LDH0305C11C	3,05	65	36
LDH0310C11C	3,1	65	36
LDH0315C11C	3,15	65	36
LDH0320C11C	3,2	65	36
LDH0325C11C	3,25	65	36
LDH0330C11C	3,3	65	36
LDH0335C11C	3,35	65	36
LDH0340C11C	3,4	70	39
LDH0345C11C	3,45	70	39
LDH0350C11C	3,5	70	39
LDH0355C11C	3,55	70	39
LDH0360C11C	3,6	70	39
LDH0365C11C	3,65	70	39
LDH0370C11C	3,7	70	39
LDH0375C11C	3,75	70	39
LDH0380C11C	3,8	75	43
LDH0385C11C	3,85	75	43
LDH0390C11C	3,9	75	43
LDH0395C11C	3,95	75	43
LDH0400C11C	4	75	43
LDH0405C11C	4,05	75	43
LDH0410C11C	4,1	75	43
LDH0415C11C	4,15	75	43
LDH0420C11C	4,2	75	43
LDH0425C11C	4,25	75	43
LDH0430C11C	4,3	80	47
LDH0435C11C	4,35	80	47

Обозначение	d	L1	L2
LDH0440C11C	4,4	80	47
LDH0445C11C	4,45	80	47
LDH0450C11C	4,5	80	47
LDH0455C11C	4,55	80	47
LDH0460C11C	4,6	80	47
LDH0465C11C	4,65	80	47
LDH0470C11C	4,7	80	47
LDH0475C11C	4,75	80	47
LDH0480C11C	4,8	86	52
LDH0485C11C	4,85	86	52
LDH0490C11C	4,9	86	52
LDH0495C11C	4,95	86	52
LDH0500C11C	5	86	52
LDH0505C11C	5,05	86	52
LDH0510C11C	5,1	86	52
LDH0515C11C	5,15	86	52
LDH0520C11C	5,2	86	52
LDH0525C11C	5,25	86	52
LDH0530C11C	5,3	86	52
LDH0535C11C	5,35	93	57
LDH0540C11C	5,4	93	57
LDH0545C11C	5,45	93	57
LDH0550C11C	5,5	93	57
LDH0555C11C	5,55	93	57
LDH0560C11C	5,6	93	57
LDH0565C11C	5,65	93	57
LDH0570C11C	5,7	93	57
LDH0575C11C	5,75	93	57
LDH0580C11C	5,8	93	57
LDH0585C11C	5,85	93	57
LDH0590C11C	5,9	93	57
LDH0595C11C	5,95	93	57
LDH0600C11C	6	93	57
LDH0605C11C	6,05	101	63
LDH0610C11C	6,1	101	63
LDH0615C11C	6,15	101	63
LDH0620C11C	6,2	101	63
LDH0625C11C	6,25	101	63
LDH0630C11C	6,3	101	63

Серия C11C *(продолжение)*

Обозначение	d	L1	L2
LDH0635C11C	6,35	101	63
LDH0640C11C	6,4	101	63
LDH0645C11C	6,45	101	63
LDH0650C11C	6,5	101	63
LDH0655C11C	6,55	101	63
LDH0660C11C	6,6	101	63
LDH0665C11C	6,65	101	63
LDH0670C11C	6,7	101	63
LDH0675C11C	6,75	109	69
LDH0680C11C	6,8	109	69
LDH0685C11C	6,85	109	69
LDH0690C11C	6,9	109	69
LDH0695C11C	6,95	109	69
LDH0700C11C	7	109	69
LDH0705C11C	7,05	109	69
LDH0710C11C	7,1	109	69
LDH0715C11C	7,15	109	69
LDH0720C11C	7,2	109	69
LDH0725C11C	7,25	109	69
LDH0730C11C	7,3	109	69
LDH0735C11C	7,35	109	69
LDH0740C11C	7,4	109	69
LDH0745C11C	7,45	109	69
LDH0750C11C	7,5	109	69
LDH0755C11C	7,55	117	75
LDH0760C11C	7,6	117	75
LDH0765C11C	7,65	117	75
LDH0770C11C	7,7	117	75
LDH0775C11C	7,75	117	75
LDH0780C11C	7,8	117	75
LDH0785C11C	7,85	117	75
LDH0790C11C	7,9	117	75
LDH0795C11C	7,95	117	75
LDH0800C11C	8	117	75
LDH0805C11C	8,05	117	75
LDH0810C11C	8,1	117	75
LDH0815C11C	8,15	117	75
LDH0820C11C	8,2	117	75
LDH0825C11C	8,25	117	75
LDH0830C11C	8,3	117	75
LDH0835C11C	8,35	117	75
LDH0840C11C	8,4	117	75
LDH0845C11C	8,45	117	75
LDH0850C11C	8,5	117	75
LDH0855C11C	8,55	125	81

Обозначение	d	L1	L2
LDH0860C11C	8,6	125	81
LDH0865C11C	8,65	125	81
LDH0870C11C	8,7	125	81
LDH0875C11C	8,75	125	81
LDH0880C11C	8,8	125	81
LDH0885C11C	8,85	125	81
LDH0890C11C	8,9	125	81
LDH0895C11C	8,95	125	81
LDH0900C11C	9	125	81
LDH0905C11C	9,05	125	81
LDH0910C11C	9,1	125	81
LDH0915C11C	9,15	125	81
LDH0920C11C	9,2	125	81
LDH0925C11C	9,25	125	81
LDH0930C11C	9,3	125	81
LDH0935C11C	9,35	125	81
LDH0940C11C	9,4	125	81
LDH0945C11C	9,45	125	81
LDH0950C11C	9,5	125	81
LDH0955C11C	9,55	133	87
LDH0960C11C	9,6	133	87
LDH0965C11C	9,65	133	87
LDH0970C11C	9,7	133	87
LDH0975C11C	9,75	133	87
LDH0980C11C	9,8	133	87
LDH0985C11C	9,85	133	87
LDH0990C11C	9,9	133	87
LDH0995C11C	9,95	133	87
LDH1000C11C	10	133	87
LDH1005C11C	10,05	133	87
LDH1010C11C	10,1	133	87
LDH1015C11C	10,15	133	87
LDH1020C11C	10,2	133	87
LDH1025C11C	10,25	133	87
LDH1030C11C	10,3	133	87
LDH1035C11C	10,35	133	87
LDH1040C11C	10,4	133	87
LDH1045C11C	10,45	133	87
LDH1050C11C	10,5	133	87
LDH1055C11C	10,55	133	87
LDH1060C11C	10,6	133	87
LDH1065C11C	10,65	142	94
LDH1070C11C	10,7	142	94
LDH1075C11C	10,75	142	94
LDH1080C11C	10,8	142	94

Обозначение	d	L1	L2
LDH1085C11C	10,85	142	94
LDH1090C11C	10,9	142	94
LDH1095C11C	10,95	142	94
LDH1100C11C	11	142	94
LDH1105C11C	11,05	142	94
LDH1110C11C	11,1	142	94
LDH1115C11C	11,15	142	94
LDH1120C11C	11,2	142	94
LDH1125C11C	11,25	142	94
LDH1130C11C	11,3	142	94
LDH1135C11C	11,35	142	94
LDH1140C11C	11,4	142	94
LDH1145C11C	11,45	142	94
LDH1150C11C	11,5	142	94
LDH1155C11C	11,55	142	94
LDH1160C11C	11,6	142	94
LDH1165C11C	11,65	142	94
LDH1170C11C	11,7	142	94
LDH1175C11C	11,75	142	94
LDH1180C11C	11,8	142	94
LDH1185C11C	11,85	151	101
LDH1190C11C	11,9	151	101
LDH1195C11C	11,95	151	101
LDH1200C11C	12	151	101
LDH1205C11C	12,05	151	101
LDH1210C11C	12,1	151	101
LDH1215C11C	12,15	151	101
LDH1220C11C	12,2	151	101
LDH1225C11C	12,25	151	101
LDH1230C11C	12,3	151	101
LDH1235C11C	12,35	151	101
LDH1240C11C	12,4	151	101
LDH1245C11C	12,45	151	101
LDH1250C11C	12,5	151	101
LDH1255C11C	12,55	151	101
LDH1260C11C	12,6	151	101
LDH1265C11C	12,65	151	101
LDH1270C11C	12,7	151	101
LDH1275C11C	12,75	151	101
LDH1280C11C	12,8	151	101
LDH1285C11C	12,85	151	101
LDH1290C11C	12,9	151	101
LDH1295C11C	12,95	151	101
LDH1300C11C	13	151	101

Серия C125

DIN 338 | HSCo5 | 135° | C | 4xD | BR | TYPE N

	P1.1	P1.2	P2	P3	P4	H1.	K4	S1.1	S2.1	S3.1	S1.2	S2.2	S3.2
Vc	35	32	27	24	12	10	10	28	20	11	15	7	6
Fz	F	F	D	D	C	B	B	E	C	B	F	D	A
СОЖ	●	●	●	●	●	● ○	●	●	●	●	●	●	●



Обозначение	d	L1	L2
LDH0050C125	0,5	22	6
LDH0055C125	0,55	24	7
LDH0060C125	0,6	24	7
LDH0065C125	0,65	26	8
LDH0070C125	0,7	28	9
LDH0075C125	0,75	28	9
LDH0080C125	0,8	30	10
LDH0085C125	0,85	30	10
LDH0090C125	0,9	32	11
LDH0095C125	0,95	32	11
LDH0100C125	1	34	12
LDH0105C125	1,05	34	12
LDH0110C125	1,1	36	14
LDH0115C125	1,15	36	14
LDH0120C125	1,2	38	16
LDH0125C125	1,25	38	16
LDH0130C125	1,3	38	16
LDH0135C125	1,35	40	18
LDH0140C125	1,4	40	18
LDH0145C125	1,45	40	18
LDH0150C125	1,5	40	18
LDH0155C125	1,55	43	20
LDH0160C125	1,6	43	20
LDH0165C125	1,65	43	20
LDH0170C125	1,7	43	20
LDH0175C125	1,75	46	22
LDH0180C125	1,8	46	22
LDH0185C125	1,85	46	22
LDH0190C125	1,9	46	22
LDH0195C125	1,95	49	24
LDH0200C125	2	49	24
LDH0205C125	2,05	49	24
LDH0210C125	2,1	49	24
LDH0215C125	2,15	53	27
LDH0220C125	2,2	53	27
LDH0225C125	2,25	53	27
LDH0230C125	2,3	53	27
LDH0235C125	2,35	53	27
LDH0240C125	2,4	57	30

Обозначение	d	L1	L2
LDH0245C125	2,45	57	30
LDH0250C125	2,5	57	30
LDH0255C125	2,55	57	30
LDH0260C125	2,6	57	30
LDH0265C125	2,65	57	30
LDH0270C125	2,7	61	33
LDH0275C125	2,75	61	33
LDH0280C125	2,8	61	33
LDH0285C125	2,85	61	33
LDH0290C125	2,9	61	33
LDH0295C125	2,95	61	33
LDH0300C125	3	61	33
LDH0305C125	3,05	65	36
LDH0310C125	3,1	65	36
LDH0315C125	3,15	65	36
LDH0320C125	3,2	65	36
LDH0325C125	3,25	65	36
LDH0330C125	3,3	65	36
LDH0335C125	3,35	65	36
LDH0340C125	3,4	70	39
LDH0345C125	3,45	70	39
LDH0350C125	3,5	70	39
LDH0355C125	3,55	70	39
LDH0360C125	3,6	70	39
LDH0365C125	3,65	70	39
LDH0370C125	3,7	70	39
LDH0375C125	3,75	70	39
LDH0380C125	3,8	75	43
LDH0385C125	3,85	75	43
LDH0390C125	3,9	75	43
LDH0395C125	3,95	75	43
LDH0400C125	4	75	43
LDH0405C125	4,05	75	43
LDH0410C125	4,1	75	43
LDH0415C125	4,15	75	43
LDH0420C125	4,2	75	43
LDH0425C125	4,25	75	43
LDH0430C125	4,3	80	47
LDH0435C125	4,35	80	47

Обозначение	d	L1	L2
LDH0440C125	4,4	80	47
LDH0445C125	4,45	80	47
LDH0450C125	4,5	80	47
LDH0455C125	4,55	80	47
LDH0460C125	4,6	80	47
LDH0465C125	4,65	80	47
LDH0470C125	4,7	80	47
LDH0475C125	4,75	80	47
LDH0480C125	4,8	86	52
LDH0485C125	4,85	86	52
LDH0490C125	4,9	86	52
LDH0495C125	4,95	86	52
LDH0500C125	5	86	52
LDH0505C125	5,05	86	52
LDH0510C125	5,1	86	52
LDH0515C125	5,15	86	52
LDH0520C125	5,2	86	52
LDH0525C125	5,25	86	52
LDH0530C125	5,3	86	52
LDH0535C125	5,35	93	57
LDH0540C125	5,4	93	57
LDH0545C125	5,45	93	57
LDH0550C125	5,5	93	57
LDH0555C125	5,55	93	57
LDH0560C125	5,6	93	57
LDH0565C125	5,65	93	57
LDH0570C125	5,7	93	57
LDH0575C125	5,75	93	57
LDH0580C125	5,8	93	57
LDH0585C125	5,85	93	57
LDH0590C125	5,9	93	57
LDH0595C125	5,95	93	57
LDH0600C125	6	93	57
LDH0605C125	6,05	101	63
LDH0610C125	6,1	101	63
LDH0615C125	6,15	101	63
LDH0620C125	6,2	101	63
LDH0625C125	6,25	101	63
LDH0630C125	6,3	101	63

Серия C125 *(продолжение)*

Обозначение	d	L1	L2
LDH0635C125	6,35	101	63
LDH0640C125	6,4	101	63
LDH0645C125	6,45	101	63
LDH0650C125	6,5	101	63
LDH0655C125	6,55	101	63
LDH0660C125	6,6	101	63
LDH0665C125	6,65	101	63
LDH0670C125	6,7	101	63
LDH0675C125	6,75	109	69
LDH0680C125	6,8	109	69
LDH0685C125	6,85	109	69
LDH0690C125	6,9	109	69
LDH0695C125	6,95	109	69
LDH0700C125	7	109	69
LDH0705C125	7,05	109	69
LDH0710C125	7,1	109	69
LDH0715C125	7,15	109	69
LDH0720C125	7,2	109	69
LDH0725C125	7,25	109	69
LDH0730C125	7,3	109	69
LDH0735C125	7,35	109	69
LDH0740C125	7,4	109	69
LDH0745C125	7,45	109	69
LDH0750C125	7,5	109	69
LDH0755C125	7,55	117	75
LDH0760C125	7,6	117	75
LDH0765C125	7,65	117	75
LDH0770C125	7,7	117	75
LDH0775C125	7,75	117	75
LDH0780C125	7,8	117	75
LDH0785C125	7,85	117	75
LDH0790C125	7,9	117	75
LDH0795C125	7,95	117	75
LDH0800C125	8	117	75
LDH0805C125	8,05	117	75
LDH0810C125	8,1	117	75
LDH0815C125	8,15	117	75
LDH0820C125	8,2	117	75
LDH0825C125	8,25	117	75
LDH0830C125	8,3	117	75
LDH0835C125	8,35	117	75
LDH0840C125	8,4	117	75
LDH0845C125	8,45	117	75
LDH0850C125	8,5	117	75
LDH0855C125	8,55	125	81

Обозначение	d	L1	L2
LDH0860C125	8,6	125	81
LDH0865C125	8,65	125	81
LDH0870C125	8,7	125	81
LDH0875C125	8,75	125	81
LDH0880C125	8,8	125	81
LDH0885C125	8,85	125	81
LDH0890C125	8,9	125	81
LDH0895C125	8,95	125	81
LDH0900C125	9	125	81
LDH0905C125	9,05	125	81
LDH0910C125	9,1	125	81
LDH0915C125	9,15	125	81
LDH0920C125	9,2	125	81
LDH0925C125	9,25	125	81
LDH0930C125	9,3	125	81
LDH0935C125	9,35	125	81
LDH0940C125	9,4	125	81
LDH0945C125	9,45	125	81
LDH0950C125	9,5	125	81
LDH0955C125	9,55	133	87
LDH0960C125	9,6	133	87
LDH0965C125	9,65	133	87
LDH0970C125	9,7	133	87
LDH0975C125	9,75	133	87
LDH0980C125	9,8	133	87
LDH0985C125	9,85	133	87
LDH0990C125	9,9	133	87
LDH0995C125	9,95	133	87
LDH1000C125	10	133	87
LDH1005C125	10,05	133	87
LDH1010C125	10,1	133	87
LDH1015C125	10,15	133	87
LDH1020C125	10,2	133	87
LDH1025C125	10,25	133	87
LDH1030C125	10,3	133	87
LDH1035C125	10,35	133	87
LDH1040C125	10,4	133	87
LDH1045C125	10,45	133	87
LDH1050C125	10,5	133	87
LDH1055C125	10,55	133	87
LDH1060C125	10,6	133	87
LDH1065C125	10,65	142	94
LDH1070C125	10,7	142	94
LDH1075C125	10,75	142	94
LDH1080C125	10,8	142	94

Обозначение	d	L1	L2
LDH1085C125	10,85	142	94
LDH1090C125	10,9	142	94
LDH1095C125	10,95	142	94
LDH1100C125	11	142	94
LDH1105C125	11,05	142	94
LDH1110C125	11,1	142	94
LDH1115C125	11,15	142	94
LDH1120C125	11,2	142	94
LDH1125C125	11,25	142	94
LDH1130C125	11,3	142	94
LDH1135C125	11,35	142	94
LDH1140C125	11,4	142	94
LDH1145C125	11,45	142	94
LDH1150C125	11,5	142	94
LDH1155C125	11,55	142	94
LDH1160C125	11,6	142	94
LDH1165C125	11,65	142	94
LDH1170C125	11,7	142	94
LDH1175C125	11,75	142	94
LDH1180C125	11,8	142	94
LDH1185C125	11,85	151	101
LDH1190C125	11,9	151	101
LDH1195C125	11,95	151	101
LDH1200C125	12	151	101
LDH1205C125	12,05	151	101
LDH1210C125	12,1	151	101
LDH1215C125	12,15	151	101
LDH1220C125	12,2	151	101
LDH1225C125	12,25	151	101
LDH1230C125	12,3	151	101
LDH1235C125	12,35	151	101
LDH1240C125	12,4	151	101
LDH1245C125	12,45	151	101
LDH1250C125	12,5	151	101
LDH1255C125	12,55	151	101
LDH1260C125	12,6	151	101
LDH1265C125	12,65	151	101
LDH1270C125	12,7	151	101
LDH1275C125	12,75	151	101
LDH1280C125	12,8	151	101
LDH1285C125	12,85	151	101
LDH1290C125	12,9	151	101
LDH1295C125	12,95	151	101
LDH1300C125	13	151	101

Серия C12B

	P4	H1.	K4	S3.2
Vc	80	80	80	40
Fz	F	F	F	D
СОЖ				



Обозначение	d	L1	L2
LDH0050C12B	0,5	22	6
LDH0055C12B	0,55	24	7
LDH0060C12B	0,6	24	7
LDH0065C12B	0,65	26	8
LDH0070C12B	0,7	28	9
LDH0075C12B	0,75	28	9
LDH0080C12B	0,8	30	10
LDH0085C12B	0,85	30	10
LDH0090C12B	0,9	32	11
LDH0095C12B	0,95	32	11
LDH0100C12B	1	34	12
LDH0105C12B	1,05	34	12
LDH0110C12B	1,1	36	14
LDH0115C12B	1,15	36	14
LDH0120C12B	1,2	38	16
LDH0125C12B	1,25	38	16
LDH0130C12B	1,3	38	16
LDH0135C12B	1,35	40	18
LDH0140C12B	1,4	40	18
LDH0145C12B	1,45	40	18
LDH0150C12B	1,5	40	18
LDH0155C12B	1,55	43	20
LDH0160C12B	1,6	43	20
LDH0165C12B	1,65	43	20
LDH0170C12B	1,7	43	20
LDH0175C12B	1,75	46	22
LDH0180C12B	1,8	46	22
LDH0185C12B	1,85	46	22
LDH0190C12B	1,9	46	22
LDH0195C12B	1,95	49	24
LDH0200C12B	2	49	24
LDH0205C12B	2,05	49	24
LDH0210C12B	2,1	49	24
LDH0215C12B	2,15	53	27
LDH0220C12B	2,2	53	27
LDH0225C12B	2,25	53	27
LDH0230C12B	2,3	53	27
LDH0235C12B	2,35	53	27
LDH0240C12B	2,4	57	30

Обозначение	d	L1	L2
LDH0245C12B	2,45	57	30
LDH0250C12B	2,5	57	30
LDH0255C12B	2,55	57	30
LDH0260C12B	2,6	57	30
LDH0265C12B	2,65	57	30
LDH0270C12B	2,7	61	33
LDH0275C12B	2,75	61	33
LDH0280C12B	2,8	61	33
LDH0285C12B	2,85	61	33
LDH0290C12B	2,9	61	33
LDH0295C12B	2,95	61	33
LDH0300C12B	3	61	33
LDH0305C12B	3,05	65	36
LDH0310C12B	3,1	65	36
LDH0315C12B	3,15	65	36
LDH0320C12B	3,2	65	36
LDH0325C12B	3,25	65	36
LDH0330C12B	3,3	65	36
LDH0335C12B	3,35	65	36
LDH0340C12B	3,4	70	39
LDH0345C12B	3,45	70	39
LDH0350C12B	3,5	70	39
LDH0355C12B	3,55	70	39
LDH0360C12B	3,6	70	39
LDH0365C12B	3,65	70	39
LDH0370C12B	3,7	70	39
LDH0375C12B	3,75	70	39
LDH0380C12B	3,8	75	43
LDH0385C12B	3,85	75	43
LDH0390C12B	3,9	75	43
LDH0395C12B	3,95	75	43
LDH0400C12B	4	75	43
LDH0405C12B	4,05	75	43
LDH0410C12B	4,1	75	43
LDH0415C12B	4,15	75	43
LDH0420C12B	4,2	75	43
LDH0425C12B	4,25	75	43
LDH0430C12B	4,3	80	47
LDH0435C12B	4,35	80	47

Обозначение	d	L1	L2
LDH0440C12B	4,4	80	47
LDH0445C12B	4,45	80	47
LDH0450C12B	4,5	80	47
LDH0455C12B	4,55	80	47
LDH0460C12B	4,6	80	47
LDH0465C12B	4,65	80	47
LDH0470C12B	4,7	80	47
LDH0475C12B	4,75	80	47
LDH0480C12B	4,8	86	52
LDH0485C12B	4,85	86	52
LDH0490C12B	4,9	86	52
LDH0495C12B	4,95	86	52
LDH0500C12B	5	86	52
LDH0505C12B	5,05	86	52
LDH0510C12B	5,1	86	52
LDH0515C12B	5,15	86	52
LDH0520C12B	5,2	86	52
LDH0525C12B	5,25	86	52
LDH0530C12B	5,3	86	52
LDH0535C12B	5,35	93	57
LDH0540C12B	5,4	93	57
LDH0545C12B	5,45	93	57
LDH0550C12B	5,5	93	57
LDH0555C12B	5,55	93	57
LDH0560C12B	5,6	93	57
LDH0565C12B	5,65	93	57
LDH0570C12B	5,7	93	57
LDH0575C12B	5,75	93	57
LDH0580C12B	5,8	93	57
LDH0585C12B	5,85	93	57
LDH0590C12B	5,9	93	57
LDH0595C12B	5,95	93	57
LDH0600C12B	6	93	57
LDH0605C12B	6,05	101	63
LDH0610C12B	6,1	101	63
LDH0615C12B	6,15	101	63
LDH0620C12B	6,2	101	63
LDH0625C12B	6,25	101	63
LDH0630C12B	6,3	101	63

Серия C12B *(продолжение)*

Обозначение	d	L1	L2
LDH0635C12B	6,35	101	63
LDH0640C12B	6,4	101	63
LDH0645C12B	6,45	101	63
LDH0650C12B	6,5	101	63
LDH0655C12B	6,55	101	63
LDH0660C12B	6,6	101	63
LDH0665C12B	6,65	101	63
LDH0670C12B	6,7	101	63
LDH0675C12B	6,75	109	69
LDH0680C12B	6,8	109	69
LDH0685C12B	6,85	109	69
LDH0690C12B	6,9	109	69
LDH0695C12B	6,95	109	69
LDH0700C12B	7	109	69
LDH0705C12B	7,05	109	69
LDH0710C12B	7,1	109	69
LDH0715C12B	7,15	109	69
LDH0720C12B	7,2	109	69
LDH0725C12B	7,25	109	69
LDH0730C12B	7,3	109	69
LDH0735C12B	7,35	109	69
LDH0740C12B	7,4	109	69
LDH0745C12B	7,45	109	69
LDH0750C12B	7,5	109	69
LDH0755C12B	7,55	117	75
LDH0760C12B	7,6	117	75
LDH0765C12B	7,65	117	75
LDH0770C12B	7,7	117	75
LDH0775C12B	7,75	117	75
LDH0780C12B	7,8	117	75
LDH0785C12B	7,85	117	75
LDH0790C12B	7,9	117	75
LDH0795C12B	7,95	117	75
LDH0800C12B	8	117	75
LDH0805C12B	8,05	117	75
LDH0810C12B	8,1	117	75
LDH0815C12B	8,15	117	75
LDH0820C12B	8,2	117	75
LDH0825C12B	8,25	117	75
LDH0830C12B	8,3	117	75
LDH0835C12B	8,35	117	75
LDH0840C12B	8,4	117	75
LDH0845C12B	8,45	117	75
LDH0850C12B	8,5	117	75
LDH0855C12B	8,55	125	81

Обозначение	d	L1	L2
LDH0860C12B	8,6	125	81
LDH0865C12B	8,65	125	81
LDH0870C12B	8,7	125	81
LDH0875C12B	8,75	125	81
LDH0880C12B	8,8	125	81
LDH0885C12B	8,85	125	81
LDH0890C12B	8,9	125	81
LDH0895C12B	8,95	125	81
LDH0900C12B	9	125	81
LDH0905C12B	9,05	125	81
LDH0910C12B	9,1	125	81
LDH0915C12B	9,15	125	81
LDH0920C12B	9,2	125	81
LDH0925C12B	9,25	125	81
LDH0930C12B	9,3	125	81
LDH0935C12B	9,35	125	81
LDH0940C12B	9,4	125	81
LDH0945C12B	9,45	125	81
LDH0950C12B	9,5	125	81
LDH0955C12B	9,55	133	87
LDH0960C12B	9,6	133	87
LDH0965C12B	9,65	133	87
LDH0970C12B	9,7	133	87
LDH0975C12B	9,75	133	87
LDH0980C12B	9,8	133	87
LDH0985C12B	9,85	133	87
LDH0990C12B	9,9	133	87
LDH0995C12B	9,95	133	87
LDH1000C12B	10	133	87
LDH1005C12B	10,05	133	87
LDH1010C12B	10,1	133	87
LDH1015C12B	10,15	133	87
LDH1020C12B	10,2	133	87
LDH1025C12B	10,25	133	87
LDH1030C12B	10,3	133	87
LDH1035C12B	10,35	133	87
LDH1040C12B	10,4	133	87
LDH1045C12B	10,45	133	87
LDH1050C12B	10,5	133	87
LDH1055C12B	10,55	133	87
LDH1060C12B	10,6	133	87
LDH1065C12B	10,65	142	94
LDH1070C12B	10,7	142	94
LDH1075C12B	10,75	142	94
LDH1080C12B	10,8	142	94

Обозначение	d	L1	L2
LDH1085C12B	10,85	142	94
LDH1090C12B	10,9	142	94
LDH1095C12B	10,95	142	94
LDH1100C12B	11	142	94
LDH1105C12B	11,05	142	94
LDH1110C12B	11,1	142	94
LDH1115C12B	11,15	142	94
LDH1120C12B	11,2	142	94
LDH1125C12B	11,25	142	94
LDH1130C12B	11,3	142	94
LDH1135C12B	11,35	142	94
LDH1140C12B	11,4	142	94
LDH1145C12B	11,45	142	94
LDH1150C12B	11,5	142	94
LDH1155C12B	11,55	142	94
LDH1160C12B	11,6	142	94
LDH1165C12B	11,65	142	94
LDH1170C12B	11,7	142	94
LDH1175C12B	11,75	142	94
LDH1180C12B	11,8	142	94
LDH1185C12B	11,85	151	101
LDH1190C12B	11,9	151	101
LDH1195C12B	11,95	151	101
LDH1200C12B	12	151	101
LDH1205C12B	12,05	151	101
LDH1210C12B	12,1	151	101
LDH1215C12B	12,15	151	101
LDH1220C12B	12,2	151	101
LDH1225C12B	12,25	151	101
LDH1230C12B	12,3	151	101
LDH1235C12B	12,35	151	101
LDH1240C12B	12,4	151	101
LDH1245C12B	12,45	151	101
LDH1250C12B	12,5	151	101
LDH1255C12B	12,55	151	101
LDH1260C12B	12,6	151	101
LDH1265C12B	12,65	151	101
LDH1270C12B	12,7	151	101
LDH1275C12B	12,75	151	101
LDH1280C12B	12,8	151	101
LDH1285C12B	12,85	151	101
LDH1290C12B	12,9	151	101
LDH1295C12B	12,95	151	101
LDH1300C12B	13	151	101

Серия C10B

	M1	M2	M3	S2.1	S3.1	S2.2	S3.2	N4.1
Vc	18	13	15	13	8	13	8	28
Fz	C	B	B	A	A	A	A	C
СОЖ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Обозначение	d	L1	L2
LDH0050C10B	0,5	22	6
LDH0055C10B	0,55	24	7
LDH0060C10B	0,6	24	7
LDH0065C10B	0,65	26	8
LDH0070C10B	0,7	28	9
LDH0075C10B	0,75	28	9
LDH0080C10B	0,8	30	10
LDH0085C10B	0,85	30	10
LDH0090C10B	0,9	32	11
LDH0095C10B	0,95	32	11
LDH0100C10B	1	34	12
LDH0105C10B	1,05	34	12
LDH0110C10B	1,1	36	14
LDH0115C10B	1,15	36	14
LDH0120C10B	1,2	38	16
LDH0125C10B	1,25	38	16
LDH0130C10B	1,3	38	16
LDH0135C10B	1,35	40	18
LDH0140C10B	1,4	40	18
LDH0145C10B	1,45	40	18
LDH0150C10B	1,5	40	18
LDH0155C10B	1,55	43	20
LDH0160C10B	1,6	43	20
LDH0165C10B	1,65	43	20
LDH0170C10B	1,7	43	20
LDH0175C10B	1,75	46	22
LDH0180C10B	1,8	46	22
LDH0185C10B	1,85	46	22
LDH0190C10B	1,9	46	22
LDH0195C10B	1,95	49	24
LDH0200C10B	2	49	24
LDH0205C10B	2,05	49	24
LDH0210C10B	2,1	49	24
LDH0215C10B	2,15	53	27
LDH0220C10B	2,2	53	27
LDH0225C10B	2,25	53	27
LDH0230C10B	2,3	53	27
LDH0235C10B	2,35	53	27
LDH0240C10B	2,4	57	30

Обозначение	d	L1	L2
LDH0245C10B	2,45	57	30
LDH0250C10B	2,5	57	30
LDH0255C10B	2,55	57	30
LDH0260C10B	2,6	57	30
LDH0265C10B	2,65	57	30
LDH0270C10B	2,7	61	33
LDH0275C10B	2,75	61	33
LDH0280C10B	2,8	61	33
LDH0285C10B	2,85	61	33
LDH0290C10B	2,9	61	33
LDH0295C10B	2,95	61	33
LDH0300C10B	3	61	33
LDH0305C10B	3,05	65	36
LDH0310C10B	3,1	65	36
LDH0315C10B	3,15	65	36
LDH0320C10B	3,2	65	36
LDH0325C10B	3,25	65	36
LDH0330C10B	3,3	65	36
LDH0335C10B	3,35	65	36
LDH0340C10B	3,4	70	39
LDH0345C10B	3,45	70	39
LDH0350C10B	3,5	70	39
LDH0355C10B	3,55	70	39
LDH0360C10B	3,6	70	39
LDH0365C10B	3,65	70	39
LDH0370C10B	3,7	70	39
LDH0375C10B	3,75	70	39
LDH0380C10B	3,8	75	43
LDH0385C10B	3,85	75	43
LDH0390C10B	3,9	75	43
LDH0395C10B	3,95	75	43
LDH0400C10B	4	75	43
LDH0405C10B	4,05	75	43
LDH0410C10B	4,1	75	43
LDH0415C10B	4,15	75	43
LDH0420C10B	4,2	75	43
LDH0425C10B	4,25	75	43
LDH0430C10B	4,3	80	47
LDH0435C10B	4,35	80	47

Обозначение	d	L1	L2
LDH0440C10B	4,4	80	47
LDH0445C10B	4,45	80	47
LDH0450C10B	4,5	80	47
LDH0455C10B	4,55	80	47
LDH0460C10B	4,6	80	47
LDH0465C10B	4,65	80	47
LDH0470C10B	4,7	80	47
LDH0475C10B	4,75	80	47
LDH0480C10B	4,8	86	52
LDH0485C10B	4,85	86	52
LDH0490C10B	4,9	86	52
LDH0495C10B	4,95	86	52
LDH0500C10B	5	86	52
LDH0505C10B	5,05	86	52
LDH0510C10B	5,1	86	52
LDH0515C10B	5,15	86	52
LDH0520C10B	5,2	86	52
LDH0525C10B	5,25	86	52
LDH0530C10B	5,3	86	52
LDH0535C10B	5,35	93	57
LDH0540C10B	5,4	93	57
LDH0545C10B	5,45	93	57
LDH0550C10B	5,5	93	57
LDH0555C10B	5,55	93	57
LDH0560C10B	5,6	93	57
LDH0565C10B	5,65	93	57
LDH0570C10B	5,7	93	57
LDH0575C10B	5,75	93	57
LDH0580C10B	5,8	93	57
LDH0585C10B	5,85	93	57
LDH0590C10B	5,9	93	57
LDH0595C10B	5,95	93	57
LDH0600C10B	6	93	57
LDH0605C10B	6,05	101	63
LDH0610C10B	6,1	101	63
LDH0615C10B	6,15	101	63
LDH0620C10B	6,2	101	63
LDH0625C10B	6,25	101	63
LDH0630C10B	6,3	101	63

Серия C10B *(продолжение)*

Обозначение	d	L1	L2
LDH0635C10B	6,35	101	63
LDH0640C10B	6,4	101	63
LDH0645C10B	6,45	101	63
LDH0650C10B	6,5	101	63
LDH0655C10B	6,55	101	63
LDH0660C10B	6,6	101	63
LDH0665C10B	6,65	101	63
LDH0670C10B	6,7	101	63
LDH0675C10B	6,75	109	69
LDH0680C10B	6,8	109	69
LDH0685C10B	6,85	109	69
LDH0690C10B	6,9	109	69
LDH0695C10B	6,95	109	69
LDH0700C10B	7	109	69
LDH0705C10B	7,05	109	69
LDH0710C10B	7,1	109	69
LDH0715C10B	7,15	109	69
LDH0720C10B	7,2	109	69
LDH0725C10B	7,25	109	69
LDH0730C10B	7,3	109	69
LDH0735C10B	7,35	109	69
LDH0740C10B	7,4	109	69
LDH0745C10B	7,45	109	69
LDH0750C10B	7,5	109	69
LDH0755C10B	7,55	117	75
LDH0760C10B	7,6	117	75
LDH0765C10B	7,65	117	75
LDH0770C10B	7,7	117	75
LDH0775C10B	7,75	117	75
LDH0780C10B	7,8	117	75
LDH0785C10B	7,85	117	75
LDH0790C10B	7,9	117	75
LDH0795C10B	7,95	117	75
LDH0800C10B	8	117	75
LDH0805C10B	8,05	117	75
LDH0810C10B	8,1	117	75
LDH0815C10B	8,15	117	75
LDH0820C10B	8,2	117	75
LDH0825C10B	8,25	117	75
LDH0830C10B	8,3	117	75
LDH0835C10B	8,35	117	75
LDH0840C10B	8,4	117	75
LDH0845C10B	8,45	117	75
LDH0850C10B	8,5	117	75
LDH0855C10B	8,55	125	81

Обозначение	d	L1	L2
LDH0860C10B	8,6	125	81
LDH0865C10B	8,65	125	81
LDH0870C10B	8,7	125	81
LDH0875C10B	8,75	125	81
LDH0880C10B	8,8	125	81
LDH0885C10B	8,85	125	81
LDH0890C10B	8,9	125	81
LDH0895C10B	8,95	125	81
LDH0900C10B	9	125	81
LDH0905C10B	9,05	125	81
LDH0910C10B	9,1	125	81
LDH0915C10B	9,15	125	81
LDH0920C10B	9,2	125	81
LDH0925C10B	9,25	125	81
LDH0930C10B	9,3	125	81
LDH0935C10B	9,35	125	81
LDH0940C10B	9,4	125	81
LDH0945C10B	9,45	125	81
LDH0950C10B	9,5	125	81
LDH0955C10B	9,55	133	87
LDH0960C10B	9,6	133	87
LDH0965C10B	9,65	133	87
LDH0970C10B	9,7	133	87
LDH0975C10B	9,75	133	87
LDH0980C10B	9,8	133	87
LDH0985C10B	9,85	133	87
LDH0990C10B	9,9	133	87
LDH0995C10B	9,95	133	87
LDH1000C10B	10	133	87
LDH1005C10B	10,05	133	87
LDH1010C10B	10,1	133	87
LDH1015C10B	10,15	133	87
LDH1020C10B	10,2	133	87
LDH1025C10B	10,25	133	87
LDH1030C10B	10,3	133	87
LDH1035C10B	10,35	133	87
LDH1040C10B	10,4	133	87
LDH1045C10B	10,45	133	87
LDH1050C10B	10,5	133	87
LDH1055C10B	10,55	133	87
LDH1060C10B	10,6	133	87
LDH1065C10B	10,65	142	94
LDH1070C10B	10,7	142	94
LDH1075C10B	10,75	142	94
LDH1080C10B	10,8	142	94

Обозначение	d	L1	L2
LDH1085C10B	10,85	142	94
LDH1090C10B	10,9	142	94
LDH1095C10B	10,95	142	94
LDH1100C10B	11	142	94
LDH1105C10B	11,05	142	94
LDH1110C10B	11,1	142	94
LDH1115C10B	11,15	142	94
LDH1120C10B	11,2	142	94
LDH1125C10B	11,25	142	94
LDH1130C10B	11,3	142	94
LDH1135C10B	11,35	142	94
LDH1140C10B	11,4	142	94
LDH1145C10B	11,45	142	94
LDH1150C10B	11,5	142	94
LDH1155C10B	11,55	142	94
LDH1160C10B	11,6	142	94
LDH1165C10B	11,65	142	94
LDH1170C10B	11,7	142	94
LDH1175C10B	11,75	142	94
LDH1180C10B	11,8	142	94
LDH1185C10B	11,85	151	101
LDH1190C10B	11,9	151	101
LDH1195C10B	11,95	151	101
LDH1200C10B	12	151	101
LDH1205C10B	12,05	151	101
LDH1210C10B	12,1	151	101
LDH1215C10B	12,15	151	101
LDH1220C10B	12,2	151	101
LDH1225C10B	12,25	151	101
LDH1230C10B	12,3	151	101
LDH1235C10B	12,35	151	101
LDH1240C10B	12,4	151	101
LDH1245C10B	12,45	151	101
LDH1250C10B	12,5	151	101
LDH1255C10B	12,55	151	101
LDH1260C10B	12,6	151	101
LDH1265C10B	12,65	151	101
LDH1270C10B	12,7	151	101
LDH1275C10B	12,75	151	101
LDH1280C10B	12,8	151	101
LDH1285C10B	12,85	151	101
LDH1290C10B	12,9	151	101
LDH1295C10B	12,95	151	101
LDH1300C10B	13	151	101

Серия C13C

	M1	M2	M3
Vc	18	16	12
Fz	C	C	B
СОЖ	✓	✓	✓

DIN 338 | HSS | 130° | C | 4xD | ST | TYPE SS



Обозначение	d	L1	L2
LDH0050C13C	0,5	22	6
LDH0055C13C	0,55	24	7
LDH0060C13C	0,6	24	7
LDH0065C13C	0,65	26	8
LDH0070C13C	0,7	28	9
LDH0075C13C	0,75	28	9
LDH0080C13C	0,8	30	10
LDH0085C13C	0,85	30	10
LDH0090C13C	0,9	32	11
LDH0095C13C	0,95	32	11
LDH0100C13C	1	34	12
LDH0105C13C	1,05	34	12
LDH0110C13C	1,1	36	14
LDH0115C13C	1,15	36	14
LDH0120C13C	1,2	38	16
LDH0125C13C	1,25	38	16
LDH0130C13C	1,3	38	16
LDH0135C13C	1,35	40	18
LDH0140C13C	1,4	40	18
LDH0145C13C	1,45	40	18
LDH0150C13C	1,5	40	18
LDH0155C13C	1,55	43	20
LDH0160C13C	1,6	43	20
LDH0165C13C	1,65	43	20
LDH0170C13C	1,7	43	20
LDH0175C13C	1,75	46	22
LDH0180C13C	1,8	46	22
LDH0185C13C	1,85	46	22
LDH0190C13C	1,9	46	22
LDH0195C13C	1,95	49	24
LDH0200C13C	2	49	24
LDH0205C13C	2,05	49	24
LDH0210C13C	2,1	49	24
LDH0215C13C	2,15	53	27
LDH0220C13C	2,2	53	27
LDH0225C13C	2,25	53	27
LDH0230C13C	2,3	53	27
LDH0235C13C	2,35	53	27
LDH0240C13C	2,4	57	30

Обозначение	d	L1	L2
LDH0245C13C	2,45	57	30
LDH0250C13C	2,5	57	30
LDH0255C13C	2,55	57	30
LDH0260C13C	2,6	57	30
LDH0265C13C	2,65	57	30
LDH0270C13C	2,7	61	33
LDH0275C13C	2,75	61	33
LDH0280C13C	2,8	61	33
LDH0285C13C	2,85	61	33
LDH0290C13C	2,9	61	33
LDH0295C13C	2,95	61	33
LDH0300C13C	3	61	33
LDH0305C13C	3,05	65	36
LDH0310C13C	3,1	65	36
LDH0315C13C	3,15	65	36
LDH0320C13C	3,2	65	36
LDH0325C13C	3,25	65	36
LDH0330C13C	3,3	65	36
LDH0335C13C	3,35	65	36
LDH0340C13C	3,4	70	39
LDH0345C13C	3,45	70	39
LDH0350C13C	3,5	70	39
LDH0355C13C	3,55	70	39
LDH0360C13C	3,6	70	39
LDH0365C13C	3,65	70	39
LDH0370C13C	3,7	70	39
LDH0375C13C	3,75	70	39
LDH0380C13C	3,8	75	43
LDH0385C13C	3,85	75	43
LDH0390C13C	3,9	75	43
LDH0395C13C	3,95	75	43
LDH0400C13C	4	75	43
LDH0405C13C	4,05	75	43
LDH0410C13C	4,1	75	43
LDH0415C13C	4,15	75	43
LDH0420C13C	4,2	75	43
LDH0425C13C	4,25	75	43
LDH0430C13C	4,3	80	47
LDH0435C13C	4,35	80	47

Обозначение	d	L1	L2
LDH0440C13C	4,4	80	47
LDH0445C13C	4,45	80	47
LDH0450C13C	4,5	80	47
LDH0455C13C	4,55	80	47
LDH0460C13C	4,6	80	47
LDH0465C13C	4,65	80	47
LDH0470C13C	4,7	80	47
LDH0475C13C	4,75	80	47
LDH0480C13C	4,8	86	52
LDH0485C13C	4,85	86	52
LDH0490C13C	4,9	86	52
LDH0495C13C	4,95	86	52
LDH0500C13C	5	86	52
LDH0505C13C	5,05	86	52
LDH0510C13C	5,1	86	52
LDH0515C13C	5,15	86	52
LDH0520C13C	5,2	86	52
LDH0525C13C	5,25	86	52
LDH0530C13C	5,3	86	52
LDH0535C13C	5,35	93	57
LDH0540C13C	5,4	93	57
LDH0545C13C	5,45	93	57
LDH0550C13C	5,5	93	57
LDH0555C13C	5,55	93	57
LDH0560C13C	5,6	93	57
LDH0565C13C	5,65	93	57
LDH0570C13C	5,7	93	57
LDH0575C13C	5,75	93	57
LDH0580C13C	5,8	93	57
LDH0585C13C	5,85	93	57
LDH0590C13C	5,9	93	57
LDH0595C13C	5,95	93	57
LDH0600C13C	6	93	57
LDH0605C13C	6,05	101	63
LDH0610C13C	6,1	101	63
LDH0615C13C	6,15	101	63
LDH0620C13C	6,2	101	63
LDH0625C13C	6,25	101	63
LDH0630C13C	6,3	101	63

Серия C13C *(продолжение)*

Обозначение	d	L1	L2
LDH0635C13C	6,35	101	63
LDH0640C13C	6,4	101	63
LDH0645C13C	6,45	101	63
LDH0650C13C	6,5	101	63
LDH0655C13C	6,55	101	63
LDH0660C13C	6,6	101	63
LDH0665C13C	6,65	101	63
LDH0670C13C	6,7	101	63
LDH0675C13C	6,75	109	69
LDH0680C13C	6,8	109	69
LDH0685C13C	6,85	109	69
LDH0690C13C	6,9	109	69
LDH0695C13C	6,95	109	69
LDH0700C13C	7	109	69
LDH0705C13C	7,05	109	69
LDH0710C13C	7,1	109	69
LDH0715C13C	7,15	109	69
LDH0720C13C	7,2	109	69
LDH0725C13C	7,25	109	69
LDH0730C13C	7,3	109	69
LDH0735C13C	7,35	109	69
LDH0740C13C	7,4	109	69
LDH0745C13C	7,45	109	69
LDH0750C13C	7,5	109	69
LDH0755C13C	7,55	117	75
LDH0760C13C	7,6	117	75
LDH0765C13C	7,65	117	75
LDH0770C13C	7,7	117	75
LDH0775C13C	7,75	117	75
LDH0780C13C	7,8	117	75
LDH0785C13C	7,85	117	75
LDH0790C13C	7,9	117	75
LDH0795C13C	7,95	117	75
LDH0800C13C	8	117	75
LDH0805C13C	8,05	117	75
LDH0810C13C	8,1	117	75
LDH0815C13C	8,15	117	75
LDH0820C13C	8,2	117	75
LDH0825C13C	8,25	117	75
LDH0830C13C	8,3	117	75
LDH0835C13C	8,35	117	75
LDH0840C13C	8,4	117	75
LDH0845C13C	8,45	117	75
LDH0850C13C	8,5	117	75
LDH0855C13C	8,55	125	81

Обозначение	d	L1	L2
LDH0860C13C	8,6	125	81
LDH0865C13C	8,65	125	81
LDH0870C13C	8,7	125	81
LDH0875C13C	8,75	125	81
LDH0880C13C	8,8	125	81
LDH0885C13C	8,85	125	81
LDH0890C13C	8,9	125	81
LDH0895C13C	8,95	125	81
LDH0900C13C	9	125	81
LDH0905C13C	9,05	125	81
LDH0910C13C	9,1	125	81
LDH0915C13C	9,15	125	81
LDH0920C13C	9,2	125	81
LDH0925C13C	9,25	125	81
LDH0930C13C	9,3	125	81
LDH0935C13C	9,35	125	81
LDH0940C13C	9,4	125	81
LDH0945C13C	9,45	125	81
LDH0950C13C	9,5	125	81
LDH0955C13C	9,55	133	87
LDH0960C13C	9,6	133	87
LDH0965C13C	9,65	133	87
LDH0970C13C	9,7	133	87
LDH0975C13C	9,75	133	87
LDH0980C13C	9,8	133	87
LDH0985C13C	9,85	133	87
LDH0990C13C	9,9	133	87
LDH0995C13C	9,95	133	87
LDH1000C13C	10	133	87
LDH1005C13C	10,05	133	87
LDH1010C13C	10,1	133	87
LDH1015C13C	10,15	133	87
LDH1020C13C	10,2	133	87
LDH1025C13C	10,25	133	87
LDH1030C13C	10,3	133	87
LDH1035C13C	10,35	133	87
LDH1040C13C	10,4	133	87
LDH1045C13C	10,45	133	87
LDH1050C13C	10,5	133	87
LDH1055C13C	10,55	133	87
LDH1060C13C	10,6	133	87
LDH1065C13C	10,65	142	94
LDH1070C13C	10,7	142	94
LDH1075C13C	10,75	142	94
LDH1080C13C	10,8	142	94

Обозначение	d	L1	L2
LDH1085C13C	10,85	142	94
LDH1090C13C	10,9	142	94
LDH1095C13C	10,95	142	94
LDH1100C13C	11	142	94
LDH1105C13C	11,05	142	94
LDH1110C13C	11,1	142	94
LDH1115C13C	11,15	142	94
LDH1120C13C	11,2	142	94
LDH1125C13C	11,25	142	94
LDH1130C13C	11,3	142	94
LDH1135C13C	11,35	142	94
LDH1140C13C	11,4	142	94
LDH1145C13C	11,45	142	94
LDH1150C13C	11,5	142	94
LDH1155C13C	11,55	142	94
LDH1160C13C	11,6	142	94
LDH1165C13C	11,65	142	94
LDH1170C13C	11,7	142	94
LDH1175C13C	11,75	142	94
LDH1180C13C	11,8	142	94
LDH1185C13C	11,85	151	101
LDH1190C13C	11,9	151	101
LDH1195C13C	11,95	151	101
LDH1200C13C	12	151	101
LDH1205C13C	12,05	151	101
LDH1210C13C	12,1	151	101
LDH1215C13C	12,15	151	101
LDH1220C13C	12,2	151	101
LDH1225C13C	12,25	151	101
LDH1230C13C	12,3	151	101
LDH1235C13C	12,35	151	101
LDH1240C13C	12,4	151	101
LDH1245C13C	12,45	151	101
LDH1250C13C	12,5	151	101
LDH1255C13C	12,55	151	101
LDH1260C13C	12,6	151	101
LDH1265C13C	12,65	151	101
LDH1270C13C	12,7	151	101
LDH1275C13C	12,75	151	101
LDH1280C13C	12,8	151	101
LDH1285C13C	12,85	151	101
LDH1290C13C	12,9	151	101
LDH1295C13C	12,95	151	101
LDH1300C13C	13	151	101

Серия C202

	P1.1	P1.2	P2	K1	K2	K3	K4
Vc	26	22	20	22	20	15	12
Fz	F	E	D	E	D	D	D
СОЖ	✓	✓	✓	✓ ●	✓ ●	✓ ●	✓ ●



Обозначение	d	L1	L2
LDH0050C202	0,5	32	12
LDH0055C202	0,55	35	15
LDH0060C202	0,6	35	15
LDH0065C202	0,65	38	18
LDH0070C202	0,7	42	21
LDH0075C202	0,75	42	21
LDH0080C202	0,8	46	25
LDH0085C202	0,85	46	25
LDH0090C202	0,9	51	29
LDH0095C202	0,95	51	29
LDH0100C202	1	56	33
LDH0105C202	1,05	56	33
LDH0110C202	1,1	60	37
LDH0115C202	1,15	60	37
LDH0120C202	1,2	65	41
LDH0125C202	1,25	65	41
LDH0130C202	1,3	65	41
LDH0135C202	1,35	70	45
LDH0140C202	1,4	70	45
LDH0145C202	1,45	70	45
LDH0150C202	1,5	70	45
LDH0155C202	1,55	76	50
LDH0160C202	1,6	76	50
LDH0165C202	1,65	76	50
LDH0170C202	1,7	76	50
LDH0175C202	1,75	80	53
LDH0180C202	1,8	80	53
LDH0185C202	1,85	80	53
LDH0190C202	1,9	80	53
LDH0195C202	1,95	85	56
LDH0200C202	2	85	56
LDH0205C202	2,05	85	56
LDH0210C202	2,1	85	56
LDH0215C202	2,15	90	59
LDH0220C202	2,2	90	59
LDH0225C202	2,25	90	59
LDH0230C202	2,3	90	59
LDH0235C202	2,35	90	59
LDH0240C202	2,4	95	62

Обозначение	d	L1	L2
LDH0245C202	2,45	95	62
LDH0250C202	2,5	95	62
LDH0255C202	2,55	95	62
LDH0260C202	2,6	95	62
LDH0265C202	2,65	95	62
LDH0270C202	2,7	100	66
LDH0275C202	2,75	100	66
LDH0280C202	2,8	100	66
LDH0285C202	2,85	100	66
LDH0290C202	2,9	100	66
LDH0295C202	2,95	100	66
LDH0300C202	3	100	66
LDH0305C202	3,05	106	69
LDH0310C202	3,1	106	69
LDH0315C202	3,15	106	69
LDH0320C202	3,2	106	69
LDH0325C202	3,25	106	69
LDH0330C202	3,3	106	69
LDH0335C202	3,35	106	69
LDH0340C202	3,4	112	73
LDH0345C202	3,45	112	73
LDH0350C202	3,5	112	73
LDH0355C202	3,55	112	73
LDH0360C202	3,6	112	73
LDH0365C202	3,65	112	73
LDH0370C202	3,7	112	73
LDH0375C202	3,75	112	73
LDH0380C202	3,8	119	78
LDH0385C202	3,85	119	78
LDH0390C202	3,9	119	78
LDH0395C202	3,95	119	78
LDH0400C202	4	119	78
LDH0405C202	4,05	119	78
LDH0410C202	4,1	119	78
LDH0415C202	4,15	119	78
LDH0420C202	4,2	119	78
LDH0425C202	4,25	119	78
LDH0430C202	4,3	126	82
LDH0435C202	4,35	126	82

Обозначение	d	L1	L2
LDH0440C202	4,4	126	82
LDH0445C202	4,45	126	82
LDH0450C202	4,5	126	82
LDH0455C202	4,55	126	82
LDH0460C202	4,6	126	82
LDH0465C202	4,65	126	82
LDH0470C202	4,7	126	82
LDH0475C202	4,75	126	82
LDH0480C202	4,8	132	87
LDH0485C202	4,85	132	87
LDH0490C202	4,9	132	87
LDH0495C202	4,95	132	87
LDH0500C202	5	132	87
LDH0505C202	5,05	132	87
LDH0510C202	5,1	132	87
LDH0515C202	5,15	132	87
LDH0520C202	5,2	132	87
LDH0525C202	5,25	132	87
LDH0530C202	5,3	132	87
LDH0535C202	5,35	139	91
LDH0540C202	5,4	139	91
LDH0545C202	5,45	139	91
LDH0550C202	5,5	139	91
LDH0555C202	5,55	139	91
LDH0560C202	5,6	139	91
LDH0565C202	5,65	139	91
LDH0570C202	5,7	139	91
LDH0575C202	5,75	139	91
LDH0580C202	5,8	139	91
LDH0585C202	5,85	139	91
LDH0590C202	5,9	139	91
LDH0595C202	5,95	139	91
LDH0600C202	6	139	91
LDH0605C202	6,05	148	97
LDH0610C202	6,1	148	97
LDH0615C202	6,15	148	97
LDH0620C202	6,2	148	97
LDH0625C202	6,25	148	97
LDH0630C202	6,3	148	97

Серия C202 *(продолжение)*

Обозначение	d	L1	L2
LDH0635C202	6,35	148	97
LDH0640C202	6,4	148	97
LDH0645C202	6,45	148	97
LDH0650C202	6,5	148	97
LDH0655C202	6,55	148	97
LDH0660C202	6,6	148	97
LDH0665C202	6,65	148	97
LDH0670C202	6,7	148	97
LDH0675C202	6,75	156	102
LDH0680C202	6,8	156	102
LDH0685C202	6,85	156	102
LDH0690C202	6,9	156	102
LDH0695C202	6,95	156	102
LDH0700C202	7	156	102
LDH0705C202	7,05	156	102
LDH0710C202	7,1	156	102
LDH0715C202	7,15	156	102
LDH0720C202	7,2	156	102
LDH0725C202	7,25	156	102
LDH0730C202	7,3	156	102
LDH0735C202	7,35	156	102
LDH0740C202	7,4	156	102
LDH0745C202	7,45	156	102
LDH0750C202	7,5	156	102
LDH0755C202	7,55	165	109
LDH0760C202	7,6	165	109
LDH0765C202	7,65	165	109
LDH0770C202	7,7	165	109
LDH0775C202	7,75	165	109
LDH0780C202	7,8	165	109
LDH0785C202	7,85	165	109
LDH0790C202	7,9	165	109
LDH0795C202	7,95	165	109
LDH0800C202	8	165	109
LDH0805C202	8,05	165	109
LDH0810C202	8,1	165	109
LDH0815C202	8,15	165	109
LDH0820C202	8,2	165	109
LDH0825C202	8,25	165	109
LDH0830C202	8,3	165	109
LDH0835C202	8,35	165	109
LDH0840C202	8,4	165	109
LDH0845C202	8,45	165	109
LDH0850C202	8,5	165	109
LDH0855C202	8,55	175	115

Обозначение	d	L1	L2
LDH0860C202	8,6	175	115
LDH0865C202	8,65	175	115
LDH0870C202	8,7	175	115
LDH0875C202	8,75	175	115
LDH0880C202	8,8	175	115
LDH0885C202	8,85	175	115
LDH0890C202	8,9	175	115
LDH0895C202	8,95	175	115
LDH0900C202	9	175	115
LDH0905C202	9,05	175	115
LDH0910C202	9,1	175	115
LDH0915C202	9,15	175	115
LDH0920C202	9,2	175	115
LDH0925C202	9,25	175	115
LDH0930C202	9,3	175	115
LDH0935C202	9,35	175	115
LDH0940C202	9,4	175	115
LDH0945C202	9,45	175	115
LDH0950C202	9,5	175	115
LDH0955C202	9,55	184	121
LDH0960C202	9,6	184	121
LDH0965C202	9,65	184	121
LDH0970C202	9,7	184	121
LDH0975C202	9,75	184	121
LDH0980C202	9,8	184	121
LDH0985C202	9,85	184	121
LDH0990C202	9,9	184	121
LDH0995C202	9,95	184	121
LDH1000C202	10	184	121
LDH1005C202	10,05	184	121
LDH1010C202	10,1	184	121
LDH1015C202	10,15	184	121
LDH1020C202	10,2	184	121
LDH1025C202	10,25	184	121
LDH1030C202	10,3	184	121
LDH1035C202	10,35	184	121
LDH1040C202	10,4	184	121
LDH1045C202	10,45	184	121
LDH1050C202	10,5	184	121
LDH1055C202	10,55	184	121
LDH1060C202	10,6	184	121
LDH1065C202	10,65	195	128
LDH1070C202	10,7	195	128
LDH1075C202	10,75	195	128
LDH1080C202	10,8	195	128

Обозначение	d	L1	L2
LDH1085C202	10,85	195	128
LDH1090C202	10,9	195	128
LDH1095C202	10,95	195	128
LDH1100C202	11	195	128
LDH1105C202	11,05	195	128
LDH1110C202	11,1	195	128
LDH1115C202	11,15	195	128
LDH1120C202	11,2	195	128
LDH1125C202	11,25	195	128
LDH1130C202	11,3	195	128
LDH1135C202	11,35	195	128
LDH1140C202	11,4	195	128
LDH1145C202	11,45	195	128
LDH1150C202	11,5	195	128
LDH1155C202	11,55	195	128
LDH1160C202	11,6	195	128
LDH1165C202	11,65	195	128
LDH1170C202	11,7	195	128
LDH1175C202	11,75	195	128
LDH1180C202	11,8	195	128
LDH1185C202	11,85	205	134
LDH1190C202	11,9	205	134
LDH1195C202	11,95	205	134
LDH1200C202	12	205	134
LDH1205C202	12,05	205	134
LDH1210C202	12,1	205	134
LDH1215C202	12,15	205	134
LDH1220C202	12,2	205	134
LDH1225C202	12,25	205	134
LDH1230C202	12,3	205	134
LDH1235C202	12,35	205	134
LDH1240C202	12,4	205	134
LDH1245C202	12,45	205	134
LDH1250C202	12,5	205	134
LDH1255C202	12,55	205	134
LDH1260C202	12,6	205	134
LDH1265C202	12,65	205	134
LDH1270C202	12,7	205	134
LDH1275C202	12,75	205	134
LDH1280C202	12,8	205	134
LDH1285C202	12,85	205	134
LDH1290C202	12,9	205	134
LDH1295C202	12,95	205	134
LDH1300C202	13	205	134

Серия C206

	N3.1	N4.1	O2.
Vc	50	25	20
Fz	E	E	D
СОЖ			



Обозначение	d	L1	L2
LDH0050C206	0,5	32	12
LDH0055C206	0,55	35	15
LDH0060C206	0,6	35	15
LDH0065C206	0,65	38	18
LDH0070C206	0,7	42	21
LDH0075C206	0,75	42	21
LDH0080C206	0,8	46	25
LDH0085C206	0,85	46	25
LDH0090C206	0,9	51	29
LDH0095C206	0,95	51	29
LDH0100C206	1	56	33
LDH0105C206	1,05	56	33
LDH0110C206	1,1	60	37
LDH0115C206	1,15	60	37
LDH0120C206	1,2	65	41
LDH0125C206	1,25	65	41
LDH0130C206	1,3	65	41
LDH0135C206	1,35	70	45
LDH0140C206	1,4	70	45
LDH0145C206	1,45	70	45
LDH0150C206	1,5	70	45
LDH0155C206	1,55	76	50
LDH0160C206	1,6	76	50
LDH0165C206	1,65	76	50
LDH0170C206	1,7	76	50
LDH0175C206	1,75	80	53
LDH0180C206	1,8	80	53
LDH0185C206	1,85	80	53
LDH0190C206	1,9	80	53
LDH0195C206	1,95	85	56
LDH0200C206	2	85	56
LDH0205C206	2,05	85	56
LDH0210C206	2,1	85	56
LDH0215C206	2,15	90	59
LDH0220C206	2,2	90	59
LDH0225C206	2,25	90	59
LDH0230C206	2,3	90	59
LDH0235C206	2,35	90	59
LDH0240C206	2,4	95	62

Обозначение	d	L1	L2
LDH0245C206	2,45	95	62
LDH0250C206	2,5	95	62
LDH0255C206	2,55	95	62
LDH0260C206	2,6	95	62
LDH0265C206	2,65	95	62
LDH0270C206	2,7	100	66
LDH0275C206	2,75	100	66
LDH0280C206	2,8	100	66
LDH0285C206	2,85	100	66
LDH0290C206	2,9	100	66
LDH0295C206	2,95	100	66
LDH0300C206	3	100	66
LDH0305C206	3,05	106	69
LDH0310C206	3,1	106	69
LDH0315C206	3,15	106	69
LDH0320C206	3,2	106	69
LDH0325C206	3,25	106	69
LDH0330C206	3,3	106	69
LDH0335C206	3,35	106	69
LDH0340C206	3,4	112	73
LDH0345C206	3,45	112	73
LDH0350C206	3,5	112	73
LDH0355C206	3,55	112	73
LDH0360C206	3,6	112	73
LDH0365C206	3,65	112	73
LDH0370C206	3,7	112	73
LDH0375C206	3,75	112	73
LDH0380C206	3,8	119	78
LDH0385C206	3,85	119	78
LDH0390C206	3,9	119	78
LDH0395C206	3,95	119	78
LDH0400C206	4	119	78
LDH0405C206	4,05	119	78
LDH0410C206	4,1	119	78
LDH0415C206	4,15	119	78
LDH0420C206	4,2	119	78
LDH0425C206	4,25	119	78
LDH0430C206	4,3	126	82
LDH0435C206	4,35	126	82

Обозначение	d	L1	L2
LDH0440C206	4,4	126	82
LDH0445C206	4,45	126	82
LDH0450C206	4,5	126	82
LDH0455C206	4,55	126	82
LDH0460C206	4,6	126	82
LDH0465C206	4,65	126	82
LDH0470C206	4,7	126	82
LDH0475C206	4,75	126	82
LDH0480C206	4,8	132	87
LDH0485C206	4,85	132	87
LDH0490C206	4,9	132	87
LDH0495C206	4,95	132	87
LDH0500C206	5	132	87
LDH0505C206	5,05	132	87
LDH0510C206	5,1	132	87
LDH0515C206	5,15	132	87
LDH0520C206	5,2	132	87
LDH0525C206	5,25	132	87
LDH0530C206	5,3	132	87
LDH0535C206	5,35	139	91
LDH0540C206	5,4	139	91
LDH0545C206	5,45	139	91
LDH0550C206	5,5	139	91
LDH0555C206	5,55	139	91
LDH0560C206	5,6	139	91
LDH0565C206	5,65	139	91
LDH0570C206	5,7	139	91
LDH0575C206	5,75	139	91
LDH0580C206	5,8	139	91
LDH0585C206	5,85	139	91
LDH0590C206	5,9	139	91
LDH0595C206	5,95	139	91
LDH0600C206	6	139	91
LDH0605C206	6,05	148	97
LDH0610C206	6,1	148	97
LDH0615C206	6,15	148	97
LDH0620C206	6,2	148	97
LDH0625C206	6,25	148	97
LDH0630C206	6,3	148	97

Серия C206 *(продолжение)*

Обозначение	d	L1	L2
LDH0635C206	6,35	148	97
LDH0640C206	6,4	148	97
LDH0645C206	6,45	148	97
LDH0650C206	6,5	148	97
LDH0655C206	6,55	148	97
LDH0660C206	6,6	148	97
LDH0665C206	6,65	148	97
LDH0670C206	6,7	148	97
LDH0675C206	6,75	156	102
LDH0680C206	6,8	156	102
LDH0685C206	6,85	156	102
LDH0690C206	6,9	156	102
LDH0695C206	6,95	156	102
LDH0700C206	7	156	102
LDH0705C206	7,05	156	102
LDH0710C206	7,1	156	102
LDH0715C206	7,15	156	102
LDH0720C206	7,2	156	102
LDH0725C206	7,25	156	102
LDH0730C206	7,3	156	102
LDH0735C206	7,35	156	102
LDH0740C206	7,4	156	102
LDH0745C206	7,45	156	102
LDH0750C206	7,5	156	102
LDH0755C206	7,55	165	109
LDH0760C206	7,6	165	109
LDH0765C206	7,65	165	109
LDH0770C206	7,7	165	109
LDH0775C206	7,75	165	109
LDH0780C206	7,8	165	109
LDH0785C206	7,85	165	109
LDH0790C206	7,9	165	109
LDH0795C206	7,95	165	109
LDH0800C206	8	165	109
LDH0805C206	8,05	165	109
LDH0810C206	8,1	165	109
LDH0815C206	8,15	165	109
LDH0820C206	8,2	165	109
LDH0825C206	8,25	165	109
LDH0830C206	8,3	165	109
LDH0835C206	8,35	165	109
LDH0840C206	8,4	165	109
LDH0845C206	8,45	165	109
LDH0850C206	8,5	165	109
LDH0855C206	8,55	175	115

Обозначение	d	L1	L2
LDH0860C206	8,6	175	115
LDH0865C206	8,65	175	115
LDH0870C206	8,7	175	115
LDH0875C206	8,75	175	115
LDH0880C206	8,8	175	115
LDH0885C206	8,85	175	115
LDH0890C206	8,9	175	115
LDH0895C206	8,95	175	115
LDH0900C206	9	175	115
LDH0905C206	9,05	175	115
LDH0910C206	9,1	175	115
LDH0915C206	9,15	175	115
LDH0920C206	9,2	175	115
LDH0925C206	9,25	175	115
LDH0930C206	9,3	175	115
LDH0935C206	9,35	175	115
LDH0940C206	9,4	175	115
LDH0945C206	9,45	175	115
LDH0950C206	9,5	175	115
LDH0955C206	9,55	184	121
LDH0960C206	9,6	184	121
LDH0965C206	9,65	184	121
LDH0970C206	9,7	184	121
LDH0975C206	9,75	184	121
LDH0980C206	9,8	184	121
LDH0985C206	9,85	184	121
LDH0990C206	9,9	184	121
LDH0995C206	9,95	184	121
LDH1000C206	10	184	121
LDH1005C206	10,05	184	121
LDH1010C206	10,1	184	121
LDH1015C206	10,15	184	121
LDH1020C206	10,2	184	121
LDH1025C206	10,25	184	121
LDH1030C206	10,3	184	121
LDH1035C206	10,35	184	121
LDH1040C206	10,4	184	121
LDH1045C206	10,45	184	121
LDH1050C206	10,5	184	121
LDH1055C206	10,55	184	121
LDH1060C206	10,6	184	121
LDH1065C206	10,65	195	128
LDH1070C206	10,7	195	128
LDH1075C206	10,75	195	128
LDH1080C206	10,8	195	128

Обозначение	d	L1	L2
LDH1085C206	10,85	195	128
LDH1090C206	10,9	195	128
LDH1095C206	10,95	195	128
LDH1100C206	11	195	128
LDH1105C206	11,05	195	128
LDH1110C206	11,1	195	128
LDH1115C206	11,15	195	128
LDH1120C206	11,2	195	128
LDH1125C206	11,25	195	128
LDH1130C206	11,3	195	128
LDH1135C206	11,35	195	128
LDH1140C206	11,4	195	128
LDH1145C206	11,45	195	128
LDH1150C206	11,5	195	128
LDH1155C206	11,55	195	128
LDH1160C206	11,6	195	128
LDH1165C206	11,65	195	128
LDH1170C206	11,7	195	128
LDH1175C206	11,75	195	128
LDH1180C206	11,8	195	128
LDH1185C206	11,85	205	134
LDH1190C206	11,9	205	134
LDH1195C206	11,95	205	134
LDH1200C206	12	205	134
LDH1205C206	12,05	205	134
LDH1210C206	12,1	205	134
LDH1215C206	12,15	205	134
LDH1220C206	12,2	205	134
LDH1225C206	12,25	205	134
LDH1230C206	12,3	205	134
LDH1235C206	12,35	205	134
LDH1240C206	12,4	205	134
LDH1245C206	12,45	205	134
LDH1250C206	12,5	205	134
LDH1255C206	12,55	205	134
LDH1260C206	12,6	205	134
LDH1265C206	12,65	205	134
LDH1270C206	12,7	205	134
LDH1275C206	12,75	205	134
LDH1280C206	12,8	205	134
LDH1285C206	12,85	205	134
LDH1290C206	12,9	205	134
LDH1295C206	12,95	205	134
LDH1300C206	13	205	134

Серия C207

	N1.1	N1.2	N1.3	N2.
Vc	63	63	50	32
Fz	F	F	F	F
СОЖ				

DIN 340 | HSS | 130° | 10xD | TYPE W



Обозначение	d	L1	L2
LDH0050C207	0,5	32	12
LDH0055C207	0,55	35	15
LDH0060C207	0,6	35	15
LDH0065C207	0,65	38	18
LDH0070C207	0,7	42	21
LDH0075C207	0,75	42	21
LDH0080C207	0,8	46	25
LDH0085C207	0,85	46	25
LDH0090C207	0,9	51	29
LDH0095C207	0,95	51	29
LDH0100C207	1	56	33
LDH0105C207	1,05	56	33
LDH0110C207	1,1	60	37
LDH0115C207	1,15	60	37
LDH0120C207	1,2	65	41
LDH0125C207	1,25	65	41
LDH0130C207	1,3	65	41
LDH0135C207	1,35	70	45
LDH0140C207	1,4	70	45
LDH0145C207	1,45	70	45
LDH0150C207	1,5	70	45
LDH0155C207	1,55	76	50
LDH0160C207	1,6	76	50
LDH0165C207	1,65	76	50
LDH0170C207	1,7	76	50
LDH0175C207	1,75	80	53
LDH0180C207	1,8	80	53
LDH0185C207	1,85	80	53
LDH0190C207	1,9	80	53
LDH0195C207	1,95	85	56
LDH0200C207	2	85	56
LDH0205C207	2,05	85	56
LDH0210C207	2,1	85	56
LDH0215C207	2,15	90	59
LDH0220C207	2,2	90	59
LDH0225C207	2,25	90	59
LDH0230C207	2,3	90	59
LDH0235C207	2,35	90	59
LDH0240C207	2,4	95	62

Обозначение	d	L1	L2
LDH0245C207	2,45	95	62
LDH0250C207	2,5	95	62
LDH0255C207	2,55	95	62
LDH0260C207	2,6	95	62
LDH0265C207	2,65	95	62
LDH0270C207	2,7	100	66
LDH0275C207	2,75	100	66
LDH0280C207	2,8	100	66
LDH0285C207	2,85	100	66
LDH0290C207	2,9	100	66
LDH0295C207	2,95	100	66
LDH0300C207	3	100	66
LDH0305C207	3,05	106	69
LDH0310C207	3,1	106	69
LDH0315C207	3,15	106	69
LDH0320C207	3,2	106	69
LDH0325C207	3,25	106	69
LDH0330C207	3,3	106	69
LDH0335C207	3,35	106	69
LDH0340C207	3,4	112	73
LDH0345C207	3,45	112	73
LDH0350C207	3,5	112	73
LDH0355C207	3,55	112	73
LDH0360C207	3,6	112	73
LDH0365C207	3,65	112	73
LDH0370C207	3,7	112	73
LDH0375C207	3,75	112	73
LDH0380C207	3,8	119	78
LDH0385C207	3,85	119	78
LDH0390C207	3,9	119	78
LDH0395C207	3,95	119	78
LDH0400C207	4	119	78
LDH0405C207	4,05	119	78
LDH0410C207	4,1	119	78
LDH0415C207	4,15	119	78
LDH0420C207	4,2	119	78
LDH0425C207	4,25	119	78
LDH0430C207	4,3	126	82
LDH0435C207	4,35	126	82

Обозначение	d	L1	L2
LDH0440C207	4,4	126	82
LDH0445C207	4,45	126	82
LDH0450C207	4,5	126	82
LDH0455C207	4,55	126	82
LDH0460C207	4,6	126	82
LDH0465C207	4,65	126	82
LDH0470C207	4,7	126	82
LDH0475C207	4,75	126	82
LDH0480C207	4,8	132	87
LDH0485C207	4,85	132	87
LDH0490C207	4,9	132	87
LDH0495C207	4,95	132	87
LDH0500C207	5	132	87
LDH0505C207	5,05	132	87
LDH0510C207	5,1	132	87
LDH0515C207	5,15	132	87
LDH0520C207	5,2	132	87
LDH0525C207	5,25	132	87
LDH0530C207	5,3	132	87
LDH0535C207	5,35	139	91
LDH0540C207	5,4	139	91
LDH0545C207	5,45	139	91
LDH0550C207	5,5	139	91
LDH0555C207	5,55	139	91
LDH0560C207	5,6	139	91
LDH0565C207	5,65	139	91
LDH0570C207	5,7	139	91
LDH0575C207	5,75	139	91
LDH0580C207	5,8	139	91
LDH0585C207	5,85	139	91
LDH0590C207	5,9	139	91
LDH0595C207	5,95	139	91
LDH0600C207	6	139	91
LDH0605C207	6,05	148	97
LDH0610C207	6,1	148	97
LDH0615C207	6,15	148	97
LDH0620C207	6,2	148	97
LDH0625C207	6,25	148	97
LDH0630C207	6,3	148	97

Серия C207 *(продолжение)*

Обозначение	d	L1	L2
LDH0635C207	6,35	148	97
LDH0640C207	6,4	148	97
LDH0645C207	6,45	148	97
LDH0650C207	6,5	148	97
LDH0655C207	6,55	148	97
LDH0660C207	6,6	148	97
LDH0665C207	6,65	148	97
LDH0670C207	6,7	148	97
LDH0675C207	6,75	156	102
LDH0680C207	6,8	156	102
LDH0685C207	6,85	156	102
LDH0690C207	6,9	156	102
LDH0695C207	6,95	156	102
LDH0700C207	7	156	102
LDH0705C207	7,05	156	102
LDH0710C207	7,1	156	102
LDH0715C207	7,15	156	102
LDH0720C207	7,2	156	102
LDH0725C207	7,25	156	102
LDH0730C207	7,3	156	102
LDH0735C207	7,35	156	102
LDH0740C207	7,4	156	102
LDH0745C207	7,45	156	102
LDH0750C207	7,5	156	102
LDH0755C207	7,55	165	109
LDH0760C207	7,6	165	109
LDH0765C207	7,65	165	109
LDH0770C207	7,7	165	109
LDH0775C207	7,75	165	109
LDH0780C207	7,8	165	109
LDH0785C207	7,85	165	109
LDH0790C207	7,9	165	109
LDH0795C207	7,95	165	109
LDH0800C207	8	165	109
LDH0805C207	8,05	165	109
LDH0810C207	8,1	165	109
LDH0815C207	8,15	165	109
LDH0820C207	8,2	165	109
LDH0825C207	8,25	165	109
LDH0830C207	8,3	165	109
LDH0835C207	8,35	165	109
LDH0840C207	8,4	165	109
LDH0845C207	8,45	165	109
LDH0850C207	8,5	165	109
LDH0855C207	8,55	175	115

Обозначение	d	L1	L2
LDH0860C207	8,6	175	115
LDH0865C207	8,65	175	115
LDH0870C207	8,7	175	115
LDH0875C207	8,75	175	115
LDH0880C207	8,8	175	115
LDH0885C207	8,85	175	115
LDH0890C207	8,9	175	115
LDH0895C207	8,95	175	115
LDH0900C207	9	175	115
LDH0905C207	9,05	175	115
LDH0910C207	9,1	175	115
LDH0915C207	9,15	175	115
LDH0920C207	9,2	175	115
LDH0925C207	9,25	175	115
LDH0930C207	9,3	175	115
LDH0935C207	9,35	175	115
LDH0940C207	9,4	175	115
LDH0945C207	9,45	175	115
LDH0950C207	9,5	175	115
LDH0955C207	9,55	184	121
LDH0960C207	9,6	184	121
LDH0965C207	9,65	184	121
LDH0970C207	9,7	184	121
LDH0975C207	9,75	184	121
LDH0980C207	9,8	184	121
LDH0985C207	9,85	184	121
LDH0990C207	9,9	184	121
LDH0995C207	9,95	184	121
LDH1000C207	10	184	121
LDH1005C207	10,05	184	121
LDH1010C207	10,1	184	121
LDH1015C207	10,15	184	121
LDH1020C207	10,2	184	121
LDH1025C207	10,25	184	121
LDH1030C207	10,3	184	121
LDH1035C207	10,35	184	121
LDH1040C207	10,4	184	121
LDH1045C207	10,45	184	121
LDH1050C207	10,5	184	121
LDH1055C207	10,55	184	121
LDH1060C207	10,6	184	121
LDH1065C207	10,65	195	128
LDH1070C207	10,7	195	128
LDH1075C207	10,75	195	128
LDH1080C207	10,8	195	128

Обозначение	d	L1	L2
LDH1085C207	10,85	195	128
LDH1090C207	10,9	195	128
LDH1095C207	10,95	195	128
LDH1100C207	11	195	128
LDH1105C207	11,05	195	128
LDH1110C207	11,1	195	128
LDH1115C207	11,15	195	128
LDH1120C207	11,2	195	128
LDH1125C207	11,25	195	128
LDH1130C207	11,3	195	128
LDH1135C207	11,35	195	128
LDH1140C207	11,4	195	128
LDH1145C207	11,45	195	128
LDH1150C207	11,5	195	128
LDH1155C207	11,55	195	128
LDH1160C207	11,6	195	128
LDH1165C207	11,65	195	128
LDH1170C207	11,7	195	128
LDH1175C207	11,75	195	128
LDH1180C207	11,8	195	128
LDH1185C207	11,85	205	134
LDH1190C207	11,9	205	134
LDH1195C207	11,95	205	134
LDH1200C207	12	205	134
LDH1205C207	12,05	205	134
LDH1210C207	12,1	205	134
LDH1215C207	12,15	205	134
LDH1220C207	12,2	205	134
LDH1225C207	12,25	205	134
LDH1230C207	12,3	205	134
LDH1235C207	12,35	205	134
LDH1240C207	12,4	205	134
LDH1245C207	12,45	205	134
LDH1250C207	12,5	205	134
LDH1255C207	12,55	205	134
LDH1260C207	12,6	205	134
LDH1265C207	12,65	205	134
LDH1270C207	12,7	205	134
LDH1275C207	12,75	205	134
LDH1280C207	12,8	205	134
LDH1285C207	12,85	205	134
LDH1290C207	12,9	205	134
LDH1295C207	12,95	205	134
LDH1300C207	13	205	134

Серия C218

	N1.1	N1.2	N1.3	N2.
Vc	70	70	63	40
Fz	F	F	F	F
СОЖ	✓	✓	✓	✓



Обозначение	d	L1	L2
LDH0050C218	0,5	32	12
LDH0055C218	0,55	35	15
LDH0060C218	0,6	35	15
LDH0065C218	0,65	38	18
LDH0070C218	0,7	42	21
LDH0075C218	0,75	42	21
LDH0080C218	0,8	46	25
LDH0085C218	0,85	46	25
LDH0090C218	0,9	51	29
LDH0095C218	0,95	51	29
LDH0100C218	1	56	33
LDH0105C218	1,05	56	33
LDH0110C218	1,1	60	37
LDH0115C218	1,15	60	37
LDH0120C218	1,2	65	41
LDH0125C218	1,25	65	41
LDH0130C218	1,3	65	41
LDH0135C218	1,35	70	45
LDH0140C218	1,4	70	45
LDH0145C218	1,45	70	45
LDH0150C218	1,5	70	45
LDH0155C218	1,55	76	50
LDH0160C218	1,6	76	50
LDH0165C218	1,65	76	50
LDH0170C218	1,7	76	50
LDH0175C218	1,75	80	53
LDH0180C218	1,8	80	53
LDH0185C218	1,85	80	53
LDH0190C218	1,9	80	53
LDH0195C218	1,95	85	56
LDH0200C218	2	85	56
LDH0205C218	2,05	85	56
LDH0210C218	2,1	85	56
LDH0215C218	2,15	90	59
LDH0220C218	2,2	90	59
LDH0225C218	2,25	90	59
LDH0230C218	2,3	90	59
LDH0235C218	2,35	90	59
LDH0240C218	2,4	95	62

Обозначение	d	L1	L2
LDH0245C218	2,45	95	62
LDH0250C218	2,5	95	62
LDH0255C218	2,55	95	62
LDH0260C218	2,6	95	62
LDH0265C218	2,65	95	62
LDH0270C218	2,7	100	66
LDH0275C218	2,75	100	66
LDH0280C218	2,8	100	66
LDH0285C218	2,85	100	66
LDH0290C218	2,9	100	66
LDH0295C218	2,95	100	66
LDH0300C218	3	100	66
LDH0305C218	3,05	106	69
LDH0310C218	3,1	106	69
LDH0315C218	3,15	106	69
LDH0320C218	3,2	106	69
LDH0325C218	3,25	106	69
LDH0330C218	3,3	106	69
LDH0335C218	3,35	106	69
LDH0340C218	3,4	112	73
LDH0345C218	3,45	112	73
LDH0350C218	3,5	112	73
LDH0355C218	3,55	112	73
LDH0360C218	3,6	112	73
LDH0365C218	3,65	112	73
LDH0370C218	3,7	112	73
LDH0375C218	3,75	112	73
LDH0380C218	3,8	119	78
LDH0385C218	3,85	119	78
LDH0390C218	3,9	119	78
LDH0395C218	3,95	119	78
LDH0400C218	4	119	78
LDH0405C218	4,05	119	78
LDH0410C218	4,1	119	78
LDH0415C218	4,15	119	78
LDH0420C218	4,2	119	78
LDH0425C218	4,25	119	78
LDH0430C218	4,3	126	82
LDH0435C218	4,35	126	82

Обозначение	d	L1	L2
LDH0440C218	4,4	126	82
LDH0445C218	4,45	126	82
LDH0450C218	4,5	126	82
LDH0455C218	4,55	126	82
LDH0460C218	4,6	126	82
LDH0465C218	4,65	126	82
LDH0470C218	4,7	126	82
LDH0475C218	4,75	126	82
LDH0480C218	4,8	132	87
LDH0485C218	4,85	132	87
LDH0490C218	4,9	132	87
LDH0495C218	4,95	132	87
LDH0500C218	5	132	87
LDH0505C218	5,05	132	87
LDH0510C218	5,1	132	87
LDH0515C218	5,15	132	87
LDH0520C218	5,2	132	87
LDH0525C218	5,25	132	87
LDH0530C218	5,3	132	87
LDH0535C218	5,35	139	91
LDH0540C218	5,4	139	91
LDH0545C218	5,45	139	91
LDH0550C218	5,5	139	91
LDH0555C218	5,55	139	91
LDH0560C218	5,6	139	91
LDH0565C218	5,65	139	91
LDH0570C218	5,7	139	91
LDH0575C218	5,75	139	91
LDH0580C218	5,8	139	91
LDH0585C218	5,85	139	91
LDH0590C218	5,9	139	91
LDH0595C218	5,95	139	91
LDH0600C218	6	139	91
LDH0605C218	6,05	148	97
LDH0610C218	6,1	148	97
LDH0615C218	6,15	148	97
LDH0620C218	6,2	148	97
LDH0625C218	6,25	148	97
LDH0630C218	6,3	148	97

Серия C218 *(продолжение)*

Обозначение	d	L1	L2
LDH0635C218	6,35	148	97
LDH0640C218	6,4	148	97
LDH0645C218	6,45	148	97
LDH0650C218	6,5	148	97
LDH0655C218	6,55	148	97
LDH0660C218	6,6	148	97
LDH0665C218	6,65	148	97
LDH0670C218	6,7	148	97
LDH0675C218	6,75	156	102
LDH0680C218	6,8	156	102
LDH0685C218	6,85	156	102
LDH0690C218	6,9	156	102
LDH0695C218	6,95	156	102
LDH0700C218	7	156	102
LDH0705C218	7,05	156	102
LDH0710C218	7,1	156	102
LDH0715C218	7,15	156	102
LDH0720C218	7,2	156	102
LDH0725C218	7,25	156	102
LDH0730C218	7,3	156	102
LDH0735C218	7,35	156	102
LDH0740C218	7,4	156	102
LDH0745C218	7,45	156	102
LDH0750C218	7,5	156	102
LDH0755C218	7,55	165	109
LDH0760C218	7,6	165	109
LDH0765C218	7,65	165	109
LDH0770C218	7,7	165	109
LDH0775C218	7,75	165	109
LDH0780C218	7,8	165	109
LDH0785C218	7,85	165	109
LDH0790C218	7,9	165	109
LDH0795C218	7,95	165	109
LDH0800C218	8	165	109
LDH0805C218	8,05	165	109
LDH0810C218	8,1	165	109
LDH0815C218	8,15	165	109
LDH0820C218	8,2	165	109
LDH0825C218	8,25	165	109
LDH0830C218	8,3	165	109
LDH0835C218	8,35	165	109
LDH0840C218	8,4	165	109
LDH0845C218	8,45	165	109
LDH0850C218	8,5	165	109
LDH0855C218	8,55	175	115

Обозначение	d	L1	L2
LDH0860C218	8,6	175	115
LDH0865C218	8,65	175	115
LDH0870C218	8,7	175	115
LDH0875C218	8,75	175	115
LDH0880C218	8,8	175	115
LDH0885C218	8,85	175	115
LDH0890C218	8,9	175	115
LDH0895C218	8,95	175	115
LDH0900C218	9	175	115
LDH0905C218	9,05	175	115
LDH0910C218	9,1	175	115
LDH0915C218	9,15	175	115
LDH0920C218	9,2	175	115
LDH0925C218	9,25	175	115
LDH0930C218	9,3	175	115
LDH0935C218	9,35	175	115
LDH0940C218	9,4	175	115
LDH0945C218	9,45	175	115
LDH0950C218	9,5	175	115
LDH0955C218	9,55	184	121
LDH0960C218	9,6	184	121
LDH0965C218	9,65	184	121
LDH0970C218	9,7	184	121
LDH0975C218	9,75	184	121
LDH0980C218	9,8	184	121
LDH0985C218	9,85	184	121
LDH0990C218	9,9	184	121
LDH0995C218	9,95	184	121
LDH1000C218	10	184	121
LDH1005C218	10,05	184	121
LDH1010C218	10,1	184	121
LDH1015C218	10,15	184	121
LDH1020C218	10,2	184	121
LDH1025C218	10,25	184	121
LDH1030C218	10,3	184	121
LDH1035C218	10,35	184	121
LDH1040C218	10,4	184	121
LDH1045C218	10,45	184	121
LDH1050C218	10,5	184	121
LDH1055C218	10,55	184	121
LDH1060C218	10,6	184	121
LDH1065C218	10,65	195	128
LDH1070C218	10,7	195	128
LDH1075C218	10,75	195	128
LDH1080C218	10,8	195	128

Обозначение	d	L1	L2
LDH1085C218	10,85	195	128
LDH1090C218	10,9	195	128
LDH1095C218	10,95	195	128
LDH1100C218	11	195	128
LDH1105C218	11,05	195	128
LDH1110C218	11,1	195	128
LDH1115C218	11,15	195	128
LDH1120C218	11,2	195	128
LDH1125C218	11,25	195	128
LDH1130C218	11,3	195	128
LDH1135C218	11,35	195	128
LDH1140C218	11,4	195	128
LDH1145C218	11,45	195	128
LDH1150C218	11,5	195	128
LDH1155C218	11,55	195	128
LDH1160C218	11,6	195	128
LDH1165C218	11,65	195	128
LDH1170C218	11,7	195	128
LDH1175C218	11,75	195	128
LDH1180C218	11,8	195	128
LDH1185C218	11,85	205	134
LDH1190C218	11,9	205	134
LDH1195C218	11,95	205	134
LDH1200C218	12	205	134
LDH1205C218	12,05	205	134
LDH1210C218	12,1	205	134
LDH1215C218	12,15	205	134
LDH1220C218	12,2	205	134
LDH1225C218	12,25	205	134
LDH1230C218	12,3	205	134
LDH1235C218	12,35	205	134
LDH1240C218	12,4	205	134
LDH1245C218	12,45	205	134
LDH1250C218	12,5	205	134
LDH1255C218	12,55	205	134
LDH1260C218	12,6	205	134
LDH1265C218	12,65	205	134
LDH1270C218	12,7	205	134
LDH1275C218	12,75	205	134
LDH1280C218	12,8	205	134
LDH1285C218	12,85	205	134
LDH1290C218	12,9	205	134
LDH1295C218	12,95	205	134
LDH1300C218	13	205	134

Серия C222

DIN 340 | HSS | 130° | C | 10xD | TiN | TYPE D100

	P1.1	P1.2	P2	P3	P4	K2	K3	K4	S1.1	N4.1	N3.1	N1.3	N2.
Vc	36	28	25	25	20	32	25	28	20	25	40	63	50
Fz	E	D	D	D	C	E	E	E	E	C	D	F	F
СОЖ	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ●	✓ ●	✓ ●	✓	✓	✓	✓	✓



Обозначение	d	L1	L2
LDH0050C222	0,5	32	12
LDH0055C222	0,55	35	15
LDH0060C222	0,6	35	15
LDH0065C222	0,65	38	18
LDH0070C222	0,7	42	21
LDH0075C222	0,75	42	21
LDH0080C222	0,8	46	25
LDH0085C222	0,85	46	25
LDH0090C222	0,9	51	29
LDH0095C222	0,95	51	29
LDH0100C222	1	56	33
LDH0105C222	1,05	56	33
LDH0110C222	1,1	60	37
LDH0115C222	1,15	60	37
LDH0120C222	1,2	65	41
LDH0125C222	1,25	65	41
LDH0130C222	1,3	65	41
LDH0135C222	1,35	70	45
LDH0140C222	1,4	70	45
LDH0145C222	1,45	70	45
LDH0150C222	1,5	70	45
LDH0155C222	1,55	76	50
LDH0160C222	1,6	76	50
LDH0165C222	1,65	76	50
LDH0170C222	1,7	76	50
LDH0175C222	1,75	80	53
LDH0180C222	1,8	80	53
LDH0185C222	1,85	80	53
LDH0190C222	1,9	80	53
LDH0195C222	1,95	85	56
LDH0200C222	2	85	56
LDH0205C222	2,05	85	56
LDH0210C222	2,1	85	56
LDH0215C222	2,15	90	59
LDH0220C222	2,2	90	59
LDH0225C222	2,25	90	59
LDH0230C222	2,3	90	59
LDH0235C222	2,35	90	59
LDH0240C222	2,4	95	62

Обозначение	d	L1	L2
LDH0245C222	2,45	95	62
LDH0250C222	2,5	95	62
LDH0255C222	2,55	95	62
LDH0260C222	2,6	95	62
LDH0265C222	2,65	95	62
LDH0270C222	2,7	100	66
LDH0275C222	2,75	100	66
LDH0280C222	2,8	100	66
LDH0285C222	2,85	100	66
LDH0290C222	2,9	100	66
LDH0295C222	2,95	100	66
LDH0300C222	3	100	66
LDH0305C222	3,05	106	69
LDH0310C222	3,1	106	69
LDH0315C222	3,15	106	69
LDH0320C222	3,2	106	69
LDH0325C222	3,25	106	69
LDH0330C222	3,3	106	69
LDH0335C222	3,35	106	69
LDH0340C222	3,4	112	73
LDH0345C222	3,45	112	73
LDH0350C222	3,5	112	73
LDH0355C222	3,55	112	73
LDH0360C222	3,6	112	73
LDH0365C222	3,65	112	73
LDH0370C222	3,7	112	73
LDH0375C222	3,75	112	73
LDH0380C222	3,8	119	78
LDH0385C222	3,85	119	78
LDH0390C222	3,9	119	78
LDH0395C222	3,95	119	78
LDH0400C222	4	119	78
LDH0405C222	4,05	119	78
LDH0410C222	4,1	119	78
LDH0415C222	4,15	119	78
LDH0420C222	4,2	119	78
LDH0425C222	4,25	119	78
LDH0430C222	4,3	126	82
LDH0435C222	4,35	126	82

Обозначение	d	L1	L2
LDH0440C222	4,4	126	82
LDH0445C222	4,45	126	82
LDH0450C222	4,5	126	82
LDH0455C222	4,55	126	82
LDH0460C222	4,6	126	82
LDH0465C222	4,65	126	82
LDH0470C222	4,7	126	82
LDH0475C222	4,75	126	82
LDH0480C222	4,8	132	87
LDH0485C222	4,85	132	87
LDH0490C222	4,9	132	87
LDH0495C222	4,95	132	87
LDH0500C222	5	132	87
LDH0505C222	5,05	132	87
LDH0510C222	5,1	132	87
LDH0515C222	5,15	132	87
LDH0520C222	5,2	132	87
LDH0525C222	5,25	132	87
LDH0530C222	5,3	132	87
LDH0535C222	5,35	139	91
LDH0540C222	5,4	139	91
LDH0545C222	5,45	139	91
LDH0550C222	5,5	139	91
LDH0555C222	5,55	139	91
LDH0560C222	5,6	139	91
LDH0565C222	5,65	139	91
LDH0570C222	5,7	139	91
LDH0575C222	5,75	139	91
LDH0580C222	5,8	139	91
LDH0585C222	5,85	139	91
LDH0590C222	5,9	139	91
LDH0595C222	5,95	139	91
LDH0600C222	6	139	91
LDH0605C222	6,05	148	97
LDH0610C222	6,1	148	97
LDH0615C222	6,15	148	97
LDH0620C222	6,2	148	97
LDH0625C222	6,25	148	97
LDH0630C222	6,3	148	97

Серия C222 *(продолжение)*

Обозначение	d	L1	L2
LDH0635C222	6,35	148	97
LDH0640C222	6,4	148	97
LDH0645C222	6,45	148	97
LDH0650C222	6,5	148	97
LDH0655C222	6,55	148	97
LDH0660C222	6,6	148	97
LDH0665C222	6,65	148	97
LDH0670C222	6,7	148	97
LDH0675C222	6,75	156	102
LDH0680C222	6,8	156	102
LDH0685C222	6,85	156	102
LDH0690C222	6,9	156	102
LDH0695C222	6,95	156	102
LDH0700C222	7	156	102
LDH0705C222	7,05	156	102
LDH0710C222	7,1	156	102
LDH0715C222	7,15	156	102
LDH0720C222	7,2	156	102
LDH0725C222	7,25	156	102
LDH0730C222	7,3	156	102
LDH0735C222	7,35	156	102
LDH0740C222	7,4	156	102
LDH0745C222	7,45	156	102
LDH0750C222	7,5	156	102
LDH0755C222	7,55	165	109
LDH0760C222	7,6	165	109
LDH0765C222	7,65	165	109
LDH0770C222	7,7	165	109
LDH0775C222	7,75	165	109
LDH0780C222	7,8	165	109
LDH0785C222	7,85	165	109
LDH0790C222	7,9	165	109
LDH0795C222	7,95	165	109
LDH0800C222	8	165	109
LDH0805C222	8,05	165	109
LDH0810C222	8,1	165	109
LDH0815C222	8,15	165	109
LDH0820C222	8,2	165	109
LDH0825C222	8,25	165	109
LDH0830C222	8,3	165	109
LDH0835C222	8,35	165	109
LDH0840C222	8,4	165	109
LDH0845C222	8,45	165	109
LDH0850C222	8,5	165	109
LDH0855C222	8,55	175	115

Обозначение	d	L1	L2
LDH0860C222	8,6	175	115
LDH0865C222	8,65	175	115
LDH0870C222	8,7	175	115
LDH0875C222	8,75	175	115
LDH0880C222	8,8	175	115
LDH0885C222	8,85	175	115
LDH0890C222	8,9	175	115
LDH0895C222	8,95	175	115
LDH0900C222	9	175	115
LDH0905C222	9,05	175	115
LDH0910C222	9,1	175	115
LDH0915C222	9,15	175	115
LDH0920C222	9,2	175	115
LDH0925C222	9,25	175	115
LDH0930C222	9,3	175	115
LDH0935C222	9,35	175	115
LDH0940C222	9,4	175	115
LDH0945C222	9,45	175	115
LDH0950C222	9,5	175	115
LDH0955C222	9,55	184	121
LDH0960C222	9,6	184	121
LDH0965C222	9,65	184	121
LDH0970C222	9,7	184	121
LDH0975C222	9,75	184	121
LDH0980C222	9,8	184	121
LDH0985C222	9,85	184	121
LDH0990C222	9,9	184	121
LDH0995C222	9,95	184	121
LDH1000C222	10	184	121
LDH1005C222	10,05	184	121
LDH1010C222	10,1	184	121
LDH1015C222	10,15	184	121
LDH1020C222	10,2	184	121
LDH1025C222	10,25	184	121
LDH1030C222	10,3	184	121
LDH1035C222	10,35	184	121
LDH1040C222	10,4	184	121
LDH1045C222	10,45	184	121
LDH1050C222	10,5	184	121
LDH1055C222	10,55	184	121
LDH1060C222	10,6	184	121
LDH1065C222	10,65	195	128
LDH1070C222	10,7	195	128
LDH1075C222	10,75	195	128
LDH1080C222	10,8	195	128

Обозначение	d	L1	L2
LDH1085C222	10,85	195	128
LDH1090C222	10,9	195	128
LDH1095C222	10,95	195	128
LDH1100C222	11	195	128
LDH1105C222	11,05	195	128
LDH1110C222	11,1	195	128
LDH1115C222	11,15	195	128
LDH1120C222	11,2	195	128
LDH1125C222	11,25	195	128
LDH1130C222	11,3	195	128
LDH1135C222	11,35	195	128
LDH1140C222	11,4	195	128
LDH1145C222	11,45	195	128
LDH1150C222	11,5	195	128
LDH1155C222	11,55	195	128
LDH1160C222	11,6	195	128
LDH1165C222	11,65	195	128
LDH1170C222	11,7	195	128
LDH1175C222	11,75	195	128
LDH1180C222	11,8	195	128
LDH1185C222	11,85	205	134
LDH1190C222	11,9	205	134
LDH1195C222	11,95	205	134
LDH1200C222	12	205	134
LDH1205C222	12,05	205	134
LDH1210C222	12,1	205	134
LDH1215C222	12,15	205	134
LDH1220C222	12,2	205	134
LDH1225C222	12,25	205	134
LDH1230C222	12,3	205	134
LDH1235C222	12,35	205	134
LDH1240C222	12,4	205	134
LDH1245C222	12,45	205	134
LDH1250C222	12,5	205	134
LDH1255C222	12,55	205	134
LDH1260C222	12,6	205	134
LDH1265C222	12,65	205	134
LDH1270C222	12,7	205	134
LDH1275C222	12,75	205	134
LDH1280C222	12,8	205	134
LDH1285C222	12,85	205	134
LDH1290C222	12,9	205	134
LDH1295C222	12,95	205	134
LDH1300C222	13	205	134

Серия C224

DIN 340 | HSCo5 | 130° | C | 10xD | BAW | TYPE D100

HSSE

	P4	H1.	M1	M2	M3	K1	K2	K3	K4	S1.1	N4.2
Vc	24	16	12	12	10	8	28	20	20	18	18
Fz	D	C	B	C	B	A	E	E	E	E	C
СОЖ	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ●	✓ ●	✓ ●	✓	✓	✓



Обозначение	d	L1	L2
LDH0050C224	0,5	32	12
LDH0055C224	0,55	35	15
LDH0060C224	0,6	35	15
LDH0065C224	0,65	38	18
LDH0070C224	0,7	42	21
LDH0075C224	0,75	42	21
LDH0080C224	0,8	46	25
LDH0085C224	0,85	46	25
LDH0090C224	0,9	51	29
LDH0095C224	0,95	51	29
LDH0100C224	1	56	33
LDH0105C224	1,05	56	33
LDH0110C224	1,1	60	37
LDH0115C224	1,15	60	37
LDH0120C224	1,2	65	41
LDH0125C224	1,25	65	41
LDH0130C224	1,3	65	41
LDH0135C224	1,35	70	45
LDH0140C224	1,4	70	45
LDH0145C224	1,45	70	45
LDH0150C224	1,5	70	45
LDH0155C224	1,55	76	50
LDH0160C224	1,6	76	50
LDH0165C224	1,65	76	50
LDH0170C224	1,7	76	50
LDH0175C224	1,75	80	53
LDH0180C224	1,8	80	53
LDH0185C224	1,85	80	53
LDH0190C224	1,9	80	53
LDH0195C224	1,95	85	56
LDH0200C224	2	85	56
LDH0205C224	2,05	85	56
LDH0210C224	2,1	85	56
LDH0215C224	2,15	90	59
LDH0220C224	2,2	90	59
LDH0225C224	2,25	90	59
LDH0230C224	2,3	90	59
LDH0235C224	2,35	90	59
LDH0240C224	2,4	95	62

Обозначение	d	L1	L2
LDH0245C224	2,45	95	62
LDH0250C224	2,5	95	62
LDH0255C224	2,55	95	62
LDH0260C224	2,6	95	62
LDH0265C224	2,65	95	62
LDH0270C224	2,7	100	66
LDH0275C224	2,75	100	66
LDH0280C224	2,8	100	66
LDH0285C224	2,85	100	66
LDH0290C224	2,9	100	66
LDH0295C224	2,95	100	66
LDH0300C224	3	100	66
LDH0305C224	3,05	106	69
LDH0310C224	3,1	106	69
LDH0315C224	3,15	106	69
LDH0320C224	3,2	106	69
LDH0325C224	3,25	106	69
LDH0330C224	3,3	106	69
LDH0335C224	3,35	106	69
LDH0340C224	3,4	112	73
LDH0345C224	3,45	112	73
LDH0350C224	3,5	112	73
LDH0355C224	3,55	112	73
LDH0360C224	3,6	112	73
LDH0365C224	3,65	112	73
LDH0370C224	3,7	112	73
LDH0375C224	3,75	112	73
LDH0380C224	3,8	119	78
LDH0385C224	3,85	119	78
LDH0390C224	3,9	119	78
LDH0395C224	3,95	119	78
LDH0400C224	4	119	78
LDH0405C224	4,05	119	78
LDH0410C224	4,1	119	78
LDH0415C224	4,15	119	78
LDH0420C224	4,2	119	78
LDH0425C224	4,25	119	78
LDH0430C224	4,3	126	82
LDH0435C224	4,35	126	82

Обозначение	d	L1	L2
LDH0440C224	4,4	126	82
LDH0445C224	4,45	126	82
LDH0450C224	4,5	126	82
LDH0455C224	4,55	126	82
LDH0460C224	4,6	126	82
LDH0465C224	4,65	126	82
LDH0470C224	4,7	126	82
LDH0475C224	4,75	126	82
LDH0480C224	4,8	132	87
LDH0485C224	4,85	132	87
LDH0490C224	4,9	132	87
LDH0495C224	4,95	132	87
LDH0500C224	5	132	87
LDH0505C224	5,05	132	87
LDH0510C224	5,1	132	87
LDH0515C224	5,15	132	87
LDH0520C224	5,2	132	87
LDH0525C224	5,25	132	87
LDH0530C224	5,3	132	87
LDH0535C224	5,35	139	91
LDH0540C224	5,4	139	91
LDH0545C224	5,45	139	91
LDH0550C224	5,5	139	91
LDH0555C224	5,55	139	91
LDH0560C224	5,6	139	91
LDH0565C224	5,65	139	91
LDH0570C224	5,7	139	91
LDH0575C224	5,75	139	91
LDH0580C224	5,8	139	91
LDH0585C224	5,85	139	91
LDH0590C224	5,9	139	91
LDH0595C224	5,95	139	91
LDH0600C224	6	139	91
LDH0605C224	6,05	148	97
LDH0610C224	6,1	148	97
LDH0615C224	6,15	148	97
LDH0620C224	6,2	148	97
LDH0625C224	6,25	148	97
LDH0630C224	6,3	148	97

Серия C224 *(продолжение)*

Обозначение	d	L1	L2
LDH0635C224	6,35	148	97
LDH0640C224	6,4	148	97
LDH0645C224	6,45	148	97
LDH0650C224	6,5	148	97
LDH0655C224	6,55	148	97
LDH0660C224	6,6	148	97
LDH0665C224	6,65	148	97
LDH0670C224	6,7	148	97
LDH0675C224	6,75	156	102
LDH0680C224	6,8	156	102
LDH0685C224	6,85	156	102
LDH0690C224	6,9	156	102
LDH0695C224	6,95	156	102
LDH0700C224	7	156	102
LDH0705C224	7,05	156	102
LDH0710C224	7,1	156	102
LDH0715C224	7,15	156	102
LDH0720C224	7,2	156	102
LDH0725C224	7,25	156	102
LDH0730C224	7,3	156	102
LDH0735C224	7,35	156	102
LDH0740C224	7,4	156	102
LDH0745C224	7,45	156	102
LDH0750C224	7,5	156	102
LDH0755C224	7,55	165	109
LDH0760C224	7,6	165	109
LDH0765C224	7,65	165	109
LDH0770C224	7,7	165	109
LDH0775C224	7,75	165	109
LDH0780C224	7,8	165	109
LDH0785C224	7,85	165	109
LDH0790C224	7,9	165	109
LDH0795C224	7,95	165	109
LDH0800C224	8	165	109
LDH0805C224	8,05	165	109
LDH0810C224	8,1	165	109
LDH0815C224	8,15	165	109
LDH0820C224	8,2	165	109
LDH0825C224	8,25	165	109
LDH0830C224	8,3	165	109
LDH0835C224	8,35	165	109
LDH0840C224	8,4	165	109
LDH0845C224	8,45	165	109
LDH0850C224	8,5	165	109
LDH0855C224	8,55	175	115

Обозначение	d	L1	L2
LDH0860C224	8,6	175	115
LDH0865C224	8,65	175	115
LDH0870C224	8,7	175	115
LDH0875C224	8,75	175	115
LDH0880C224	8,8	175	115
LDH0885C224	8,85	175	115
LDH0890C224	8,9	175	115
LDH0895C224	8,95	175	115
LDH0900C224	9	175	115
LDH0905C224	9,05	175	115
LDH0910C224	9,1	175	115
LDH0915C224	9,15	175	115
LDH0920C224	9,2	175	115
LDH0925C224	9,25	175	115
LDH0930C224	9,3	175	115
LDH0935C224	9,35	175	115
LDH0940C224	9,4	175	115
LDH0945C224	9,45	175	115
LDH0950C224	9,5	175	115
LDH0955C224	9,55	184	121
LDH0960C224	9,6	184	121
LDH0965C224	9,65	184	121
LDH0970C224	9,7	184	121
LDH0975C224	9,75	184	121
LDH0980C224	9,8	184	121
LDH0985C224	9,85	184	121
LDH0990C224	9,9	184	121
LDH0995C224	9,95	184	121
LDH1000C224	10	184	121
LDH1005C224	10,05	184	121
LDH1010C224	10,1	184	121
LDH1015C224	10,15	184	121
LDH1020C224	10,2	184	121
LDH1025C224	10,25	184	121
LDH1030C224	10,3	184	121
LDH1035C224	10,35	184	121
LDH1040C224	10,4	184	121
LDH1045C224	10,45	184	121
LDH1050C224	10,5	184	121
LDH1055C224	10,55	184	121
LDH1060C224	10,6	184	121
LDH1065C224	10,65	195	128
LDH1070C224	10,7	195	128
LDH1075C224	10,75	195	128
LDH1080C224	10,8	195	128

Обозначение	d	L1	L2
LDH1085C224	10,85	195	128
LDH1090C224	10,9	195	128
LDH1095C224	10,95	195	128
LDH1100C224	11	195	128
LDH1105C224	11,05	195	128
LDH1110C224	11,1	195	128
LDH1115C224	11,15	195	128
LDH1120C224	11,2	195	128
LDH1125C224	11,25	195	128
LDH1130C224	11,3	195	128
LDH1135C224	11,35	195	128
LDH1140C224	11,4	195	128
LDH1145C224	11,45	195	128
LDH1150C224	11,5	195	128
LDH1155C224	11,55	195	128
LDH1160C224	11,6	195	128
LDH1165C224	11,65	195	128
LDH1170C224	11,7	195	128
LDH1175C224	11,75	195	128
LDH1180C224	11,8	195	128
LDH1185C224	11,85	205	134
LDH1190C224	11,9	205	134
LDH1195C224	11,95	205	134
LDH1200C224	12	205	134
LDH1205C224	12,05	205	134
LDH1210C224	12,1	205	134
LDH1215C224	12,15	205	134
LDH1220C224	12,2	205	134
LDH1225C224	12,25	205	134
LDH1230C224	12,3	205	134
LDH1235C224	12,35	205	134
LDH1240C224	12,4	205	134
LDH1245C224	12,45	205	134
LDH1250C224	12,5	205	134
LDH1255C224	12,55	205	134
LDH1260C224	12,6	205	134
LDH1265C224	12,65	205	134
LDH1270C224	12,7	205	134
LDH1275C224	12,75	205	134
LDH1280C224	12,8	205	134
LDH1285C224	12,85	205	134
LDH1290C224	12,9	205	134
LDH1295C224	12,95	205	134
LDH1300C224	13	205	134

Серия C109

	P1.1	P1.2	P2	K1	K2	K3	K4
Vc	32	30	25	30	25	20	15
Fz	E	E	D	D	D	D	D
СОЖ							



Обозначение	d	L1	L2
LDH0050C109	0,5	22	6
LDH0055C109	0,55	24	7
LDH0060C109	0,6	24	7
LDH0065C109	0,65	26	8
LDH0070C109	0,7	28	9
LDH0075C109	0,75	28	9
LDH0080C109	0,8	30	10
LDH0085C109	0,85	30	10
LDH0090C109	0,9	32	11
LDH0095C109	0,95	32	11
LDH0100C109	1	34	12
LDH0105C109	1,05	34	12
LDH0110C109	1,1	36	14
LDH0115C109	1,15	36	14
LDH0120C109	1,2	38	16
LDH0125C109	1,25	38	16
LDH0130C109	1,3	38	16
LDH0135C109	1,35	40	18
LDH0140C109	1,4	40	18
LDH0145C109	1,45	40	18
LDH0150C109	1,5	40	18
LDH0155C109	1,55	43	20
LDH0160C109	1,6	43	20
LDH0165C109	1,65	43	20
LDH0170C109	1,7	43	20
LDH0175C109	1,75	46	22
LDH0180C109	1,8	46	22
LDH0185C109	1,85	46	22
LDH0190C109	1,9	46	22
LDH0195C109	1,95	49	24
LDH0200C109	2	49	24
LDH0205C109	2,05	49	24
LDH0210C109	2,1	49	24
LDH0215C109	2,15	53	27
LDH0220C109	2,2	53	27
LDH0225C109	2,25	53	27
LDH0230C109	2,3	53	27
LDH0235C109	2,35	53	27
LDH0240C109	2,4	57	30

Обозначение	d	L1	L2
LDH0245C109	2,45	57	30
LDH0250C109	2,5	57	30
LDH0255C109	2,55	57	30
LDH0260C109	2,6	57	30
LDH0265C109	2,65	57	30
LDH0270C109	2,7	61	33
LDH0275C109	2,75	61	33
LDH0280C109	2,8	61	33
LDH0285C109	2,85	61	33
LDH0290C109	2,9	61	33
LDH0295C109	2,95	61	33
LDH0300C109	3	61	33
LDH0305C109	3,05	65	36
LDH0310C109	3,1	65	36
LDH0315C109	3,15	65	36
LDH0320C109	3,2	65	36
LDH0325C109	3,25	65	36
LDH0330C109	3,3	65	36
LDH0335C109	3,35	65	36
LDH0340C109	3,4	70	39
LDH0345C109	3,45	70	39
LDH0350C109	3,5	70	39
LDH0355C109	3,55	70	39
LDH0360C109	3,6	70	39
LDH0365C109	3,65	70	39
LDH0370C109	3,7	70	39
LDH0375C109	3,75	70	39
LDH0380C109	3,8	75	43
LDH0385C109	3,85	75	43
LDH0390C109	3,9	75	43
LDH0395C109	3,95	75	43
LDH0400C109	4	75	43
LDH0405C109	4,05	75	43
LDH0410C109	4,1	75	43
LDH0415C109	4,15	75	43
LDH0420C109	4,2	75	43
LDH0425C109	4,25	75	43
LDH0430C109	4,3	80	47
LDH0435C109	4,35	80	47

Обозначение	d	L1	L2
LDH0440C109	4,4	80	47
LDH0445C109	4,45	80	47
LDH0450C109	4,5	80	47
LDH0455C109	4,55	80	47
LDH0460C109	4,6	80	47
LDH0465C109	4,65	80	47
LDH0470C109	4,7	80	47
LDH0475C109	4,75	80	47
LDH0480C109	4,8	86	52
LDH0485C109	4,85	86	52
LDH0490C109	4,9	86	52
LDH0495C109	4,95	86	52
LDH0500C109	5	86	52
LDH0505C109	5,05	86	52
LDH0510C109	5,1	86	52
LDH0515C109	5,15	86	52
LDH0520C109	5,2	86	52
LDH0525C109	5,25	86	52
LDH0530C109	5,3	86	52
LDH0535C109	5,35	93	57
LDH0540C109	5,4	93	57
LDH0545C109	5,45	93	57
LDH0550C109	5,5	93	57
LDH0555C109	5,55	93	57
LDH0560C109	5,6	93	57
LDH0565C109	5,65	93	57
LDH0570C109	5,7	93	57
LDH0575C109	5,75	93	57
LDH0580C109	5,8	93	57
LDH0585C109	5,85	93	57
LDH0590C109	5,9	93	57
LDH0595C109	5,95	93	57
LDH0600C109	6	93	57
LDH0605C109	6,05	101	63
LDH0610C109	6,1	101	63
LDH0615C109	6,15	101	63
LDH0620C109	6,2	101	63
LDH0625C109	6,25	101	63
LDH0630C109	6,3	101	63

Серия C109 *(продолжение)*

Обозначение	d	L1	L2
LDH0635C109	6,35	101	63
LDH0640C109	6,4	101	63
LDH0645C109	6,45	101	63
LDH0650C109	6,5	101	63
LDH0655C109	6,55	101	63
LDH0660C109	6,6	101	63
LDH0665C109	6,65	101	63
LDH0670C109	6,7	101	63
LDH0675C109	6,75	109	69
LDH0680C109	6,8	109	69
LDH0685C109	6,85	109	69
LDH0690C109	6,9	109	69
LDH0695C109	6,95	109	69
LDH0700C109	7	109	69
LDH0705C109	7,05	109	69
LDH0710C109	7,1	109	69
LDH0715C109	7,15	109	69
LDH0720C109	7,2	109	69
LDH0725C109	7,25	109	69
LDH0730C109	7,3	109	69
LDH0735C109	7,35	109	69
LDH0740C109	7,4	109	69
LDH0745C109	7,45	109	69
LDH0750C109	7,5	109	69
LDH0755C109	7,55	117	75
LDH0760C109	7,6	117	75
LDH0765C109	7,65	117	75
LDH0770C109	7,7	117	75
LDH0775C109	7,75	117	75
LDH0780C109	7,8	117	75
LDH0785C109	7,85	117	75
LDH0790C109	7,9	117	75
LDH0795C109	7,95	117	75
LDH0800C109	8	117	75
LDH0805C109	8,05	117	75
LDH0810C109	8,1	117	75
LDH0815C109	8,15	117	75
LDH0820C109	8,2	117	75
LDH0825C109	8,25	117	75
LDH0830C109	8,3	117	75
LDH0835C109	8,35	117	75
LDH0840C109	8,4	117	75
LDH0845C109	8,45	117	75
LDH0850C109	8,5	117	75
LDH0855C109	8,55	125	81

Обозначение	d	L1	L2
LDH0860C109	8,6	125	81
LDH0865C109	8,65	125	81
LDH0870C109	8,7	125	81
LDH0875C109	8,75	125	81
LDH0880C109	8,8	125	81
LDH0885C109	8,85	125	81
LDH0890C109	8,9	125	81
LDH0895C109	8,95	125	81
LDH0900C109	9	125	81
LDH0905C109	9,05	125	81
LDH0910C109	9,1	125	81
LDH0915C109	9,15	125	81
LDH0920C109	9,2	125	81
LDH0925C109	9,25	125	81
LDH0930C109	9,3	125	81
LDH0935C109	9,35	125	81
LDH0940C109	9,4	125	81
LDH0945C109	9,45	125	81
LDH0950C109	9,5	125	81
LDH0955C109	9,55	133	87
LDH0960C109	9,6	133	87
LDH0965C109	9,65	133	87
LDH0970C109	9,7	133	87
LDH0975C109	9,75	133	87
LDH0980C109	9,8	133	87
LDH0985C109	9,85	133	87
LDH0990C109	9,9	133	87
LDH0995C109	9,95	133	87
LDH1000C109	10	133	87
LDH1005C109	10,05	133	87
LDH1010C109	10,1	133	87
LDH1015C109	10,15	133	87
LDH1020C109	10,2	133	87
LDH1025C109	10,25	133	87
LDH1030C109	10,3	133	87
LDH1035C109	10,35	133	87
LDH1040C109	10,4	133	87
LDH1045C109	10,45	133	87
LDH1050C109	10,5	133	87
LDH1055C109	10,55	133	87
LDH1060C109	10,6	133	87
LDH1065C109	10,65	142	94
LDH1070C109	10,7	142	94
LDH1075C109	10,75	142	94
LDH1080C109	10,8	142	94

Обозначение	d	L1	L2
LDH1085C109	10,85	142	94
LDH1090C109	10,9	142	94
LDH1095C109	10,95	142	94
LDH1100C109	11	142	94
LDH1105C109	11,05	142	94
LDH1110C109	11,1	142	94
LDH1115C109	11,15	142	94
LDH1120C109	11,2	142	94
LDH1125C109	11,25	142	94
LDH1130C109	11,3	142	94
LDH1135C109	11,35	142	94
LDH1140C109	11,4	142	94
LDH1145C109	11,45	142	94
LDH1150C109	11,5	142	94
LDH1155C109	11,55	142	94
LDH1160C109	11,6	142	94
LDH1165C109	11,65	142	94
LDH1170C109	11,7	142	94
LDH1175C109	11,75	142	94
LDH1180C109	11,8	142	94
LDH1185C109	11,85	151	101
LDH1190C109	11,9	151	101
LDH1195C109	11,95	151	101
LDH1200C109	12	151	101
LDH1205C109	12,05	151	101
LDH1210C109	12,1	151	101
LDH1215C109	12,15	151	101
LDH1220C109	12,2	151	101
LDH1225C109	12,25	151	101
LDH1230C109	12,3	151	101
LDH1235C109	12,35	151	101
LDH1240C109	12,4	151	101
LDH1245C109	12,45	151	101
LDH1250C109	12,5	151	101
LDH1255C109	12,55	151	101
LDH1260C109	12,6	151	101
LDH1265C109	12,65	151	101
LDH1270C109	12,7	151	101
LDH1275C109	12,75	151	101
LDH1280C109	12,8	151	101
LDH1285C109	12,85	151	101
LDH1290C109	12,9	151	101
LDH1295C109	12,95	151	101
LDH1300C109	13	151	101

Серия C204

	P1.1	P1.2	P2	K1	K2	K3	K4
Vc	26	22	20	22	20	15	12
Fz	F	E	D	D	D	D	D
СОЖ	✓	✓	✓	✓ ●	✓ ●	✓ ●	✓ ●



Обозначение	d	L1	L2
LDH0050C204	0,5	32	12
LDH0055C204	0,55	35	15
LDH0060C204	0,6	35	15
LDH0065C204	0,65	38	18
LDH0070C204	0,7	42	21
LDH0075C204	0,75	42	21
LDH0080C204	0,8	46	25
LDH0085C204	0,85	46	25
LDH0090C204	0,9	51	29
LDH0095C204	0,95	51	29
LDH0100C204	1	56	33
LDH0105C204	1,05	56	33
LDH0110C204	1,1	60	37
LDH0115C204	1,15	60	37
LDH0120C204	1,2	65	41
LDH0125C204	1,25	65	41
LDH0130C204	1,3	65	41
LDH0135C204	1,35	70	45
LDH0140C204	1,4	70	45
LDH0145C204	1,45	70	45
LDH0150C204	1,5	70	45
LDH0155C204	1,55	76	50
LDH0160C204	1,6	76	50
LDH0165C204	1,65	76	50
LDH0170C204	1,7	76	50
LDH0175C204	1,75	80	53
LDH0180C204	1,8	80	53
LDH0185C204	1,85	80	53
LDH0190C204	1,9	80	53
LDH0195C204	1,95	85	56
LDH0200C204	2	85	56
LDH0205C204	2,05	85	56
LDH0210C204	2,1	85	56
LDH0215C204	2,15	90	59
LDH0220C204	2,2	90	59
LDH0225C204	2,25	90	59
LDH0230C204	2,3	90	59
LDH0235C204	2,35	90	59
LDH0240C204	2,4	95	62

Обозначение	d	L1	L2
LDH0245C204	2,45	95	62
LDH0250C204	2,5	95	62
LDH0255C204	2,55	95	62
LDH0260C204	2,6	95	62
LDH0265C204	2,65	95	62
LDH0270C204	2,7	100	66
LDH0275C204	2,75	100	66
LDH0280C204	2,8	100	66
LDH0285C204	2,85	100	66
LDH0290C204	2,9	100	66
LDH0295C204	2,95	100	66
LDH0300C204	3	100	66
LDH0305C204	3,05	106	69
LDH0310C204	3,1	106	69
LDH0315C204	3,15	106	69
LDH0320C204	3,2	106	69
LDH0325C204	3,25	106	69
LDH0330C204	3,3	106	69
LDH0335C204	3,35	106	69
LDH0340C204	3,4	112	73
LDH0345C204	3,45	112	73
LDH0350C204	3,5	112	73
LDH0355C204	3,55	112	73
LDH0360C204	3,6	112	73
LDH0365C204	3,65	112	73
LDH0370C204	3,7	112	73
LDH0375C204	3,75	112	73
LDH0380C204	3,8	119	78
LDH0385C204	3,85	119	78
LDH0390C204	3,9	119	78
LDH0395C204	3,95	119	78
LDH0400C204	4	119	78
LDH0405C204	4,05	119	78
LDH0410C204	4,1	119	78
LDH0415C204	4,15	119	78
LDH0420C204	4,2	119	78
LDH0425C204	4,25	119	78
LDH0430C204	4,3	126	82
LDH0435C204	4,35	126	82

Обозначение	d	L1	L2
LDH0440C204	4,4	126	82
LDH0445C204	4,45	126	82
LDH0450C204	4,5	126	82
LDH0455C204	4,55	126	82
LDH0460C204	4,6	126	82
LDH0465C204	4,65	126	82
LDH0470C204	4,7	126	82
LDH0475C204	4,75	126	82
LDH0480C204	4,8	132	87
LDH0485C204	4,85	132	87
LDH0490C204	4,9	132	87
LDH0495C204	4,95	132	87
LDH0500C204	5	132	87
LDH0505C204	5,05	132	87
LDH0510C204	5,1	132	87
LDH0515C204	5,15	132	87
LDH0520C204	5,2	132	87
LDH0525C204	5,25	132	87
LDH0530C204	5,3	132	87
LDH0535C204	5,35	139	91
LDH0540C204	5,4	139	91
LDH0545C204	5,45	139	91
LDH0550C204	5,5	139	91
LDH0555C204	5,55	139	91
LDH0560C204	5,6	139	91
LDH0565C204	5,65	139	91
LDH0570C204	5,7	139	91
LDH0575C204	5,75	139	91
LDH0580C204	5,8	139	91
LDH0585C204	5,85	139	91
LDH0590C204	5,9	139	91
LDH0595C204	5,95	139	91
LDH0600C204	6	139	91
LDH0605C204	6,05	148	97
LDH0610C204	6,1	148	97
LDH0615C204	6,15	148	97
LDH0620C204	6,2	148	97
LDH0625C204	6,25	148	97
LDH0630C204	6,3	148	97

Серия C204 *(продолжение)*

Обозначение	d	L1	L2
LDH0635C204	6,35	148	97
LDH0640C204	6,4	148	97
LDH0645C204	6,45	148	97
LDH0650C204	6,5	148	97
LDH0655C204	6,55	148	97
LDH0660C204	6,6	148	97
LDH0665C204	6,65	148	97
LDH0670C204	6,7	148	97
LDH0675C204	6,75	156	102
LDH0680C204	6,8	156	102
LDH0685C204	6,85	156	102
LDH0690C204	6,9	156	102
LDH0695C204	6,95	156	102
LDH0700C204	7	156	102
LDH0705C204	7,05	156	102
LDH0710C204	7,1	156	102
LDH0715C204	7,15	156	102
LDH0720C204	7,2	156	102
LDH0725C204	7,25	156	102
LDH0730C204	7,3	156	102
LDH0735C204	7,35	156	102
LDH0740C204	7,4	156	102
LDH0745C204	7,45	156	102
LDH0750C204	7,5	156	102
LDH0755C204	7,55	165	109
LDH0760C204	7,6	165	109
LDH0765C204	7,65	165	109
LDH0770C204	7,7	165	109
LDH0775C204	7,75	165	109
LDH0780C204	7,8	165	109
LDH0785C204	7,85	165	109
LDH0790C204	7,9	165	109
LDH0795C204	7,95	165	109
LDH0800C204	8	165	109
LDH0805C204	8,05	165	109
LDH0810C204	8,1	165	109
LDH0815C204	8,15	165	109
LDH0820C204	8,2	165	109
LDH0825C204	8,25	165	109
LDH0830C204	8,3	165	109
LDH0835C204	8,35	165	109
LDH0840C204	8,4	165	109
LDH0845C204	8,45	165	109
LDH0850C204	8,5	165	109
LDH0855C204	8,55	175	115

Обозначение	d	L1	L2
LDH0860C204	8,6	175	115
LDH0865C204	8,65	175	115
LDH0870C204	8,7	175	115
LDH0875C204	8,75	175	115
LDH0880C204	8,8	175	115
LDH0885C204	8,85	175	115
LDH0890C204	8,9	175	115
LDH0895C204	8,95	175	115
LDH0900C204	9	175	115
LDH0905C204	9,05	175	115
LDH0910C204	9,1	175	115
LDH0915C204	9,15	175	115
LDH0920C204	9,2	175	115
LDH0925C204	9,25	175	115
LDH0930C204	9,3	175	115
LDH0935C204	9,35	175	115
LDH0940C204	9,4	175	115
LDH0945C204	9,45	175	115
LDH0950C204	9,5	175	115
LDH0955C204	9,55	184	121
LDH0960C204	9,6	184	121
LDH0965C204	9,65	184	121
LDH0970C204	9,7	184	121
LDH0975C204	9,75	184	121
LDH0980C204	9,8	184	121
LDH0985C204	9,85	184	121
LDH0990C204	9,9	184	121
LDH0995C204	9,95	184	121
LDH1000C204	10	184	121
LDH1005C204	10,05	184	121
LDH1010C204	10,1	184	121
LDH1015C204	10,15	184	121
LDH1020C204	10,2	184	121
LDH1025C204	10,25	184	121
LDH1030C204	10,3	184	121
LDH1035C204	10,35	184	121
LDH1040C204	10,4	184	121
LDH1045C204	10,45	184	121
LDH1050C204	10,5	184	121
LDH1055C204	10,55	184	121
LDH1060C204	10,6	184	121
LDH1065C204	10,65	195	128
LDH1070C204	10,7	195	128
LDH1075C204	10,75	195	128
LDH1080C204	10,8	195	128

Обозначение	d	L1	L2
LDH1085C204	10,85	195	128
LDH1090C204	10,9	195	128
LDH1095C204	10,95	195	128
LDH1100C204	11	195	128
LDH1105C204	11,05	195	128
LDH1110C204	11,1	195	128
LDH1115C204	11,15	195	128
LDH1120C204	11,2	195	128
LDH1125C204	11,25	195	128
LDH1130C204	11,3	195	128
LDH1135C204	11,35	195	128
LDH1140C204	11,4	195	128
LDH1145C204	11,45	195	128
LDH1150C204	11,5	195	128
LDH1155C204	11,55	195	128
LDH1160C204	11,6	195	128
LDH1165C204	11,65	195	128
LDH1170C204	11,7	195	128
LDH1175C204	11,75	195	128
LDH1180C204	11,8	195	128
LDH1185C204	11,85	205	134
LDH1190C204	11,9	205	134
LDH1195C204	11,95	205	134
LDH1200C204	12	205	134
LDH1205C204	12,05	205	134
LDH1210C204	12,1	205	134
LDH1215C204	12,15	205	134
LDH1220C204	12,2	205	134
LDH1225C204	12,25	205	134
LDH1230C204	12,3	205	134
LDH1235C204	12,35	205	134
LDH1240C204	12,4	205	134
LDH1245C204	12,45	205	134
LDH1250C204	12,5	205	134
LDH1255C204	12,55	205	134
LDH1260C204	12,6	205	134
LDH1265C204	12,65	205	134
LDH1270C204	12,7	205	134
LDH1275C204	12,75	205	134
LDH1280C204	12,8	205	134
LDH1285C204	12,85	205	134
LDH1290C204	12,9	205	134
LDH1295C204	12,95	205	134
LDH1300C204	13	205	134

Серия C10X

DIN 338 | HSS | 118° | C | 4xD | TiN | TYPE N

	P1.1	P1.2	P2	P3	K1	K2	K3	K4	N3.1	N4.1	N3.2	N4.2	N1.3	N2.
Vc	40	32	40	32	40	30	35	25	40	40	50	25	80	70
Fz	E	D	D	D	E	E	E	E	D	C	D	C	F	E
СОЖ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Обозначение	d	L1	L2
LDH0050C10X	0,5	22	6
LDH0055C10X	0,55	24	7
LDH0060C10X	0,6	24	7
LDH0065C10X	0,65	26	8
LDH0070C10X	0,7	28	9
LDH0075C10X	0,75	28	9
LDH0080C10X	0,8	30	10
LDH0085C10X	0,85	30	10
LDH0090C10X	0,9	32	11
LDH0095C10X	0,95	32	11
LDH0100C10X	1	34	12
LDH0105C10X	1,05	34	12
LDH0110C10X	1,1	36	14
LDH0115C10X	1,15	36	14
LDH0120C10X	1,2	38	16
LDH0125C10X	1,25	38	16
LDH0130C10X	1,3	38	16
LDH0135C10X	1,35	40	18
LDH0140C10X	1,4	40	18
LDH0145C10X	1,45	40	18
LDH0150C10X	1,5	40	18
LDH0155C10X	1,55	43	20
LDH0160C10X	1,6	43	20
LDH0165C10X	1,65	43	20
LDH0170C10X	1,7	43	20
LDH0175C10X	1,75	46	22
LDH0180C10X	1,8	46	22
LDH0185C10X	1,85	46	22
LDH0190C10X	1,9	46	22
LDH0195C10X	1,95	49	24
LDH0200C10X	2	49	24
LDH0205C10X	2,05	49	24
LDH0210C10X	2,1	49	24
LDH0215C10X	2,15	53	27
LDH0220C10X	2,2	53	27
LDH0225C10X	2,25	53	27
LDH0230C10X	2,3	53	27
LDH0235C10X	2,35	53	27
LDH0240C10X	2,4	57	30

Обозначение	d	L1	L2
LDH0245C10X	2,45	57	30
LDH0250C10X	2,5	57	30
LDH0255C10X	2,55	57	30
LDH0260C10X	2,6	57	30
LDH0265C10X	2,65	57	30
LDH0270C10X	2,7	61	33
LDH0275C10X	2,75	61	33
LDH0280C10X	2,8	61	33
LDH0285C10X	2,85	61	33
LDH0290C10X	2,9	61	33
LDH0295C10X	2,95	61	33
LDH0300C10X	3	61	33
LDH0305C10X	3,05	65	36
LDH0310C10X	3,1	65	36
LDH0315C10X	3,15	65	36
LDH0320C10X	3,2	65	36
LDH0325C10X	3,25	65	36
LDH0330C10X	3,3	65	36
LDH0335C10X	3,35	65	36
LDH0340C10X	3,4	70	39
LDH0345C10X	3,45	70	39
LDH0350C10X	3,5	70	39
LDH0355C10X	3,55	70	39
LDH0360C10X	3,6	70	39
LDH0365C10X	3,65	70	39
LDH0370C10X	3,7	70	39
LDH0375C10X	3,75	70	39
LDH0380C10X	3,8	75	43
LDH0385C10X	3,85	75	43
LDH0390C10X	3,9	75	43
LDH0395C10X	3,95	75	43
LDH0400C10X	4	75	43
LDH0405C10X	4,05	75	43
LDH0410C10X	4,1	75	43
LDH0415C10X	4,15	75	43
LDH0420C10X	4,2	75	43
LDH0425C10X	4,25	75	43
LDH0430C10X	4,3	80	47
LDH0435C10X	4,35	80	47

Обозначение	d	L1	L2
LDH0440C10X	4,4	80	47
LDH0445C10X	4,45	80	47
LDH0450C10X	4,5	80	47
LDH0455C10X	4,55	80	47
LDH0460C10X	4,6	80	47
LDH0465C10X	4,65	80	47
LDH0470C10X	4,7	80	47
LDH0475C10X	4,75	80	47
LDH0480C10X	4,8	86	52
LDH0485C10X	4,85	86	52
LDH0490C10X	4,9	86	52
LDH0495C10X	4,95	86	52
LDH0500C10X	5	86	52
LDH0505C10X	5,05	86	52
LDH0510C10X	5,1	86	52
LDH0515C10X	5,15	86	52
LDH0520C10X	5,2	86	52
LDH0525C10X	5,25	86	52
LDH0530C10X	5,3	86	52
LDH0535C10X	5,35	93	57
LDH0540C10X	5,4	93	57
LDH0545C10X	5,45	93	57
LDH0550C10X	5,5	93	57
LDH0555C10X	5,55	93	57
LDH0560C10X	5,6	93	57
LDH0565C10X	5,65	93	57
LDH0570C10X	5,7	93	57
LDH0575C10X	5,75	93	57
LDH0580C10X	5,8	93	57
LDH0585C10X	5,85	93	57
LDH0590C10X	5,9	93	57
LDH0595C10X	5,95	93	57
LDH0600C10X	6	93	57
LDH0605C10X	6,05	101	63
LDH0610C10X	6,1	101	63
LDH0615C10X	6,15	101	63
LDH0620C10X	6,2	101	63
LDH0625C10X	6,25	101	63
LDH0630C10X	6,3	101	63

Серия C10X *(продолжение)*

Обозначение	d	L1	L2
LDH0635C10X	6,35	101	63
LDH0640C10X	6,4	101	63
LDH0645C10X	6,45	101	63
LDH0650C10X	6,5	101	63
LDH0655C10X	6,55	101	63
LDH0660C10X	6,6	101	63
LDH0665C10X	6,65	101	63
LDH0670C10X	6,7	101	63
LDH0675C10X	6,75	109	69
LDH0680C10X	6,8	109	69
LDH0685C10X	6,85	109	69
LDH0690C10X	6,9	109	69
LDH0695C10X	6,95	109	69
LDH0700C10X	7	109	69
LDH0705C10X	7,05	109	69
LDH0710C10X	7,1	109	69
LDH0715C10X	7,15	109	69
LDH0720C10X	7,2	109	69
LDH0725C10X	7,25	109	69
LDH0730C10X	7,3	109	69
LDH0735C10X	7,35	109	69
LDH0740C10X	7,4	109	69
LDH0745C10X	7,45	109	69
LDH0750C10X	7,5	109	69
LDH0755C10X	7,55	117	75
LDH0760C10X	7,6	117	75
LDH0765C10X	7,65	117	75
LDH0770C10X	7,7	117	75
LDH0775C10X	7,75	117	75
LDH0780C10X	7,8	117	75
LDH0785C10X	7,85	117	75
LDH0790C10X	7,9	117	75
LDH0795C10X	7,95	117	75
LDH0800C10X	8	117	75
LDH0805C10X	8,05	117	75
LDH0810C10X	8,1	117	75
LDH0815C10X	8,15	117	75
LDH0820C10X	8,2	117	75
LDH0825C10X	8,25	117	75
LDH0830C10X	8,3	117	75
LDH0835C10X	8,35	117	75
LDH0840C10X	8,4	117	75
LDH0845C10X	8,45	117	75
LDH0850C10X	8,5	117	75
LDH0855C10X	8,55	125	81

Обозначение	d	L1	L2
LDH0860C10X	8,6	125	81
LDH0865C10X	8,65	125	81
LDH0870C10X	8,7	125	81
LDH0875C10X	8,75	125	81
LDH0880C10X	8,8	125	81
LDH0885C10X	8,85	125	81
LDH0890C10X	8,9	125	81
LDH0895C10X	8,95	125	81
LDH0900C10X	9	125	81
LDH0905C10X	9,05	125	81
LDH0910C10X	9,1	125	81
LDH0915C10X	9,15	125	81
LDH0920C10X	9,2	125	81
LDH0925C10X	9,25	125	81
LDH0930C10X	9,3	125	81
LDH0935C10X	9,35	125	81
LDH0940C10X	9,4	125	81
LDH0945C10X	9,45	125	81
LDH0950C10X	9,5	125	81
LDH0955C10X	9,55	133	87
LDH0960C10X	9,6	133	87
LDH0965C10X	9,65	133	87
LDH0970C10X	9,7	133	87
LDH0975C10X	9,75	133	87
LDH0980C10X	9,8	133	87
LDH0985C10X	9,85	133	87
LDH0990C10X	9,9	133	87
LDH0995C10X	9,95	133	87
LDH1000C10X	10	133	87
LDH1005C10X	10,05	133	87
LDH1010C10X	10,1	133	87
LDH1015C10X	10,15	133	87
LDH1020C10X	10,2	133	87
LDH1025C10X	10,25	133	87
LDH1030C10X	10,3	133	87
LDH1035C10X	10,35	133	87
LDH1040C10X	10,4	133	87
LDH1045C10X	10,45	133	87
LDH1050C10X	10,5	133	87
LDH1055C10X	10,55	133	87
LDH1060C10X	10,6	133	87
LDH1065C10X	10,65	142	94
LDH1070C10X	10,7	142	94
LDH1075C10X	10,75	142	94
LDH1080C10X	10,8	142	94

Обозначение	d	L1	L2
LDH1085C10X	10,85	142	94
LDH1090C10X	10,9	142	94
LDH1095C10X	10,95	142	94
LDH1100C10X	11	142	94
LDH1105C10X	11,05	142	94
LDH1110C10X	11,1	142	94
LDH1115C10X	11,15	142	94
LDH1120C10X	11,2	142	94
LDH1125C10X	11,25	142	94
LDH1130C10X	11,3	142	94
LDH1135C10X	11,35	142	94
LDH1140C10X	11,4	142	94
LDH1145C10X	11,45	142	94
LDH1150C10X	11,5	142	94
LDH1155C10X	11,55	142	94
LDH1160C10X	11,6	142	94
LDH1165C10X	11,65	142	94
LDH1170C10X	11,7	142	94
LDH1175C10X	11,75	142	94
LDH1180C10X	11,8	142	94
LDH1185C10X	11,85	151	101
LDH1190C10X	11,9	151	101
LDH1195C10X	11,95	151	101
LDH1200C10X	12	151	101
LDH1205C10X	12,05	151	101
LDH1210C10X	12,1	151	101
LDH1215C10X	12,15	151	101
LDH1220C10X	12,2	151	101
LDH1225C10X	12,25	151	101
LDH1230C10X	12,3	151	101
LDH1235C10X	12,35	151	101
LDH1240C10X	12,4	151	101
LDH1245C10X	12,45	151	101
LDH1250C10X	12,5	151	101
LDH1255C10X	12,55	151	101
LDH1260C10X	12,6	151	101
LDH1265C10X	12,65	151	101
LDH1270C10X	12,7	151	101
LDH1275C10X	12,75	151	101
LDH1280C10X	12,8	151	101
LDH1285C10X	12,85	151	101
LDH1290C10X	12,9	151	101
LDH1295C10X	12,95	151	101
LDH1300C10X	13	151	101

Серия C132

	K1	K2	K3	K4	N1.3	N.2
Vc	40	30	28	24	90	70
Fz	E	E	E	E	E	E
СОЖ	●	●	●	●		

DIN 338 | HSCo5 | 130° | C | 5xD | AlTiN | TYPE D100



Обозначение	d	L1	L2
LDH0050C132	0,5	22	6
LDH0055C132	0,55	24	7
LDH0060C132	0,6	24	7
LDH0065C132	0,65	26	8
LDH0070C132	0,7	28	9
LDH0075C132	0,75	28	9
LDH0080C132	0,8	30	10
LDH0085C132	0,85	30	10
LDH0090C132	0,9	32	11
LDH0095C132	0,95	32	11
LDH0100C132	1	34	12
LDH0105C132	1,05	34	12
LDH0110C132	1,1	36	14
LDH0115C132	1,15	36	14
LDH0120C132	1,2	38	16
LDH0125C132	1,25	38	16
LDH0130C132	1,3	38	16
LDH0135C132	1,35	40	18
LDH0140C132	1,4	40	18
LDH0145C132	1,45	40	18
LDH0150C132	1,5	40	18
LDH0155C132	1,55	43	20
LDH0160C132	1,6	43	20
LDH0165C132	1,65	43	20
LDH0170C132	1,7	43	20
LDH0175C132	1,75	46	22
LDH0180C132	1,8	46	22
LDH0185C132	1,85	46	22
LDH0190C132	1,9	46	22
LDH0195C132	1,95	49	24
LDH0200C132	2	49	24
LDH0205C132	2,05	49	24
LDH0210C132	2,1	49	24
LDH0215C132	2,15	53	27
LDH0220C132	2,2	53	27
LDH0225C132	2,25	53	27
LDH0230C132	2,3	53	27
LDH0235C132	2,35	53	27
LDH0240C132	2,4	57	30

Обозначение	d	L1	L2
LDH0245C132	2,45	57	30
LDH0250C132	2,5	57	30
LDH0255C132	2,55	57	30
LDH0260C132	2,6	57	30
LDH0265C132	2,65	57	30
LDH0270C132	2,7	61	33
LDH0275C132	2,75	61	33
LDH0280C132	2,8	61	33
LDH0285C132	2,85	61	33
LDH0290C132	2,9	61	33
LDH0295C132	2,95	61	33
LDH0300C132	3	61	33
LDH0305C132	3,05	65	36
LDH0310C132	3,1	65	36
LDH0315C132	3,15	65	36
LDH0320C132	3,2	65	36
LDH0325C132	3,25	65	36
LDH0330C132	3,3	65	36
LDH0335C132	3,35	65	36
LDH0340C132	3,4	70	39
LDH0345C132	3,45	70	39
LDH0350C132	3,5	70	39
LDH0355C132	3,55	70	39
LDH0360C132	3,6	70	39
LDH0365C132	3,65	70	39
LDH0370C132	3,7	70	39
LDH0375C132	3,75	70	39
LDH0380C132	3,8	75	43
LDH0385C132	3,85	75	43
LDH0390C132	3,9	75	43
LDH0395C132	3,95	75	43
LDH0400C132	4	75	43
LDH0405C132	4,05	75	43
LDH0410C132	4,1	75	43
LDH0415C132	4,15	75	43
LDH0420C132	4,2	75	43
LDH0425C132	4,25	75	43
LDH0430C132	4,3	80	47
LDH0435C132	4,35	80	47

Обозначение	d	L1	L2
LDH0440C132	4,4	80	47
LDH0445C132	4,45	80	47
LDH0450C132	4,5	80	47
LDH0455C132	4,55	80	47
LDH0460C132	4,6	80	47
LDH0465C132	4,65	80	47
LDH0470C132	4,7	80	47
LDH0475C132	4,75	80	47
LDH0480C132	4,8	86	52
LDH0485C132	4,85	86	52
LDH0490C132	4,9	86	52
LDH0495C132	4,95	86	52
LDH0500C132	5	86	52
LDH0505C132	5,05	86	52
LDH0510C132	5,1	86	52
LDH0515C132	5,15	86	52
LDH0520C132	5,2	86	52
LDH0525C132	5,25	86	52
LDH0530C132	5,3	86	52
LDH0535C132	5,35	93	57
LDH0540C132	5,4	93	57
LDH0545C132	5,45	93	57
LDH0550C132	5,5	93	57
LDH0555C132	5,55	93	57
LDH0560C132	5,6	93	57
LDH0565C132	5,65	93	57
LDH0570C132	5,7	93	57
LDH0575C132	5,75	93	57
LDH0580C132	5,8	93	57
LDH0585C132	5,85	93	57
LDH0590C132	5,9	93	57
LDH0595C132	5,95	93	57
LDH0600C132	6	93	57
LDH0605C132	6,05	101	63
LDH0610C132	6,1	101	63
LDH0615C132	6,15	101	63
LDH0620C132	6,2	101	63
LDH0625C132	6,25	101	63
LDH0630C132	6,3	101	63

Серия C132 *(продолжение)*

Обозначение	d	L1	L2
LDH0635C132	6,35	101	63
LDH0640C132	6,4	101	63
LDH0645C132	6,45	101	63
LDH0650C132	6,5	101	63
LDH0655C132	6,55	101	63
LDH0660C132	6,6	101	63
LDH0665C132	6,65	101	63
LDH0670C132	6,7	101	63
LDH0675C132	6,75	109	69
LDH0680C132	6,8	109	69
LDH0685C132	6,85	109	69
LDH0690C132	6,9	109	69
LDH0695C132	6,95	109	69
LDH0700C132	7	109	69
LDH0705C132	7,05	109	69
LDH0710C132	7,1	109	69
LDH0715C132	7,15	109	69
LDH0720C132	7,2	109	69
LDH0725C132	7,25	109	69
LDH0730C132	7,3	109	69
LDH0735C132	7,35	109	69
LDH0740C132	7,4	109	69
LDH0745C132	7,45	109	69
LDH0750C132	7,5	109	69
LDH0755C132	7,55	117	75
LDH0760C132	7,6	117	75
LDH0765C132	7,65	117	75
LDH0770C132	7,7	117	75
LDH0775C132	7,75	117	75
LDH0780C132	7,8	117	75
LDH0785C132	7,85	117	75
LDH0790C132	7,9	117	75
LDH0795C132	7,95	117	75
LDH0800C132	8	117	75
LDH0805C132	8,05	117	75
LDH0810C132	8,1	117	75
LDH0815C132	8,15	117	75
LDH0820C132	8,2	117	75
LDH0825C132	8,25	117	75
LDH0830C132	8,3	117	75
LDH0835C132	8,35	117	75
LDH0840C132	8,4	117	75
LDH0845C132	8,45	117	75
LDH0850C132	8,5	117	75
LDH0855C132	8,55	125	81

Обозначение	d	L1	L2
LDH0860C132	8,6	125	81
LDH0865C132	8,65	125	81
LDH0870C132	8,7	125	81
LDH0875C132	8,75	125	81
LDH0880C132	8,8	125	81
LDH0885C132	8,85	125	81
LDH0890C132	8,9	125	81
LDH0895C132	8,95	125	81
LDH0900C132	9	125	81
LDH0905C132	9,05	125	81
LDH0910C132	9,1	125	81
LDH0915C132	9,15	125	81
LDH0920C132	9,2	125	81
LDH0925C132	9,25	125	81
LDH0930C132	9,3	125	81
LDH0935C132	9,35	125	81
LDH0940C132	9,4	125	81
LDH0945C132	9,45	125	81
LDH0950C132	9,5	125	81
LDH0955C132	9,55	133	87
LDH0960C132	9,6	133	87
LDH0965C132	9,65	133	87
LDH0970C132	9,7	133	87
LDH0975C132	9,75	133	87
LDH0980C132	9,8	133	87
LDH0985C132	9,85	133	87
LDH0990C132	9,9	133	87
LDH0995C132	9,95	133	87
LDH1000C132	10	133	87
LDH1005C132	10,05	133	87
LDH1010C132	10,1	133	87
LDH1015C132	10,15	133	87
LDH1020C132	10,2	133	87
LDH1025C132	10,25	133	87
LDH1030C132	10,3	133	87
LDH1035C132	10,35	133	87
LDH1040C132	10,4	133	87
LDH1045C132	10,45	133	87
LDH1050C132	10,5	133	87
LDH1055C132	10,55	133	87
LDH1060C132	10,6	133	87
LDH1065C132	10,65	142	94
LDH1070C132	10,7	142	94
LDH1075C132	10,75	142	94
LDH1080C132	10,8	142	94

Обозначение	d	L1	L2
LDH1085C132	10,85	142	94
LDH1090C132	10,9	142	94
LDH1095C132	10,95	142	94
LDH1100C132	11	142	94
LDH1105C132	11,05	142	94
LDH1110C132	11,1	142	94
LDH1115C132	11,15	142	94
LDH1120C132	11,2	142	94
LDH1125C132	11,25	142	94
LDH1130C132	11,3	142	94
LDH1135C132	11,35	142	94
LDH1140C132	11,4	142	94
LDH1145C132	11,45	142	94
LDH1150C132	11,5	142	94
LDH1155C132	11,55	142	94
LDH1160C132	11,6	142	94
LDH1165C132	11,65	142	94
LDH1170C132	11,7	142	94
LDH1175C132	11,75	142	94
LDH1180C132	11,8	142	94
LDH1185C132	11,85	151	101
LDH1190C132	11,9	151	101
LDH1195C132	11,95	151	101
LDH1200C132	12	151	101
LDH1205C132	12,05	151	101
LDH1210C132	12,1	151	101
LDH1215C132	12,15	151	101
LDH1220C132	12,2	151	101
LDH1225C132	12,25	151	101
LDH1230C132	12,3	151	101
LDH1235C132	12,35	151	101
LDH1240C132	12,4	151	101
LDH1245C132	12,45	151	101
LDH1250C132	12,5	151	101
LDH1255C132	12,55	151	101
LDH1260C132	12,6	151	101
LDH1265C132	12,65	151	101
LDH1270C132	12,7	151	101
LDH1275C132	12,75	151	101
LDH1280C132	12,8	151	101
LDH1285C132	12,85	151	101
LDH1290C132	12,9	151	101
LDH1295C132	12,95	151	101
LDH1300C132	13	151	101

Серия C12K

DIN 338 | HSCo5 | 130° | U | 5xD | TYPE UF

	P1.1	P1.2	P2	P3	P4	M1	M2	M3	S1.1	S2.1	S3.1	S1.2	S2.2	S3.2
Vc	30	30	28	28	15	10	8	8	8	6	2	8	6	2
Fz														
СОЖ														



Обозначение	d	L1	L2
LDH0050C12K	0,5	22	6
LDH0055C12K	0,55	24	7
LDH0060C12K	0,6	24	7
LDH0065C12K	0,65	26	8
LDH0070C12K	0,7	28	9
LDH0075C12K	0,75	28	9
LDH0080C12K	0,8	30	10
LDH0085C12K	0,85	30	10
LDH0090C12K	0,9	32	11
LDH0095C12K	0,95	32	11
LDH0100C12K	1	34	12
LDH0105C12K	1,05	34	12
LDH0110C12K	1,1	36	14
LDH0115C12K	1,15	36	14
LDH0120C12K	1,2	38	16
LDH0125C12K	1,25	38	16
LDH0130C12K	1,3	38	16
LDH0135C12K	1,35	40	18
LDH0140C12K	1,4	40	18
LDH0145C12K	1,45	40	18
LDH0150C12K	1,5	40	18
LDH0155C12K	1,55	43	20
LDH0160C12K	1,6	43	20
LDH0165C12K	1,65	43	20
LDH0170C12K	1,7	43	20
LDH0175C12K	1,75	46	22
LDH0180C12K	1,8	46	22
LDH0185C12K	1,85	46	22
LDH0190C12K	1,9	46	22
LDH0195C12K	1,95	49	24
LDH0200C12K	2	49	24
LDH0205C12K	2,05	49	24
LDH0210C12K	2,1	49	24
LDH0215C12K	2,15	53	27
LDH0220C12K	2,2	53	27
LDH0225C12K	2,25	53	27
LDH0230C12K	2,3	53	27
LDH0235C12K	2,35	53	27
LDH0240C12K	2,4	57	30

Обозначение	d	L1	L2
LDH0245C12K	2,45	57	30
LDH0250C12K	2,5	57	30
LDH0255C12K	2,55	57	30
LDH0260C12K	2,6	57	30
LDH0265C12K	2,65	57	30
LDH0270C12K	2,7	61	33
LDH0275C12K	2,75	61	33
LDH0280C12K	2,8	61	33
LDH0285C12K	2,85	61	33
LDH0290C12K	2,9	61	33
LDH0295C12K	2,95	61	33
LDH0300C12K	3	61	33
LDH0305C12K	3,05	65	36
LDH0310C12K	3,1	65	36
LDH0315C12K	3,15	65	36
LDH0320C12K	3,2	65	36
LDH0325C12K	3,25	65	36
LDH0330C12K	3,3	65	36
LDH0335C12K	3,35	65	36
LDH0340C12K	3,4	70	39
LDH0345C12K	3,45	70	39
LDH0350C12K	3,5	70	39
LDH0355C12K	3,55	70	39
LDH0360C12K	3,6	70	39
LDH0365C12K	3,65	70	39
LDH0370C12K	3,7	70	39
LDH0375C12K	3,75	70	39
LDH0380C12K	3,8	75	43
LDH0385C12K	3,85	75	43
LDH0390C12K	3,9	75	43
LDH0395C12K	3,95	75	43
LDH0400C12K	4	75	43
LDH0405C12K	4,05	75	43
LDH0410C12K	4,1	75	43
LDH0415C12K	4,15	75	43
LDH0420C12K	4,2	75	43
LDH0425C12K	4,25	75	43
LDH0430C12K	4,3	80	47
LDH0435C12K	4,35	80	47

Обозначение	d	L1	L2
LDH0440C12K	4,4	80	47
LDH0445C12K	4,45	80	47
LDH0450C12K	4,5	80	47
LDH0455C12K	4,55	80	47
LDH0460C12K	4,6	80	47
LDH0465C12K	4,65	80	47
LDH0470C12K	4,7	80	47
LDH0475C12K	4,75	80	47
LDH0480C12K	4,8	86	52
LDH0485C12K	4,85	86	52
LDH0490C12K	4,9	86	52
LDH0495C12K	4,95	86	52
LDH0500C12K	5	86	52
LDH0505C12K	5,05	86	52
LDH0510C12K	5,1	86	52
LDH0515C12K	5,15	86	52
LDH0520C12K	5,2	86	52
LDH0525C12K	5,25	86	52
LDH0530C12K	5,3	86	52
LDH0535C12K	5,35	93	57
LDH0540C12K	5,4	93	57
LDH0545C12K	5,45	93	57
LDH0550C12K	5,5	93	57
LDH0555C12K	5,55	93	57
LDH0560C12K	5,6	93	57
LDH0565C12K	5,65	93	57
LDH0570C12K	5,7	93	57
LDH0575C12K	5,75	93	57
LDH0580C12K	5,8	93	57
LDH0585C12K	5,85	93	57
LDH0590C12K	5,9	93	57
LDH0595C12K	5,95	93	57
LDH0600C12K	6	93	57
LDH0605C12K	6,05	101	63
LDH0610C12K	6,1	101	63
LDH0615C12K	6,15	101	63
LDH0620C12K	6,2	101	63
LDH0625C12K	6,25	101	63
LDH0630C12K	6,3	101	63

Серия C12K *(продолжение)*

Обозначение	d	L1	L2
LDH0635C12K	6,35	101	63
LDH0640C12K	6,4	101	63
LDH0645C12K	6,45	101	63
LDH0650C12K	6,5	101	63
LDH0655C12K	6,55	101	63
LDH0660C12K	6,6	101	63
LDH0665C12K	6,65	101	63
LDH0670C12K	6,7	101	63
LDH0675C12K	6,75	109	69
LDH0680C12K	6,8	109	69
LDH0685C12K	6,85	109	69
LDH0690C12K	6,9	109	69
LDH0695C12K	6,95	109	69
LDH0700C12K	7	109	69
LDH0705C12K	7,05	109	69
LDH0710C12K	7,1	109	69
LDH0715C12K	7,15	109	69
LDH0720C12K	7,2	109	69
LDH0725C12K	7,25	109	69
LDH0730C12K	7,3	109	69
LDH0735C12K	7,35	109	69
LDH0740C12K	7,4	109	69
LDH0745C12K	7,45	109	69
LDH0750C12K	7,5	109	69
LDH0755C12K	7,55	117	75
LDH0760C12K	7,6	117	75
LDH0765C12K	7,65	117	75
LDH0770C12K	7,7	117	75
LDH0775C12K	7,75	117	75
LDH0780C12K	7,8	117	75
LDH0785C12K	7,85	117	75
LDH0790C12K	7,9	117	75
LDH0795C12K	7,95	117	75
LDH0800C12K	8	117	75
LDH0805C12K	8,05	117	75
LDH0810C12K	8,1	117	75
LDH0815C12K	8,15	117	75
LDH0820C12K	8,2	117	75
LDH0825C12K	8,25	117	75
LDH0830C12K	8,3	117	75
LDH0835C12K	8,35	117	75
LDH0840C12K	8,4	117	75
LDH0845C12K	8,45	117	75
LDH0850C12K	8,5	117	75
LDH0855C12K	8,55	125	81

Обозначение	d	L1	L2
LDH0860C12K	8,6	125	81
LDH0865C12K	8,65	125	81
LDH0870C12K	8,7	125	81
LDH0875C12K	8,75	125	81
LDH0880C12K	8,8	125	81
LDH0885C12K	8,85	125	81
LDH0890C12K	8,9	125	81
LDH0895C12K	8,95	125	81
LDH0900C12K	9	125	81
LDH0905C12K	9,05	125	81
LDH0910C12K	9,1	125	81
LDH0915C12K	9,15	125	81
LDH0920C12K	9,2	125	81
LDH0925C12K	9,25	125	81
LDH0930C12K	9,3	125	81
LDH0935C12K	9,35	125	81
LDH0940C12K	9,4	125	81
LDH0945C12K	9,45	125	81
LDH0950C12K	9,5	125	81
LDH0955C12K	9,55	133	87
LDH0960C12K	9,6	133	87
LDH0965C12K	9,65	133	87
LDH0970C12K	9,7	133	87
LDH0975C12K	9,75	133	87
LDH0980C12K	9,8	133	87
LDH0985C12K	9,85	133	87
LDH0990C12K	9,9	133	87
LDH0995C12K	9,95	133	87
LDH1000C12K	10	133	87
LDH1005C12K	10,05	133	87
LDH1010C12K	10,1	133	87
LDH1015C12K	10,15	133	87
LDH1020C12K	10,2	133	87
LDH1025C12K	10,25	133	87
LDH1030C12K	10,3	133	87
LDH1035C12K	10,35	133	87
LDH1040C12K	10,4	133	87
LDH1045C12K	10,45	133	87
LDH1050C12K	10,5	133	87
LDH1055C12K	10,55	133	87
LDH1060C12K	10,6	133	87
LDH1065C12K	10,65	142	94
LDH1070C12K	10,7	142	94
LDH1075C12K	10,75	142	94
LDH1080C12K	10,8	142	94

Обозначение	d	L1	L2
LDH1085C12K	10,85	142	94
LDH1090C12K	10,9	142	94
LDH1095C12K	10,95	142	94
LDH1100C12K	11	142	94
LDH1105C12K	11,05	142	94
LDH1110C12K	11,1	142	94
LDH1115C12K	11,15	142	94
LDH1120C12K	11,2	142	94
LDH1125C12K	11,25	142	94
LDH1130C12K	11,3	142	94
LDH1135C12K	11,35	142	94
LDH1140C12K	11,4	142	94
LDH1145C12K	11,45	142	94
LDH1150C12K	11,5	142	94
LDH1155C12K	11,55	142	94
LDH1160C12K	11,6	142	94
LDH1165C12K	11,65	142	94
LDH1170C12K	11,7	142	94
LDH1175C12K	11,75	142	94
LDH1180C12K	11,8	142	94
LDH1185C12K	11,85	151	101
LDH1190C12K	11,9	151	101
LDH1195C12K	11,95	151	101
LDH1200C12K	12	151	101
LDH1205C12K	12,05	151	101
LDH1210C12K	12,1	151	101
LDH1215C12K	12,15	151	101
LDH1220C12K	12,2	151	101
LDH1225C12K	12,25	151	101
LDH1230C12K	12,3	151	101
LDH1235C12K	12,35	151	101
LDH1240C12K	12,4	151	101
LDH1245C12K	12,45	151	101
LDH1250C12K	12,5	151	101
LDH1255C12K	12,55	151	101
LDH1260C12K	12,6	151	101
LDH1265C12K	12,65	151	101
LDH1270C12K	12,7	151	101
LDH1275C12K	12,75	151	101
LDH1280C12K	12,8	151	101
LDH1285C12K	12,85	151	101
LDH1290C12K	12,9	151	101
LDH1295C12K	12,95	151	101
LDH1300C12K	13	151	101

Компания «ЛИКОН» предлагает сотрудничество в области комплексной поставки инструмента, оснастки и промышленного оборудования, а так же инжиниринговых услуг по разработке и внедрению наиболее эффективных решений для металлообрабатывающих производств.

LIKON – это российская торговая марка (зарегистрированный в установленном порядке товарный знак). В 2017 году ООО «ЛИКОН» прошло сертификацию по системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Наша компания тщательным образом проводит отбор производителей на предмет соответствия системе менеджмента качества ISO и реального состояния производства и только после этого начинает сотрудничество. Обязательным требованием к подрядчикам является не только наличие сертификата о соответствии системе менеджмента качества ISO 9001:2015, а так же реальное соблюдение принципов системного подхода контроля качества на производстве.

Специалисты нашей компании разрабатывают концепты инструментов, дизайн и номенклатуру, а затем размещают заказы на специализированных производствах. Поэтому наши партнеры могут быть уверены, как в качестве продукта, выпускаемого под брендом LIKON, так и в адекватной и экономически обоснованной стоимости без лишних переплат за известный бренд.

Основным преимуществом компании является грамотный выбор инструмента, что позволяет нашим заказчикам получать значительную экономию уже на этапе закупки без потери качества и производительности.

Специалисты компании «ЛИКОН» обеспечат Вам:

- техническую и технологическую поддержку, разработают и усовершенствуют технологические процессы и предложат экономически целесообразное решение;
- проведение производственных сравнительных и тестовых испытаний;
- консалтинг в области контроля и практического использования технологических процессов.

В результате предлагаемого комплекса мероприятий наши партнеры получают экономически и технически обоснованное решение по оснащению производства, обеспечивающее наиболее эффективное осуществление механообработки любого уровня сложности, и снижение себестоимости продукции.

ООО «ЛИКОН»
141006, Московская область,
г. Мытищи, ул.Белобородова, дом 2, корпус 2
Телефон/факс: +7-495-118-01-17
e-mail: info@likon-rus.ru
www.likon-rus.ru